




COMUNE DI PIEVE TORINA

PIANO REGOLATORE GENERALE



<p>Redatto da:</p> <p>arch. Andrea Natalini</p> <p>agr. Luca Paparelli</p>	<p>VARIANTE PARZIALE AL PRG LEGGE REGIONALE 34/1992 ART.15 C.5 - LR 25/2017 ADEGUATO AL DECR. COMM.LE N.02/2019</p> <p>ALLEGATO ALLE NTA - EDIFICI CENSITI</p> <p>Data: Scala:</p>	<p>TAV</p> <p>D</p>
<p>Il Sindaco</p>	<p>Il Segretario</p>	<p>Il Responsabile UTC</p>



ALLEGATO 1 – SCHEDE EDIFICI CENSITI PRESENTI NELLE TAVOLE DI PIANO.



ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI		Num.
1) - S.ANGELO DI PREFOGLIO (ROMITORIO DEI SANTI)	30) CASE RURALI (Pieve Torina)	
	31) AGGREGATO RURALE (Pieve Torina)	
2) - S.MICHELE A TORRICCHIO	32) MULINO (Loc. Roti)	
3) - CASTELLO DI TORRICCHIO	33) CASA PADRONALE (Pieve Torina)	
4) - S.CPSMA e S. DAMIANO A TAZZA	34) CASA RURALE " Cocone " (Pieve Torina)	
5) - ROCCA DI CAPRIGLIA	35) CASA RURALE (loc. Gagliole)	
6) - S.FILIPPO A CAPO D'ACQUA	36) CASA RURALE (loc. Gagliole)	
7) - S.ILARIO A COLLE DI TORRICCHIO	37) CASE RURALI (Loc. Gagliole)	
8) - S.MARIA A CARPINETO	38) CASE RURALI (loc. Villanova)	
9) - S.MARIA A PIECOLLINA	39) CHIESA (Loc. Flume)	
10) - MADONNA DI CASPREANO	40) MULINO (Loc. Flume)	
11) - S.PIETRO A APPENNINO	41) CASE DEL COLLE ROSSO (loc. Flume)	
12) - S.ORESTE A CASAVECCHIA	42) AGGREGATO RURALE (Nottola)	
13) - S.MICHELE A COLLE ANTICO	43) AGGREGATO RURALE (Loc. Acqua Morta)	
14) - MURE CASTELLANE A APPENNINO	44) CHIESA DI S.VITO A MARTIRE (Loc. le Rote)	
15) - ARCO A APPENNINO		
16) S.MARIA DI MACERETO	45) AGGREGATO RURALE (Loc. Centare)	
17) CHIESA DI S.ANDREA (loc. Seggole)	46) CASA RURALE (S.S.209 Km 82,4)	
18) CHIESA DI S.GIUSEPPE (loc. Lucclano)	47) CASA RURALE (loc. Poggio Morro)	
19) PALAZZO ex CIANCIOLI ora MARCHETTI (loc. Lucclano)	48) CHIESA DI SAN BIAGIO (Loc. Capriglia)	
	49) CASA RURALE (loc. Bazzano)	
20) FONTANELLE DI ANTICO	50) AGGREGATO RURALE (Bazzano)	
21) CHIESA DI S.PATERNIANO (Loc. Antico)	51) CASA PADRONALE " I Palazzi " (loc. Pomarolo)	
22) EX CHIESA DI S.AGATA - OSPEDALETTO DEI POVERI (Pieve Torina)		
23) PALAZZO Via Roma 112 (Pieve Torina)	52) CHIESA DI S.VITTORIA (loc. Pomarolo)	
24) CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA (Pieve Torina)	53) CHIESA DI S.MARIA MADDALENA (loc. Sorti)	
	54) ACCESSORI AGRICOLI (Loc. Casavecchia Pie)	
25) CHIESA DI S.GIOVANNI (Pieve Torina)	55) FONTE DI RAPANA (loc. Casavecchia)	
26) CHIESA DI S.AGOSTINO e CONVENTO (Pieve Torina)		
27) GALLANO	56) CHIESA DI S.SALVATORE (Loc. Gabblano)	
28) CHIESA DI S.RITA (Loc. Gallano)	57) FONTE DI CAPODACQUA	
29) CASA PADRONALE - VILLA (Pieve Torina)		
	58) AGGREGATO RURALE " la Casetta " (loc. S.Margherita)	

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 1

SANT'ANGELO DI PREFOGLIO (ROMITORIO DEI SANTI)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	11-03-2017
SCHEDA SECONDO LIVELLO	28-05-2018
INTERVENTI: messa in sicurezza cella campanaria.	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: Articolo 35 -	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali
 GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

ID 1967
 AGGRAVAMENTO
 Data 15-05-2018 n° progressivo 08

MODELLO A – DC
Prima sezione

Data 11/03/2017 N° progressivo 08/21 N° Scheda (a cura dell'ufficio)

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso Bene individuato
 Denominazione bene complesso: _____
 Numero schede beni componenti _____ Codice livello superiore _____
 Tipologia chiesa canonica palazzo castello torre bene archeologico altro
 Pianta regolare con cortili ad ali aperte lineare altro _____

A₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione W A R I A N H E Codice Istat comune _____ Indirizzo 7 1 0 1 4
 Provincia W A L E R I A T A _____ 1 via _____
 Comune R I E S E T T O R I N A _____ 2 corso _____
 Località _____ 3 vicolo _____
 _____ 4 piazza _____
 _____ 5 località num.civico _____

Sezione censuaria _____ N° complesso o aggregato _____ N° edificio _____
 Foglio _____ Data _____ Particelle _____ Sub. _____

A₄ - COORDINATE UTM

Quadrante _____ Longitudine Est (x) _____ Latitudine Nord (y) _____ Lettura GPS

A₅ - OGGETTO


Denominazione bene: R O M I T O R I O D E I S A N T I
 Denominazione storica: E R E D O D E I S A N T I
 Datazione: anno 1400 secolo XV epoca _____ Ultima trasformazione 1912
 Proprietà: P A R I G O L I
 Utilizzatore: P A R I G O L I

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 2

SAN MICHELE A TORRICCHIO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

ID 4560
2148




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
13/2018
IN DATA 13/05/2018
Arch. B. DE MARTINI



SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO 2017

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

07 - SCHEDA ALLRAVAMENTO 23/05/18 MODELLO A - DC
Prima sezione

A1

Data 21/05/2018	N° progressivo 1021	N° Scheda
-----------------	---------------------	-----------

A2 - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti _____	Codice livello superiore _____
Tipologia: <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta: <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro _____	

A3 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione EMILIA-ROMAGNA	Codice Istat comune _____	Indirizzo
Provincia BOLOGNA	_____	1 via _____
Comune PAVENA TORICCHIA	_____	2 corso _____
Località TORRICCHIO	_____	3 vicolo _____
_____	_____	4 piazza _____
_____	_____	5 località _____ num. civico _____
Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	N° edificio _____
Foglio 511	Data _____	Particelle A _____ Sub. _____

A4 - COORDINATE UTM

Quadrante _____	Longitudine Est (x) _____	Latitudine Nord (y) _____	<input type="radio"/> Lettura GPS
-----------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------------

A6 - OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DI SAN MICHELE PAVENA
Denominazione storica: CHIESA DI SAN MICHELE PAVENA
Datazione: anno _____ secolo XIII epoca _____ Ultima trasformazione: 2010
Proprietà: PARROCCHIA DI TORRICCHIO
Utilizzatore: _____


Mrs. G. Falchini

1


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 3

CASTELLO DI TORRICCHIO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: _____


SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA Comune: PIEVE TORINA Frazione/Località: Fraz. TORRICCHIO (denominazione Istat) 1 <input type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA _____ 5 <input type="radio"/> ALTRO _____ (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra _____ Scheda n. 1211 Data 29/03/18 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 01318 N° aggregato 009361011 N° edificio _____ Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali Foglio 1510 Allegato _____ Particelle 1911 P10RIZI 1510B 12141 Posizione edificio <input type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
--	--

COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro		
Fuso (32-33-34) _____	Datum <input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84	Nord/Lat _____ Est/Long _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **PORFIRI ILIDIA - ORSINI GIORDANO** Codice Uso _____
ORSINI PAOLO ORSINI SIMONETTA _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2,50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	1	A <input checked="" type="radio"/> > 65%	_____
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2,50 ÷ 3,49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	_____	B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	_____
<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3,50 ÷ 5,00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	C <input type="radio"/> < 30%	_____
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5,00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	D <input type="radio"/> Non utilizz.	_____
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	_____	E <input type="radio"/> In costruz.	_____
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____	F <input type="radio"/> Non finito	_____
<input type="radio"/> 7	Piani interrati A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	G <input type="radio"/> Abbandon.	_____
<input type="radio"/> 8	B <input type="radio"/> 0 D <input type="radio"/> > 3	H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	_____		_____
				9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96				
				10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
				11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
				12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
				13 <input type="checkbox"/> > 2011				

Proprietà A Pubblica B Privata
 _____% **1100**%

Istat Provincia | 0 | 4 | 3 | Istat Comune | 0 | 3 | 8 | Squadra | | | | N° scheda | 2 | 1 | 1 | Data | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A	Edificio AGIBILE (*) <input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) <input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input type="radio"/>
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) <input type="radio"/>
					E	Edificio INAGIBILE (4) <input checked="" type="radio"/>
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) <input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C		Sull'accuratezza della visita	
1	<input type="radio"/> Solo dall'esterno	4	<input type="radio"/> Non eseguita per:
2	<input type="radio"/> Parziale	A	<input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)
3	<input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)	B	<input type="radio"/> Rudere (RU)
		C	<input type="radio"/> Demolito (DM)
		D	<input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)
		E	<input type="radio"/> Altro (AL) _____

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI			
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Transennature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili | 1 | 1 | 1 | Nuclei familiari evacuati | 1 | 1 | 1 | N° persone evacuate | 1 | 1 | 1 | 2 |


SEZIONE 9 - Altre osservazioni


Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____


Firme _____





PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**
 Comune: **PIEVE TORINA**
 Frazione/Località: **TORRICCHIO**
 (denominazione Istat)
 1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra _____ Scheda n. **L 512** Data **27/03/18** (giorno | mese | anno)

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. **111** Istat Prov. **043** Istat Comune **0318**

N° aggregato **00942 | 03** N° edificio _____

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

COORDINATE piano UTM geografiche altro


Fuso (32-33-34) _____ Datum ED50 _____ Nord/Lat _____
 WGS84 _____ Est/Long _____

Dati catastali Foglio **L 510** Allegato _____
 Particelle **1197 | P | O | R | I | Z | 1a**

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **ISCIAGNETITI | GLIANCIARILIO | IDI | ANIGELI** Codice Uso _____
IS | MARIJA


MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO


Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m ²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8	1 <input checked="" type="radio"/> < 2.50 2 <input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00	A <input type="radio"/> < 50 B <input type="radio"/> 50 ÷ 69 C <input checked="" type="radio"/> 70 ÷ 99 D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 R <input type="radio"/> > 3000	1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919 2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45 3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61 4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71 5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75 6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81 7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86 8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91 9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96 10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01 11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08 12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11 13 <input type="checkbox"/> > 2011	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	A <input type="radio"/> > 65% B <input checked="" type="radio"/> 30 ÷ 65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utiliz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input type="checkbox"/> Privata						<input type="checkbox"/> _____ % 100 %		

COMUNE DI PIEVE TORINA PIANO REGOLATORE GENERALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – ALLEGATO N.1



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA** IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra _____ Scheda n. **1513** Data **27/03/18** (giorno | mese | anno)

Comune: **PIEVE TORINA** IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. **111** Istat Prov. **0413** Istat Comune **0318**

Frazione/Località: **TORRICCHIO**
 (denominazione Istat)

1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____ Num. Civici _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro

Fuso _____ Datum _____ Nord/Lat _____
 (32-33-34) ED50 _____
 WGS84 Est/Long _____


Dati catastali Foglio **510** Allegato _____
 Particelle **1917** **1914** _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **SICIA GINETTI GILIANCIARLO - DI ANGIELLI** Codice Uso _____
ISIMARIA _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione					
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m ²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
	1 <input type="checkbox"/> < 2,50 2 <input type="checkbox"/> 2,50 ÷ 3,49 3 <input type="checkbox"/> 3,50 ÷ 5,00 4 <input type="checkbox"/> > 5,00 5 <input type="checkbox"/> > 12 6 7 8	A <input type="checkbox"/> < 50 B <input type="checkbox"/> 50 ÷ 69 C <input type="checkbox"/> 70 ÷ 99 D <input type="checkbox"/> 100 ÷ 129 E <input type="checkbox"/> 130 ÷ 169 F <input type="checkbox"/> 170 ÷ 229 G <input type="checkbox"/> 230 ÷ 299 H <input type="checkbox"/> 300 ÷ 399	I <input type="checkbox"/> 400 ÷ 499 L <input type="checkbox"/> 500 ÷ 649 M <input type="checkbox"/> 650 ÷ 899 N <input type="checkbox"/> 900 ÷ 1199 O <input type="checkbox"/> 1200 ÷ 1599 P <input type="checkbox"/> 1600 ÷ 2199 Q <input type="checkbox"/> 2200 ÷ 3000 R <input type="checkbox"/> > 3000						1 <input type="checkbox"/> < 1919 2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45 3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61 4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71 5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75 6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81 7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86 8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91 9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96 10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01 11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08 12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11 13 <input type="checkbox"/> > 2011
				Proprietà					
				A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input type="checkbox"/> Privata					
						100 %			

Istat Provincia **01413** Istat Comune **01318** Squadra **1111** N° scheda **153** Data **27/03/18**

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A	B
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
 proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C
 Sull'accuratezza della visita
 1 Solo dall'esterno 2 Parziale 3 Completa (>2/3)
 4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM)
 D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Transennature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazione delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate



Unità immobiliari inagibili **1** Nuclei familiari evacuati **10** N° persone evacuate **10**


SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla


I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____ Firma _____



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)




CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA Comune: PIEVE TORINA Frazione/Località: FRAZ. TORRICCHIO (denominazione Istat) 1 <input type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA _____ 5 <input type="radio"/> ALTRO _____ (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra _____ Scheda n. 119 Data 21903118 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 111 Istat Prov. 0413 Istat Comune 0318 N° aggregato 001937 00 N° edificio _____ Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali Foglio 50 Allegato _____ Particelle 220 _____ Posizione edificio <input type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro Fuso (32-33-34) Datum Nord/Lat _____ <input type="radio"/> ED50 _____ <input checked="" type="radio"/> WGS84 Est/Long _____	
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CONSOLLI AIDELIE - CONSOLLI FRAINICIO Codice Uso S1	

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO


Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati 1 <input type="radio"/> 9 2 <input checked="" type="radio"/> 10 3 <input type="radio"/> 11 4 <input type="radio"/> 12 5 <input type="radio"/> >12 6 7 8	Altezza media di piano (m) 1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00	Superficie media di piano (m²) A <input type="radio"/> < 50 I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 B <input checked="" type="radio"/> 50 ÷ 69 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 R <input type="radio"/> > 3000		Costr. e rist. 1 <input type="checkbox"/> < 1919 2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45 3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61 4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71 5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75 6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81 7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86 8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91 9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96 10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01 11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08 12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11 13 <input type="checkbox"/> > 2011	Uso A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	N° unità d'uso 1	Utilizzazione A <input type="radio"/> > 65% B <input checked="" type="radio"/> 30 ÷ 65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utilizz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	Occupanti _____
	Piani interrati A <input checked="" type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥3	Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata _____% 1100 %						

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 4

S.CPSMA E S.DAMIANO A TAZZA	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

ID 2155




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

REGIONE - MARCHE
SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
23/08/2017
AVV. B. DE MARTINO



SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO 2017

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data	N° progressivo	N° Scheda
01/08/2017	1014	111111
(a cura dell'ufficio)		

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/>	Bene individuo	<input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____			
Numero schede beni componenti	___	Codice livello superiore	_____
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro			
Pianta <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro _____			

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	Codice Istat comune	Indirizzo
MARCHE	_____	1 <input type="radio"/> via TARZIA _____
Provincia	_____	2 <input type="radio"/> corso _____
Comune	_____	3 <input type="radio"/> vicolo _____
Località	_____	4 <input type="radio"/> piazza _____
Sezione censuaria	N° complesso o aggregato	N° edificio
_____	_____	_____
Foglio	Data	Particelle
5111	_____	_____
		Sub. _____

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (x)	Latitudine Nord (y)	<input type="radio"/> Lettura GPS
_____	_____° _____'	_____° _____'	

A₆ – OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA DI SAN PIETRO IN CANTIERE DI TARZIA		
Denominazione storica:	_____		
Datazione: anno	secolo	epoca	Ultima trasformazione
_____	XVI	_____	1914/20
Proprietà:	_____	_____	_____
Utilizzatore:	_____	_____	_____

Messa. Giovanni Fabiani

1

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° . 5

ROCCA DI CAPRIGLIA	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE:	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	


NESSUN FABBRICATO/SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 6

S.FILIPPO A CAPO D'ACQUA	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

1290




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.C.R. - MARCHE
SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 14.03.2018
Arch. B. DE MARTINI



PROTEZIONE CIVILE
NAZIONALE

SISMA

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 10 03 2018	N° progressivo 196	N° Scheda 111061 <small>(a cura dell'ufficio)</small>
-----------------	--------------------	--

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti: 11	Codice livello superiore: _____
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro _____	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE	Codice Istat comune: _____	Indirizzo 01100 DAKI 14
Provincia MC	_____	1 <input type="radio"/> via _____
Comune Pieve Torina	_____	2 <input type="radio"/> corso _____
Località CAPOD'ACQUA	_____	3 <input type="radio"/> vicolo _____
_____	_____	4 <input type="radio"/> piazza _____
_____	_____	5 <input checked="" type="radio"/> località num.civico _____
Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	N° edificio _____
Foglio _____	Data _____	Particelle _____
_____	_____	Sub. _____

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante 1111	Longitudine Est (x) 13° 35' 31"	Latitudine Nord (y) 43° 51' 02"	<input checked="" type="radio"/> Lettura GPS
----------------	---------------------------------	---------------------------------	--

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA S. FILIPPO E S. PIETRO (S. FILIPPO)	
Denominazione storica: _____	
Datazione: anno _____ secolo _____ epoca _____	
Ultima trasformazione: _____	
Proprietà: DIOCESI PIEMONTESE	313152781
Utilizzatore: _____	_____

inv. DAVATI
 # doc. CARPINO

1

Bayli

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

A_{21.2} - Descrizione danno

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sui apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A _{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)	
.....	
.....	
STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE	
€	_ _ _ _ _ _ _ _ ,00
A _{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate	
.....	
.....	
STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO	
€	_ _ _ _ _ _ _ _ ,00
A _{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")	
.....	
.....	
STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO	
€	_ _ _ _ _ _ _ _ ,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

- LA STRUTTURA DELLA CHIESA È AD ALTA LUNGA RESISTENZA
- L'ABSIDE HA UNA STRUTTURA IN LEGNO E LEGNO.
- LA FACCIATA POSTERIORE PRESENTA ATTENUAZIONI LOCALI
IN SPERDA PER RIVESTIMENTI
- RIVESTIMENTO MURALE/LEGNO MA MOLTO DIFFUSO

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ⊗)


	Larghezza	Lunghezza	Superficie	Altezza media
Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	mt. ⊗ 6,19	mt. ⊗ 19,82	mq. _ _ _ _	mt. ⊗ 7,30
Abside	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	Altezza media mt. _ _ _
Facciata principale	Larghezza mt. _ _ _	Altezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	
Campanile	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _		Altezza mt. _ _ _
Coperture chiesa	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	Altezza massima mt. _ _ _

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 7

SILARIO A COLLE DI TORRICCHIO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

15 0044



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.L.C.F. - MARCHE
SECONDO LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 13/01/16
Arch. B. DE MARTINI

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO
2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 01/03/2017	N° progressivo 1051	N° Scheda
-----------------	---------------------	-----------

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene Individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso:	
Numero schede beni componenti	Codice livello superiore
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione ANCONA	Codice Istat comune	Indirizzo CP 44010
Provincia ANCONA		1 Via TORRICCHIO
Comune PIVETA TORINA		2 Corso
Località CHIESA DI TORRICCHIO		3 Vicolo
		4 Piazza
		5 Località num. civico
Sezione censuaria	N° complesso o aggregato	N° edificio
Foglio 491	Data	particelle 1 Sub.

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (x)	Latitudine Nord (y)	<input type="radio"/> Lettura GPS
-----------	---------------------	---------------------	-----------------------------------

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DI TORRICCHIO	
Denominazione storica: CHIESA DI TORRICCHIO	
Datazione: anno secolo 14 ^o epoca	Ultima trasformazione: 1916
Proprietà: FABBRICAZIONE DELLO STATO	3331133141014
Utilizzatore: d.omo. Giov. Fabbari	

1

ING Roberto Funari *Roberto Funari*

ING Fabio Marzi *Fabio Marzi*
vedere prescrizioni in Note (A23)

A18 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile Agibile con Provvedimenti Temporaneamente Inagibile Inagibile per cause Esterne

Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Soto dall'esterno Motivi ostativi _____

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* Interventi limitati ** Interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie <i>(su coperture)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione o smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
3 colonne in alto e mura di riveste
5 affreschi (parzialmente scabbati) sulle pareti (1500)
due dipinti uno fatto più spumerali

A21.2 - Descrizione danni
lesioni e crepe parziali sugli affreschi
lesioni superficiali (distacco colonne)

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

spuntare affreschi - restaurare e consolidamenti
dipinti affreschi, cassette dei frammenti di intonaco di pinto

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni progressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

La chiesa era stata danneggiata nel '97 e non è stata mai riaperta. La vela campanaria messa in sicurezza dopo il sisma di Agosto, è stata poi smontata dopo il sisma di Ottobre per rischio di crollo (gravemente danneggiata). Si riscontra un grave rischio indotto dall crollo di materiale della parte absidale sulle strutture sottostanti (non appartenenti alla chiesa ma a privati). Si prescrive quindi, la messa in sicurezza o lo sgombero temporaneo delle unità adiacenti.


A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ●)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza	81,5161	Lunghezza	114,1512	Superficie	12142,8	Altezza media	51414,1
	mt.		mt.		mq.		mt.	
Abside	Larghezza	---	Lunghezza	---	Superficie	---	Altezza media	---
	mt.		mt.		mq.		mt.	
Facciata principale	Larghezza	119,1415	Altezza	513,101	Superficie	51313,1		
	mt.		mt.		mq.			
Campanile	Larghezza	---	Lunghezza	---			Altezza	---
	mt.		mt.				mt.	
Coperture chiesa	Larghezza	114,105	Lunghezza	12,101	Superficie	4211,1	Altezza massima	51811,1
	mt.		mt.		mq.		mt.	

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 8



S.MARIA A CARPINETO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 10 05 2018	N° progressivo 101	N° Scheda 101 <small>(a cura dell'ufficio)</small>
-----------------	--------------------	---

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene Individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti _____	Codice livello superiore _____
Tipologia: <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta: <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro _____	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE	Codice Istat comune _____	Indirizzo CARPINETO
Provincia MC	_____	1 <input type="radio"/> via _____
Comune Pieve Torina	_____	2 <input type="radio"/> corso _____
Località CARPINETO	_____	3 <input type="radio"/> vicolo _____
_____	_____	4 <input type="radio"/> piazza _____
_____	_____	5 <input type="radio"/> località _____
Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	N° edificio _____
Foglio _____	Data _____	Particelle _____
_____	_____	Sub. _____

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante _____	Longitudine Est (x) 13° 49' 68"	Latitudine Nord (y) 43° 40' 44"	<input checked="" type="radio"/> Lettura GPS
-----------------	---------------------------------	---------------------------------	--

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA S. MARIA A CARPINETO	
Denominazione storica: _____	
Datazione: anno _____ secolo XIV epoca _____	Ultima trasformazione 1957
Proprietà: _____	_____
Utilizzatore: _____	_____


* ING. DONATI
* OCESI S. CAMERINO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 9

S.MARIA A PIECOLLINA	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

15 12/80




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

COMUNE DI PIEVE TORINA
SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 23/05/2018
Arch. B. DE MARTINIS



PROTEZIONE CIVILE
NAZIONALE

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO
2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE

MODELLO A - DC
Prima sezione

A1 - AGGRAVAMENTO
A1 Data 15-05-2018 n° progressivo 04

Data	N° progressivo	N° Scheda
15 05 2018	04	

A2 - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/> Bene individuo
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti	Codice livello superiore
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro	

A3 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	Codice Istat comune	Indirizzo
PIEMONTE		1 <input checked="" type="radio"/> via
Provincia		2 <input type="radio"/> corso
PIEMONTE TORINESE		3 <input type="radio"/> vicolo
Comune		4 <input type="radio"/> piazza
PIEMONTE TORINESE		5 <input type="radio"/> località
Località		mun.civico
Sezione censuaria	N° complesso o aggregato	N° edificio
Foglio	Data	Particelle
		Sub.

A4 - COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (x)	Latitudine Nord (y)	<input checked="" type="checkbox"/> Lettura GPS
	13° 01' 50"	43° 01' 23"	

A5 - OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA S. MARIA A PIECOLLINA		
Denominazione storica:	CHIESA S. MARIA A PIECOLLINA		
Datazione: anno	secolo	epoca	Ultima trasformazione
Proprietà:			
Utilizzatore:			

1

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

Si prescrive e' interventi sul perimetro dell'area

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ●)


	Larghezza mt.	Lunghezza mt.	Superficie mq.	Altezza media mt.
Aula (compresi navate, cappello, transetti)	_____	_____	_____	_____
Abside	_____	_____	_____	_____
Facciata principale	_____	Altezza mt.	Superficie mq.	
Campanile	_____	Lunghezza mt.		Altezza mt.
Coperture chiesa	_____	Lunghezza mt.	Superficie mq.	Altezza massima mt.

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 10

MADONNA DI CASPREANO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

15 1980



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.C.R. - MARCHE
SCHEDA 2° LIVELLO
INDATA 13.2.2018
Arch. B. DE MARTINO

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data	01/03/2018	N° progressivo	107	N° Scheda	
------	------------	----------------	-----	-----------	--

(a cura dell'ufficio)

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/>	Bene individuo	<input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso:			
Numero schede beni componenti		Codice livello superiore	
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro		
Pianta	<input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro		

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	MARCHE	Codice Istat comune		Indirizzo	CASPREANO
Provincia	MACERATA			1 <input type="radio"/> via	
Comune	PIEVE TORINA			2 <input type="radio"/> corso	
Località	CASPREANO			3 <input type="radio"/> vicolo	
				4 <input type="radio"/> piazza	
				5 <input checked="" type="radio"/> località	num. civico
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio	
Foglio	38	Data		Particelle	8
				Sub.	

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante		Longitudine Est (x)		Latitudine Nord (y)		<input type="radio"/> Lettura GPS
-----------	--	---------------------	--	---------------------	--	-----------------------------------

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA DELLA MADONNA DI CASPREANO				
Denominazione storica:					
Datazione: anno	1577	secolo	XVI	epoca	
Proprietà:	PARROCCHIALE PIAZZA DELLA CHIESA				
Utilizzatore:	Mons. G. Fabbro				

Mons. G. Fabbro
Messa Fabbro x. x. x.

ING. Roberto Funari *Roberto Funari*

ING. Fabio Micozzi *Fabio Micozzi*

A18 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
Decorazione monumentale in stucco dipinto su parete
1) alcuni elementi sono stati offesi durante i lavori.

A21.2 - Descrizione danno
Cricche di una piccola parte della decorazione in stucco dell'altare di destra.

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

Raccolta di frammenti di stucco; ricovero nel deposito.

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni progressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegato

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

La chiesa a pianta ottagonale è oggetto di scavi all'interno. Nonostante una condizione di danno interna non molto grave, il crollo di una porzione considerevole di rivestimento esterno è una condizione di crollo incipiente di altre porzioni sempre del rivestimento in pietra esterno nonché dei rigonfiamenti interni della parte alta della facciata principale, non consentono di dare un responso di agibilità con provvedimenti, essendo difficile poter verificare la reale stabilità della muratura.

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ●)


Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. ● 11,48	Lunghezza mt. ● 11,60	Superficie mq. 132,80	Altezza media mt. 12,50
Abside	Larghezza mt. ○	Lunghezza mt. ○	Superficie mq. ○	Altezza media mt. ○
Facciata principale	Larghezza mt. ● 18,10	Altezza mt. ● 11,10	Superficie mq. 199,91	
Campanile	Larghezza mt. ○	Lunghezza mt. ○		Altezza mt. ○
Coperture chiesa	Larghezza mt. ● 11,4	Lunghezza mt. ● 11,1	Superficie mq. 126,1	Altezza massima mt. 14,1


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 11

S.PIETRO A APPENNINO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

ID 2152 - OK (3)


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 Gruppo di Lavoro per la Salvaguardia e la Prevenzione dei Beni Culturali dai Rischi Naturali


 Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.O.R. - MARCHE
SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
DATA 23/05/18
Arch. B. DE MARTINO

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

03 - SCHEDA RILEVAMENTO 23/05/2018 MODELLO A - DC
Prima sezione

A₁

Data 23/05/2018 N° progressivo 1061 N° Scheda _____

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso Bene individuo

Denominazione bene complesso: _____

Numero schede beni componenti _____ Codice livello superiore _____

Tipologia chiesa canonica palazzo castello torre bene archeologico altro

Pianta regolare con cortili ad ali aperte lineare altro

A₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE Codice Istat comune _____ Indirizza A P P I E V E T O R I N A

Provincia ANCONA 1 via _____

Comune Pieve Torina 2 corso _____

Località Pieve Torina 3 vicolo _____

4 piazza _____

5 località _____ num.civico _____

Sezione censuaria _____ N° complesso o aggregato _____ N° edificio _____

Foglio 1031 Data _____ Particelle A Sub. _____

A₄ - COORDINATE UTM

Quadrante _____ Longitudine Est (x) 43° 44' Latitudine Nord (y) 42° 51' Lettura GPS _____

A₅ - OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DI SAN PIETRO

Denominazione storica: CHIESA DI SAN PIETRO

Datazione: anno _____ secolo XIV epoca _____ Ultima trasformazione _____

Proprietà: PARROCCHIA DI SAN PIETRO

Utilizzatore: _____

MONS. GIOV. FAOBBIO

Vedi Allegato

A18 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di corchitura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte *2 parti fidelesse al muro di stile per stile di torinoggo*

1 affresco nella parte superiore della chiesa + facciata datata 1543 (fidelesse)

2 altari laterali in colonne tortili decorazione scolpite, datate e all'età (1600)

3 porte laterali in pietra con capitelli, epoca di gusto, i capitelli, i organo (indiano)

A21.2 - Descrizione danno

Grado di 50% dell'affresco nella parte superiore - fidelesse di stile nella parte superiore

di stile x adiacente campanile e pericolamento di acqua piovana nella chiesa

Pericolo di crollo nell'altare sinist. x parte e dimensionale della delle cappelle

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

sgombero delle parti pericolanti - salvaguardia dell'affresco di destra ed. di stile

salvaguardia di quelle senza crollato Raccolta sistematica frammenti affresco

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE


€ _ _ _ . _ _ _ ,00

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 12

S. ORESTE A CASAVECCHIA	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

15 4971



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.O.C.I. - MARCHE
SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 23/05/2018
Arch. B. DE MARTINI

SISMA
CENTRO ITALIA
24 - AGOSTO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE

05 - SCHEDA AGGIORNAMENTO 23/05/2018 MODELLO A - DC
Prima sezione

A₁

Data	05/03/2018	N° progressivo	101	N° Scheda	
------	------------	----------------	-----	-----------	--

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/>	Bene Individuo	<input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso:			
Numero schede beni componenti			
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro		
Planta	<input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro		

A₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	MARCHE	Codice Istat comune		Indirizzo	
Provincia	ANCONA			1 <input type="radio"/> via	CASAVECCHIA
Comune	PIEVE TORINA			2 <input type="radio"/> corso	
Località	PIEVE CASAVECCHIA			3 <input type="radio"/> vicolo	
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		4 <input type="radio"/> piazza	
Foglio	461	Data		5 <input checked="" type="radio"/> località	

A₄ - COORDINATE UTM

Quadrante		Longitudine Est (x)	48° 53' 5"	Latitudine Nord (y)	42° 51' 32"	<input checked="" type="radio"/> Lettura GPS
-----------	--	---------------------	------------	---------------------	-------------	--

A₅ - OGGETTO

Denominazione bene:	S. ORESTE IN CASAVECCHIA				
Denominazione storica:					
Datazione: anno		secolo	XV	epoca	
Proprietà:	S. ORESTE IN CASAVECCHIA				
Utilizzatore:	Mons. Giovanni Faldini				

1

ING. ROBERTO FUMARI *Roberto Fumari*
 ING. FABIO MICOZZI *Fabio Micozzi*

A18 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile *Vedere prescrizioni in note (A23)*

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi estativi _____

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (*scheda detagliata a parte*)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
affreschi del 1583; Madonna con Bambino, Sant'Antonio, scalone, opelle e stive; 1 particolare in pietra con teste in legno; 1 dipinto con cornice di legno (fine 500); Crocifisso in pietra; 1 candelabro; varie statue ricche; affreschi

A21.2 - Descrizione danno
affreschi e opelle del 1583 dell'intonaco, lesioni

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

sgombero del dipinto, statue e arredi vari; salvatura affreschi, raccolta dei frammenti e ricovero.

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 13

S.MICHELE A COLLE ANTICO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

CROLLATA

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 14

MURE CASTELLANE A APPENNINO
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO
SCHEDA SECONDO LIVELLO
INTERVENTI:
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
 3630 MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI
 CCR n° 2626 Incorico n. 30 del 10/05/2017 Scheda n° 10 del 16/05/2017
 (Firma 1)

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

<input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	<input checked="" type="checkbox"/> Sopralluogo di un tecnico dall'Amministrazione (specificare quale Assm): <u>APP. CONTINUAIO</u>
<input type="checkbox"/> Verale di Intervento dei Vigili del Fuoco	<input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____	

Identificativo (ex Num. Richiesta) _____ Data emissione _____

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA PIEMONTE COMUNI PIEMONTE
 LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) PIEMONTE
 INDIRIZZO PIEMONTE Num. _____
 DATI CATASTALI
 Foglio 163 Mappa _____ Particella 13181 ID Aggregato (Prot. Civile) _____

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE PIEMONTE
 DESTINAZIONE D'USO PIEMONTE

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Esigine di limitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE <u>PSH</u> CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS <input type="checkbox"/> P1 (interventi minori) <input type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza) <input checked="" type="checkbox"/> P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoriamente Eseguita dal VV.F. (severità Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	NON ESPRIMIBILE -- Motivazioni: <input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario <input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BBAA. <input type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾
--	---	--

Note:
SI EVIDENZA UNA LESIONE OBLIQUA LUNGO LA
PARETE NORD DEL COSTABILE CHE HA CAUSATO
UNA SITUAZIONE DI INACCESSIBILITA' INDOTTA DALLA
AVS ABITAZIONI DELLA LOCALITA' LA CROCE
SI RITENE DI REALIZZARE UNA SINTURAZIONE
DEL COSTABILE IN OGGETTO.
SI RITENE OPPORTUNO FARE VERBALE CHE NON
ESISTE LA TRANNEVATA E LA SEGNALETICA DI
DIRIZIONE DI ACCESSO ALLA TORA (COSA DELLA
FRATTORE SU AMBE DUE LATI DEL CANTONAMENTO

1/2


Allegato C

LUNGO IL PERIMETRO DEL NUCLEO ABITATIVO
 IL TERZIOLO COMUNALE RIFERISCE CHE NON
 È STATA FATTA NESSUNA ESCHIA ESTERNA
 AL PRESENTE SOTTALZUOGO SI RIFERISCE SOLAMENTE
 AL TRATTO DI STRADA PUBBLICA DI VALLE
 DALL'INGRESSO FINO ALL'ABITAZIONE DEL SOSTROR
 BRAGHETTI SILVANO (PALLA N.)

MEMBRI COMMISSIONE

Vigili del Fuoco	Cognome C10 BIEIRITTO	Nome GIULIO PIERI	firma
Cons. Danni	Cognome	Nome	
Dip. Prot. Civ.	Cognome	Nome	
Tecnico Comunale	Cognome RIEVI ERISI	Nome GIULIO ANIMILI	
Unità di Crisi MIBACT	Cognome MIAI EDINI	Nome ALBERTO	
Tecnico REGIONALE	Cognome BILIAIRIELLI	Nome IVAN MICHIAVO	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte superiore della presente scheda



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

ALLEGATO AL VERBALE DI GTS DEL 15/05/2017 ALL. SCHEDA N. 10
Provincia: MC Comune: PIEVE TORINArazione: APPENNINO

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE:
Denominazione: MURA URBICHE
indirizzo: Loc. APPENNINO VIA SANTA MARIA
dati catastali: F.03 PARI, 388
proprietario: COMUNE DI PIEVE TORINA

PRESO ATTO CHE:

I tecnici competenti hanno dichiarato che il livello di danno strutturale dell'immobile non consente di mettere in atto nessun presidio che possa garantire la pubblica incolumità o altra primaria esigenza (ripristino di servizi essenziali) risultando quindi indispensabile procedere alla demolizione parziale/totale dell'immobile sopra identificato. /attraverso smontaggi controllati.

oppure

il livello di danno strutturale dell'immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità/riattivazione dei servizi essenziali.

Gli edifici non presentano particolari elementi architettonici, si dovranno comunque recuperare e salvaguardare aggetti, mensole, stipiti, riquadri di porte e finestre in pietra.

SI COMUNICA CHE:

Ai sensi del D.Lgs. n.42 /2004 e s.m.i. il progetto dell'intervento di messa in sicurezza andrà sottoposto alla preventiva autorizzazione del MiBACT.


oppure

Ai sensi del D.Lgs. n.42 /2004 e s.m.i. si PRESCRIVE che:

- lo smontaggio dell'immobile avvenga sotto la vigilanza del MiBACT, garantendo la salvaguardia degli elementi architettonici di pregio che andranno adeguatamente catalogati e collocati in luogo di stoccaggio il più possibile adiacente al sito. Le macerie risultanti dalle operazioni di smontaggio dovranno essere gestite secondo quanto già previsto dalle disposizioni dal soggetto attuatore BB CC per la gestione delle macerie di tipo A.
- Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio venga verificata l'esistenza di adeguata documentazione grafica e fotografica che andrà integrata in corso d'opera al fine di poter disporre di adeguati supporti per la fase del rimontaggio.
- Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio sia garantita la messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile eventualmente presente all'interno trasferendolo in luogo sicuro secondo quanto previsto dalle procedure del MiBACT.

Si dovrà dare comunicazione di inizio e fine lavori e inviare documentazione fotografica dei lavori effettuati a sr-mar.ucer@beniculturali.it - sabap-mar@beniculturali.it

Data: 10/05/2017

IL FUNZIONARIO MiBACT

Arch. Alberto Mazzoni

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 15

ARCO A APPENNINO
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO
SCHEDA SECONDO LIVELLO
INTERVENTI:
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AnDES 07/2013)

PROTEZIONE CIVILE
Comune di Pieve Torina
Dipartimento della Protezione Civile

CONFEDERAZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: PIEVE TORINA
Frazione/Localtà: APPENNINO

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra: _____ Scheda n. 10013 Data: 4/10/14

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 141 Istat Prov. 043 Istat Comune 038

VIA _____ CORSO _____ VICOLI _____ PIAZZA _____ ALTRO CASELLO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro
Fuso 32-33-34 Datum ED50 Nord/Lat 42,5779163018
WGS84 Est/Long 13,0801179317

N° aggregato 739 N° edificio _____
Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Soc. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio 1613 Allegato _____
Particelle 1458 _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DEDENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO COMITATO VILLAGGIO Codice Uso IS

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione	
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Destr. o ristruttur.	Uso	N° unità d'uso
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> < 2,50 <input checked="" type="radio"/> 2,50 + 3,49 <input type="radio"/> 3,50 + 5,00 <input type="radio"/> > 5,00	<input type="radio"/> < 50 <input type="radio"/> 50 + 69 <input checked="" type="radio"/> 70 + 99 <input type="radio"/> 100 + 129 <input type="radio"/> 130 + 169 <input type="radio"/> 170 + 229 <input type="radio"/> 230 + 299 <input type="radio"/> 300 + 399 <input type="radio"/> > 3000	<input checked="" type="radio"/> < 1919 <input type="radio"/> 19 + 45 <input type="radio"/> 46 + 61 <input type="radio"/> 62 + 71 <input type="radio"/> 72 + 75 <input type="radio"/> 76 + 81 <input type="radio"/> 82 + 86 <input type="radio"/> 87 + 91 <input type="radio"/> 92 + 96 <input type="radio"/> 97 + 01 <input checked="" type="radio"/> 02 + 08 <input type="radio"/> 09 + 11 <input type="radio"/> > 2011	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo <input type="checkbox"/> Produttivo <input type="checkbox"/> Commerciale <input type="checkbox"/> Uffici <input type="checkbox"/> Serv. Pubb. <input type="checkbox"/> Deposito <input type="checkbox"/> Strategico <input type="checkbox"/> Turistico	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 <input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 11 <input type="radio"/> 12 <input type="radio"/> 13
Piani interrati <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8				Utilizzazione <input type="radio"/> > 65% <input type="radio"/> 30+65% <input checked="" type="radio"/> < 30% <input type="radio"/> Non utilizz. <input type="radio"/> In costruz. <input type="radio"/> Non finito <input type="radio"/> Abbandon.	
				Proprietà <input type="checkbox"/> Pubblica <input checked="" type="checkbox"/> Privata _____% <u>100</u> %	

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 16

S.MARIA DI MACERETO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 17



CHIESA DI S.ANDREA (LOC. SEGGIOLE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N°. 18

CHIESA DI S.GIUSEPPE (LOC. LUCCIANO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 Gruppo di Lavoro per la Salvaguardia e la Prevenzione dei Beni Culturali dai Rischi Naturali
 Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.C.R. - BARONE
SCHEDA 2° LIVELLO
IN DATA 26.12
Arch. B. DE MARTINO


 EMERGENZA POST-SISMA

SISMA
2016

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 19 06 2017 N° progressivo 0021 N° Scheda _____
(a cura dell'ufficio)

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso Bene individuato

Denominazione bene complesso: CHIESA DI SAN GIUSEPPE

Numero schede beni componenti _____ Codice livello superiore _____

Tipologia chiesa canonica palazzo castello torre bene archeologico altro

Pianta regolare con cortili ad ali aperte lineare altro _____

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione PIEMONTE Codice Istat comune 043038 Indirizzo LUCCIANO

Provincia PIEMONTE 1 via _____

Comune PIEVE TORINA 2 corso _____

Località LUCCIANO 3 vicolo _____

4 piazza _____

5 località num. civico _____

Sezione censuaria _____ N° complesso o aggregato _____ N° edificio _____

Foglio _____ Data _____ Particelle _____ Sub. _____

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante _____ Longitudine Est (x) 16°09' Latitudine Nord (y) 46°03' Lettura GPS

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DI SAN GIUSEPPE

Denominazione storica: _____

Datazione: anno 1710 secolo XVIII epoca _____ Ultima trasformazione _____

Proprietà: PIRELLA G. & C. _____ 3351695825

Utilizzatore: PIRELLA G. & C. _____

1

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Pintellamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Tensonnamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Massa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
 3 tele su cornice in legno (carte su legno) tabernacolo in legno, 2 altari in legno (di cui uno del 1746)

A_{21.2} - Descrizione danno
 Altare in legno del 1746: distacco della tela

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

Si consiglia lo sgombero delle opere d'arte mobili

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

€ _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO

€ _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

€ _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. sotai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

*Debuovere nuovo le linee a supporto delle
tabelle di ripreso (apertura lucerne)*



A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)

Atula (compresi navate, cappella, transetti)	Larghezza mt. 5,00	Lunghezza mt. 6,78	Superficie mq. 33,91	Altezza media mt. 5,25
Abside	Larghezza mt. 1,11	Lunghezza mt. 1,11	Superficie mq. 1,23	Altezza media mt. 1,11
Facciata principale	Larghezza mt. 6,79	Altezza mt. 5,00	Superficie mq. 33,91	
Campanile	Larghezza mt. 1,11	Lunghezza mt. 1,11		Altezza mt. 1,11
Coperture chiesa	Larghezza mt. 6,79	Lunghezza mt. 8,00	Superficie mq. 54,32	Altezza massima mt. 6,00


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 19

PALAZZO EX CIANCIOLI ORA MARCHETTI (LOC. LUCCIANO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**
 Comune: **PIEVE TORINA**
 Frazione/Localtà: **LUCCIANO**
 (denominazione Istat)

1 VIA
 2 CORSO
 3 VICOLO
 4 PIAZZA
 5 ALTRO
 (Indicare contrade, località, traversa, viale, etc.)

COORDINATE piane UTM geografiche altro

Fuso (32-33-34) Datum ED50 WGS84
 Ward/Lat _____ Est/Long _____

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra _____ Scheda n. **002** Data **28/06/18**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. **111** Istat Prov. **043** Istat Comune **038**

N° aggregato _____ (00) N° edifici **001**


Det. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio **002** Allegato _____
 Particelle **0178**

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **MARCHETTI ALESSIO** Codice Uso **IS**

DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	1	2	Usa	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 3	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	<input checked="" type="radio"/> 1919	<input type="radio"/> 19 + 45	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	01	A <input checked="" type="checkbox"/> > 65%	12
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 + 3.49	B <input type="radio"/> 50 + 69	<input type="radio"/> 46 + 61	<input type="radio"/> 62 + 71	B <input type="checkbox"/> Produttivo		B <input type="radio"/> 30+65%	
<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 + 5.00	C <input type="radio"/> 70 + 99	<input type="radio"/> 72 + 75	<input type="radio"/> 75 + 81	C <input type="checkbox"/> Commercio		C <input type="radio"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 + 129	<input type="radio"/> 82 + 86	<input type="radio"/> 87 + 91	D <input type="checkbox"/> Ufficio		D <input type="radio"/> Misc. utiliz.	
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 + 199	<input type="radio"/> 92 + 96	<input type="radio"/> 97 + 01	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.		E <input type="radio"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 + 229	<input type="radio"/> 02 + 08	<input type="radio"/> 09 + 11	F <input type="checkbox"/> Deposito		F <input type="radio"/> Non fatto	
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 + 299	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> > 2011	G <input type="checkbox"/> Strategico		G <input type="radio"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 + 399			H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.			
		I <input type="radio"/> 400 + 499						
		L <input type="radio"/> 500 + 649						
		M <input type="radio"/> 650 + 899						
		N <input type="radio"/> 900 + 1199						
		O <input type="radio"/> 1200 + 1999						
		P <input type="radio"/> 1600 + 2199						
		Q <input type="radio"/> 2200 + 3000						
		R <input type="radio"/> > 3000						

Proprietà: A Pubblice B Privata

Utilizzazione: _____ % Occupanti: **1100** %

Istat Provincia **043** Istat Comune **038** Squadra **1111** N° scheda **002** Data **22/06/18**

SEZIONE B - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio					B-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Continenza (sez. 7)		
Basso	30	0	0	30	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	0	0	0	0	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (con tutti o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alta	0	30	30	0	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	30
					F Edificio INAGIBILE per rischio sismico (5)	<input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rinnovare l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI);
 (2) Esito C nelle note (Sez.5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI);
 (3) Esito D nelle note (Sez.5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto;
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI);
 (5) Esito F nelle note (Sez.5) specificare quali sono le cause di rischio sismico e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

B-C
 Integrità e sicurezza: 1 Solo dall'esterno 4 Non eseguita per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudero (RU) C Debito (DM)
 2 Parziale D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL)
 3 Completa (>2/3)

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/> Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>		1 <input type="checkbox"/> Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...
2 <input type="checkbox"/> Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>		2 <input type="checkbox"/> Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/> Riparazione coperture	9 <input type="checkbox"/>		3 <input type="checkbox"/> Trasmittitura e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/> Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>		4 <input type="checkbox"/> Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/> Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>		
6 <input type="checkbox"/> Rimozione di tegole, canigoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>		

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie o persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili **1** Nuclei familiari evacuati **1** N° persone evacuate **2**

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spille
SEZ.1	Numero aggregato non indicato nella scheda FAST		
SEZ.4	Lo stato di danno è compatibile con quanto rilevato dalla schedatura MiBACT, eseguita in data 19/06/2017.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
 geom. PATRIZIO SCARPACCI

Firma

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Molise
 Patrizio Scarpacci
 Sezione di P.T. 37/1
 Geometra Patrizio Scarpacci

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° . 20

FONTANELLE DI ANTICO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	


NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N°. 21

CHIESA DI S.PATERNIANO (LOC. ANTICO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

15 2150




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.S.R. - MARONE
SCHEDA SECONDO LIVELLO
IN DATA 03/03/2017
Arch. B. DE MARTINO



EMERGENZA POST-SISMA

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO
2016

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

09 - AGGRAVAMENTO 23/05/2018 MODELLO A – DC
Prima sezione

A1

Data 23/05/2018	N° progressivo 1011	N° Scheda
-----------------	---------------------	-----------

A2 – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input type="radio"/>
Denominazione bene complesso:	
Numero schede beni componenti	Codice livello superiore
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro	

A3 – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione PIEMONTE	Codice Istat comune	Indirizzo
Provincia TORINO		1 <input type="radio"/> via
Comune PIVERO TORINESE		2 <input type="radio"/> corso
Località ANTICICLO		3 <input type="radio"/> vicolo
		4 <input type="radio"/> piazza
		5 <input checked="" type="radio"/> località num. civico
Sezione censuaria	N° complesso o aggregato	N° edificio
Foglio 1214	Data	Particelle 1A Sub.

A4 – COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (x) 12° 03' 33"	Latitudine Nord (y) 42° 08' 28"	<input checked="" type="radio"/> Lettura GPS
-----------	---------------------------------	---------------------------------	--

A5 – OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA DI S. PATERNIANO	
Denominazione storica:	CHIESA DI S. PATERNIANO	
Datazione: anno	secolo 13°/14° epoca	Ultima trasformazione 2012
Proprietà:		
Utilizzatore:		

1

ERICA MAGAGNINI *Erica Magagnini*
 FABIO MICOZZI *Fabio Micozzi*

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile *vedere prescrizioni in note (A₂₃)*

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi *IMPOSSIBILITA' ACCESSO* / *BLOCCO PORTA ACCESSO*

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda detagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

A_{21.2} - Descrizione danno

A_{21.3} - Provvedimenti provvisionati sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 22

EX CHIESA DI S.AGATA - OSPEDALETTO DEI POVERI (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.	

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: 39647

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA IDIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra P4494 Scheda n. 007 Date 26/11/16
 Comune: PIEVE TORINA Istat Reg. 141 Istat Prov. 1043 Istat Comune 0138
 Frazione/Località: (denominazione Istat) VIGNOLI IDIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 141 Istat Prov. 1043 Istat Comune 0138
 1 VIA VIGNOLI N° aggregato 3177 N° edificio 001
 2 CORSO _____ Num. Civici _____
 3 VICOLO _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____ (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)
 COORDINATE: piano UTM geografiche altro
 Fuso (32-33-34) _____ Datum Nord/Lat 43.0248.70
 WGS84 Est/Long 13.0305.40
 Dati catastali Foglio 123 Allegato _____
 Particelle 40
 Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo
 DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CHIESA DI SANTI AGATA Codice Uso S162

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)			Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 1919	2 <input checked="" type="checkbox"/> 19 ÷ 45	A <input type="checkbox"/> Abitativo			
<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	B <input type="checkbox"/> Produttive		A <input checked="" type="radio"/> > 65%	<u>1101</u>
<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	C <input type="checkbox"/> Commercio		B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	
<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	D <input type="checkbox"/> Uffici		C <input type="radio"/> < 30%	
<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> > 12	E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	E <input checked="" type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	<u>1011</u>	D <input type="radio"/> Non utiliz.	
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	F <input type="checkbox"/> Deposito		E <input type="radio"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	G <input type="checkbox"/> Strategico		F <input type="radio"/> Non finito	
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96	9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.		G <input type="radio"/> Abbandon.	
			10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01	10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
			11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08	11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
			12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11	12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
			13 <input type="checkbox"/> > 2011	13 <input type="checkbox"/> > 2011				
					Proprietà A <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica B <input type="checkbox"/> Privata			
					<u>1100</u> % _____ %			

Istat Provincia 10413 Istat Comune 10318 Squadra P4491 N° scheda 1007 Data 12/11/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.3) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)

(2) Esito C nelle note (Sez.5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____
proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C Sull'accuratezza della visita	<input type="radio"/> Solo dall'esterno	<input type="radio"/> Parziale	<input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)	<input type="radio"/> Non eseguito per:	<input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	<input type="radio"/> Ruderare (RU)	<input type="radio"/> Demolito (DM)
				<input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	<input type="radio"/> Altro (AL)		

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input checked="" type="checkbox"/>	Transeature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 1 / 14 Nuclei familiari evacuati 1 / 10 N° persone evacuate 1 / 10

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
<p>ARGOMENTO</p> <p>ANNOZZIONI</p> <p>Sono stati rilevati grossolani allungamenti alla muratura consentiti in appartamenti e balconi di fiume. Si consiglia di trasecurare il perimetro del fabbricato.</p>		


I componenti della squadra di ispezione (stampatello) ANDRE BALCO Firma Massimiliano Lucchesi

AL SOPRALLUOGO HANNO PARTECIPATO MASSIMILIANO LUCCHESI E GIACOMO SEVIERI


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 23

PALAZZO VIA ROMA 112 (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(ArDES 01/2013)



ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

<p>Provincia: MACE RATA</p> <p>Comune: PIEVE TORINA</p> <p>Frazione/Localtà: CAPOLUOGO</p> <p>1 <input type="radio"/> VIA ROMA</p> <p>2 <input type="radio"/> CORSO</p> <p>3 <input type="radio"/> VICOLO</p> <p>4 <input type="radio"/> PIAZZA</p> <p>5 <input type="radio"/> ALTRO</p> <p style="font-size: small;">(Indicare contrada, località, traversa, svolta, etc.)</p>	<p>IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO</p> <p>Squadra: MIR 61418 Scheda n.: 010161 Data: 27/10/2017</p> <p>IDENTIFICATIVO EDIFICIO</p> <p>Istat Reg.: 411 Istat Prov.: 0412 Istat Comune: 038</p> <p>N° aggregato: 00358 00 N° edificio: 001</p> <p>Cod. di Località Istat: _____ Tipo carta: _____</p> <p>Suz. di censimento Istat: _____ N° carta: _____</p> <p>Dati catastali Foglio: 23 Allegato: _____</p> <p>Particelle: 128 1810 1122 2329</p> <p>Posizione edificio <input type="radio"/> Isolato <input checked="" type="radio"/> Interno <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo</p>
---	--

COORDINATE: piano UTM geografiche altro


Fuso	Datum	Nord/Lat
(32-33-34)	ED50	_____
_____	WGS84	Est/Long _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: **AQUILILI ALVIAIO**

AQUILILI DOKIEMICA

Codice Uso: **151**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione						
N° piani totali con interrati 1 <input type="radio"/> < 9 2 <input type="radio"/> 10 3 <input type="radio"/> 11 4 <input type="radio"/> 12 5 <input type="radio"/> > 12 6 <input type="radio"/> _____ 7 <input type="radio"/> _____ 8 <input type="radio"/> _____	Altezza media di piano (m) 1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 - 3.49 3 <input type="radio"/> 3.50 - 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00 Piani interrati A <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 B <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristruttur. 1 <input type="radio"/> < 1919 2 <input type="radio"/> 19 - 45 3 <input type="radio"/> 46 - 61 4 <input type="radio"/> 62 - 71 5 <input type="radio"/> 72 - 75 6 <input type="radio"/> 76 - 81 7 <input type="radio"/> 82 - 86 8 <input type="radio"/> 87 - 91 9 <input type="radio"/> 92 - 96 10 <input type="radio"/> 97 - 01 11 <input type="radio"/> 02 - 08 12 <input type="radio"/> 09 - 11 13 <input type="radio"/> > 2011	Uso A <input type="checkbox"/> Abitativa B <input type="checkbox"/> Produttiva C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Publ. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Terzi ricett.	N° unità d'uso: 1051	Utilizzazione A <input type="radio"/> > 65% B <input type="radio"/> 30 - 65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non uffici. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non fatto G <input type="radio"/> Abbandon.	Occupanti _____		
		A <input type="radio"/> < 50 I <input type="radio"/> 400 - 499 B <input type="radio"/> 50 - 99 L <input type="radio"/> 500 - 649 C <input type="radio"/> 10 - 99 M <input type="radio"/> 850 - 899 D <input type="radio"/> 100 - 129 N <input type="radio"/> 900 - 1199 E <input type="radio"/> 130 - 169 O <input type="radio"/> 1200 - 1599 F <input type="radio"/> 170 - 229 P <input type="radio"/> 1600 - 2199 G <input type="radio"/> 230 - 299 Q <input type="radio"/> 2200 - 3000 H <input type="radio"/> 300 - 399 R <input type="radio"/> > 3000								
		Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata							_____% 41010%	

Istat Provincia [] [] [] [] Istat Comune [] [] [] [] Squadra [] [] [] [] N° scheda [] [] [] [] Data **12/08/17**

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				
Rischio	Esterno (Sez. 6)	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Non Strutturale (Sez. 3)	Cerchiate (Sez. 7)
Basso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alto	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

8-B Esito di agibilità	
A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma ABIBILE con provvedimenti di PL (1)	<input type="radio"/>
C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE:
 (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richieste e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (4) Esito E proposto in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C **Sull'accuratezza della visita**
 1 Solo dall'esterno 4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolite (DM)
 2 Parziale D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL)
 3 Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

*	**	PROVVEDIMENTI DI PL SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI PL SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di corrimani, parapetti, oggetti...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tampeature e bramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione caperture	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasferimento e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rinquinamento di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, congegni, canoe fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili **121015** Nuclei familiari evacuati **10103** N° persone evacuate **101016**

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOVAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla



I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
ing. ANTONIO BETTACCHI

Firma **Antonio Bettacchi**
CADUTE DEGLI INGOMERATI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Dott. Ing. ANTONIO BETTACCHI
 PIEMONTE
 A n. 326 s. civile e ambientale
 INGEGNERIA s. sordistica e c. dell'informazione

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 24

CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



TNR 02 - 27/02-03/03


Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.E.P. MARCHE
 SECONDO LIVELLO
 DATA
 27/02/2016
 ANNO DI MARCHE



SISMA
 CENTRO ITALIA
 24 AGO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A1 - AGGRAVAMENTO
 A1 Data 15-05-2018 n° progressivo 02

Data	15/05/2018	N° progressivo	02	N° Scheda	
------	------------	----------------	----	-----------	--

A2 – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input checked="" type="checkbox"/>	Bene individuo	<input type="checkbox"/>
Denominazione bene complesso:	CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA		
Numero schede beni componenti	12	Codice livello superiore	
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro		
Pianta	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> con cortili <input type="checkbox"/> ad ali aperte <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> altro		

A3 – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	AN	Codice Istat comune		Indirizzo	
Provincia	AN			1 <input type="checkbox"/> via	
Comune	PIEVE TORINA			2 <input type="checkbox"/> corso	
Località	PIEVE TORINA			3 <input type="checkbox"/> vicolo	
				4 <input type="checkbox"/> piazza	
				5 <input type="checkbox"/> località	num.civico
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio	
Foglio	123	Data		Particelle	
				Sub.	

A4 – COORDINATE UTM

Quadrante		Longitudine Est (x)	43° 22'	Latitudine Nord (y)	43° 22'	<input checked="" type="checkbox"/> Lettura GPS
-----------	--	---------------------	---------	---------------------	---------	---

A5 – OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA				
Denominazione storica:	CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA				
Datazione: anno	1716	secolo	18	epoca	
Proprietà:	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE				Ultima trasformazione
Utilizzatore:	S. MARIA ASSUNTA				

MONS. NELLO TRANDECCHI

1

VEDI ALLEGATO

A18 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
 3 DIPINTI SUTEA NELL'ABSIDE; 5 STATUE (RECENTI) - 1 ORGANO (1800); 3 ALTARI MONUMENTALI BAROCHI; 1 ALTARE SCOLPIDO E DORATO (CAPPPELLA S. MISTRA); AFFRESCHI (1800)

A21.2 - Descrizione danno
 AFFRESCHI CON CREPE E DISTACCO DI INTONACO; ORGANO DISTANTO DALLA CADUTA ALL'INTERNO DI ELEMENTO ARCHITETTONICO ERANO STATI GIÀ PORTATI VIA I DIPINTI DEGLI ALTARI BAROCHI PICCOLI ALL'INTERNO DELLA CHIESA

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

SGOMBERO DI TUTTI GLI ALTARI; DUE TELE PAU OTTO E APPRECIARI; VELENATURA DI PINTI MURALI; RECUPERO MACERIE X INTONACO DI PIÙ; ALLONTANAMENTO PICCOLI

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ | | | | | ,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A _{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni progressi aggravati)	
STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00	
A _{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate	
STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00	
A _{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")	
STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00	

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

LA VISITA È STATA CONDOTTA IN PRESENZA DEL V.V.P. E, HANCOSSO LE CONDIZIONI DI SICUREZZA, L'ISPEZIONE NELLE CAMPAGNE LATERALI DELLA CHIESA NON È STATO EFFETTUATA ED I RELATIVI NECESSARI IL DANNO NON SONO STATI COMPILATI.

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)


Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. 110,21	Lunghezza mt. 113,11	Superficie mq. 12461	Altezza media mt. 12,10
Abside	Larghezza mt. 17,81	Lunghezza mt. 18,51	Superficie mq. 1616	Altezza media mt. 11,61
Facciata principale	Larghezza mt. 15,51	Altezza mt. 12,11	Superficie mq. 1192	
Campanile	Larghezza mt. 11,1	Lunghezza mt. 11,1		Altezza mt. 11,1
Coperture chiesa	Larghezza mt. 11,61	Lunghezza mt. 12,11	Superficie mq. 1432	Altezza massima mt. 11,51

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 25

CHIESA DI S.GIOVANNI (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

10 1352




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

REGIONE MARCHE
SCHEDE SECONDO LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 23/2018
Arch. B. DE MARTINO



SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

AGGRAVAMENTO A1 15/05/2018 n° progressivo 01 MODELLO A – DC
Prima sezione

Data 21/8 021 210111	N° progressivo 1021	N° Scheda
----------------------	---------------------	-----------

A2 – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti: _____	Codice livello superiore: _____
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro	

A3 – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione <u>PIEMONTE</u>	Codice Istat comune _____	Indirizzo <u>XXI 51 911111</u>
Provincia <u>PIEMONTE</u>	_____	<input checked="" type="radio"/> via <u>01001111</u>
Comune <u>PIEVE TORINA</u>	_____	<input type="radio"/> corso _____
Località _____	_____	<input type="radio"/> vicolo _____
_____	_____	<input type="radio"/> piazza _____
_____	_____	<input type="radio"/> località _____
Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	num. civico _____
Foglio _____	Data _____	N° edificio _____
_____	_____	Particelle _____
_____	_____	Sub _____

A4 – COORDINATE UTM

Quadrante _____	Longitudine Est (x) _____° _____'	Latitudine Nord (y) _____° _____'	<input type="radio"/> Lettura GPS
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

A5 – OGGETTO

Denominazione bene: <u>CHIESA DI S. GIOVANNI</u>
Denominazione storica: <u>CHIESA DI S. GIOVANNI</u>
Datazione: anno _____ secolo <u>17</u> epoca _____
Proprietà: <u>PIRELLA GÖTTSCHE LOWE</u>
Ultima trasformazione: _____
Utilizzatore: <u>PIRELLA GÖTTSCHE LOWE</u>

MONS. NELLO TRAVI 200611

VEDI ALLEGATO

A18 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/> Indicare le parti agibili	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/> Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/> Indicare le cause esterne

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di carichiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dattiloscritta a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
 È SANE IMPOSSIBILE X CROLO FACCIATA

A21.2 - Descrizione danno

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE


STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 26

CHIESA DI S.AGOSTINO E CONVENTO (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

UN.C.P. - MARCHE
CONV. P. LIVELLO
PIEVE TORINA
8.3.2016
S. B. DE MARTINO



EMERGENZA POST-SISMA

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO
2016

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 02/09/16	N° progressivo 102	N° Scheda
---------------	--------------------	-----------

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input checked="" type="radio"/>	Bene individuo <input type="radio"/>
Denominazione bene complesso: Chiesa di S. Agostino e Convento	
Numero schede beni componenti	Codice livello superiore
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE	Codice Istat comune	Indirizzo
Provincia AN		1 <input checked="" type="radio"/> via
Comune Pieve Torina		2 <input type="radio"/> corso
Località Pieve Torina		3 <input type="radio"/> vicolo
		4 <input checked="" type="radio"/> piazza
		5 <input type="radio"/> località
		6 <input type="radio"/> località num. civico
Sezione censuaria	N° complesso o aggregato	N° edificio
Foglio 102	Data	Particella 102 Sub.

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (x) 13° 01' 66"	Latitudine Nord (y) 43° 01' 01"	<input checked="" type="checkbox"/> Lettura GPS
-----------	---------------------------------	---------------------------------	---

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene:	Chiesa di S. Agostino e Convento
Denominazione storica:	Chiesa di S. Agostino
Datazione: anno 1434 secolo XV epoca	Ultima trasformazione
Proprietà: Comune di Pieve Torina	
Utilizzatore: S. Severino Arcangelo	

A18 - AGIBILITA'
 Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile Agibile con Provvedimenti Tempaneamente Inagibile Inagibile per cause Esterne

Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A19 - TIPO DI VISITA
 Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione mant. di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte: *1 TABERNACOLO GIÀ SMONTATO; GRATE DIPINTE E DORATE SUI MATRONEI; VIA CRUCIS (sec XVII); 3 PALE D'ALTARE (FINE '800 - INIZI '900); 1 MADONNINA IN CERA SOTTO CAMPANA PREGIOLATA ('600?); 3 ALTARI; 5 CANDELABBI '800*

A21.2 - Descrizione danno: *INFESTAZIONE PICCIONI; PORTALE D'INGRESSO CADUTO; CANDELABBO ROTTO*

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

ALLONTANAMENTO PICCIONI; SGOMBERO DI TUTTE LE OPERE D'ARTE MOBILI; DELLE GRATE; CAMPOROLA; RACCOLTA E RICOVERO FRAMMENTI PORTALE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ ,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

Si ritiene opportuno proteggere la copertura contro le infiltrazioni di acqua con l'apposizione di teli nelle zone interessate da creole.

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati (S) rilevati (R))

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u>6,510</u>	Lunghezza mt. <u>18,51</u>	Superficie mq. <u>120,25</u>	Altezza media mt. <u>12,65</u>
Abside	Larghezza mt. <u>6,512</u>	Lunghezza mt. <u>18,51</u>	Superficie mq. <u>121,025</u>	Altezza media mt. <u>12,65</u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u>7,510</u>	Altezza mt. <u>12,65</u>	Superficie mq. <u>101,25</u>	
Campanile	Larghezza mt. <u>1,1</u>	Lunghezza mt. <u>1,1</u>		Altezza mt. <u>1,1</u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u>7,010</u>	Lunghezza mt. <u>2,01</u>	Superficie mq. <u>14,10</u>	Altezza massima mt. <u>1,3</u>

ID 2149



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA INSEDIAMENTO

MODELLO I - EC
 Prima sezione
(da compilare sempre)

I₁

Data 02/03/2013	N° progressivo 021	N° Scheda 11111
-----------------	--------------------	-----------------

I₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

<input checked="" type="checkbox"/> Bene complesso	<input type="checkbox"/> Bene individuo
Denominazione bene complesso: CANTIERE S. ANTONIO AGRICOLA	
Numero schede beni componenti 02	

I₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA:

Regione MARCHE	Istat	Indirizzo S. ANTONIO
Provincia ANCONA	Istat	1 <input checked="" type="radio"/> via TINO
Comune PIEVE TORINA	Istat	2 <input type="radio"/> corso
Località		3 <input type="radio"/> vicolo
		4 <input type="radio"/> piazza
		5 <input type="radio"/> località num.civico
N° complesso o aggregato		N° edificio

I₄ - COORDINATE

FUSO (32-33-34) 33	DATUM <input type="checkbox"/> ED50 <input checked="" type="checkbox"/> WGS84	Nord/Lat 43° 12' 12.6" N Est/Long 13° 12' 48" E
--------------------	---	--

I₅ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

<input checked="" type="checkbox"/> museo	<input type="checkbox"/> archivio	<input type="checkbox"/> biblioteca	<input type="checkbox"/> area archeologica
<input checked="" type="checkbox"/> culto	<input type="checkbox"/> uffici	<input type="checkbox"/> abitazione	<input type="checkbox"/> servizi
<input type="checkbox"/> non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/> altro	CANTIERE AGRICOLA	

I₆ - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI		SI
In piano	<input checked="" type="checkbox"/>	Avvallamento	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input type="checkbox"/>	In prossimità della costa	<input type="checkbox"/>
Su riparto	<input type="checkbox"/>	Scavato nel banco	<input type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input type="checkbox"/>	Ipogeo	<input type="checkbox"/>

I₇ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso carrabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA PER IL RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE PER EVENTI SISMICI - PALAZZI

MODELLO P - ES

Seconda sezione

(da compilare per il bene individuo o per ogni bene componente)

P₁ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene individuo Bene componente

P₂ - RIFERIMENTO SCHEDA INSEDIAMENTO

N° Scheda Data Rilevatore

P₃ - OGGETTO

Denominazione bene:
 Denominazione storica:
 Datazione: anno secolo epoca Ultima trasformazione
 Proprietà:
 Utilizzatore:

P₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

museo archivio biblioteca area archeologica culto uffici struttura ricettiva-albergo
 servizi abitazione altro non utilizzato

P₆ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE PREVALENTE

Uso pubblico SI NO Abitazione principale SI NO

P₅ - POSIZIONE

Isolato Connesso con altri edifici su lati

P₇ - REGOLARITA' E FORMA PLANIMETRICA

	Regolare	Non regolare	Forma in pianta		
Pianta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> rettangolare	<input type="checkbox"/> rett allungata	<input type="checkbox"/> a L
Elevazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> a C	<input checked="" type="checkbox"/> a corti	<input type="checkbox"/> altro
Disposizione muri interni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> porticati <input type="checkbox"/> logge <input type="checkbox"/> cavedi <input type="checkbox"/> atri <input checked="" type="checkbox"/> scale <input type="checkbox"/> atrio		
Disposizione aperture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> corpi annessi <input checked="" type="checkbox"/> elementi aggettanti <input checked="" type="checkbox"/> cortili interni		
Numero di piani massimo	0/2		<input type="checkbox"/> Discontinuità costruttive e del materiale		

U.C.C.R. - NARANZE
 SCHEDA 2° LIVELLO
 VALIDATA
 IN DATA 03/2016
 Arch. B. DE MARTINIUS

P₁₅ – DESCRIZIONE DEI DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (EVENTUALE)

P_{15.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
Rinella affrescato nel 1500 - S. Spirito - nel chiostro

P_{15.2} - Descrizione danno
*Lesioni dell'intonaco con distacco e caduta del frammento di parete
 frammento di stucco affresco - consolidamento successivo
 della parete*

P₁₆ – NOTE
*PLANIMETRIE DEL BENE NON DISPONIBILI... RILEVAZIONI GEOMETRICHE EFFETTUATE
 SOLO ESPERIMENTALE A CAUSA DELLA PERICOLOSITA' DEL SITO.*

P₁₇ – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SI NO
Scudo Valterlini G.T.S.

P₁₈ – SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO


SISMA		CENTRO ITALIA 2016	SQUADRA N. MAR-01
Componenti della squadra			
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza	
AGOSTINELLI INES	FUNC. REST.	SADAP PR e PC <i>Agostinelli</i>	
ZIVERI ANNARITA	ASS. TECN.	SADAP PR e PC <i>Annarita Ziveri</i>	
MAGRAGNINI ERLCA	ING.	BELVIS-UNICAM	
FUNARI ROBERTO	ING.	BELVIS-UNICAM	

Firma *R. Agostinelli*
 Firma *S. Ziveri*
 Firma *Annarita Ziveri*
 Firma *Roberto Funari*


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 27

GALLANO
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO
SCHEDA SECONDO LIVELLO
INTERVENTI:
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)




ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA Comune: PIEVE TORINA Frazione/Località: FRAZIONE (denominazione Istat) 1 <input type="radio"/> VIA GIALLIANO 2 <input type="radio"/> CORSO 3 <input type="radio"/> VICOLO 4 <input type="radio"/> PIAZZA 5 <input type="radio"/> ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra _____ Scheda n. 01017 Data 28/03/18 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 111 Istat Prov. 143 Istat Comune _____ N° aggregato 00582 00 N° edificio _____ Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali Foglio 35 Allegato _____ Particelle 353 Posizione edificio <input checked="" type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro Fusso (32-33-34) _____ Datum <input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84 Nord/Lat _____ Est/Long _____	
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SICIRIDIALIA IMARIALIA Codice Uso IS	

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati 1 <input type="radio"/> 9 2 <input type="radio"/> 10 3 <input type="radio"/> 11 4 <input type="radio"/> 12 5 <input type="radio"/> >12 6 7 8	Altezza media di piano [m] 1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00 Piani interrati A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> >3	Superficie media di piano [m²] A <input type="radio"/> < 50 I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 B <input checked="" type="radio"/> 50 ÷ 69 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 R <input type="radio"/> > 3000		Costr. e ristr. 1 <input type="radio"/> < 1919 2 <input type="radio"/> 19 ÷ 45 3 <input type="radio"/> 46 ÷ 61 4 <input type="radio"/> 62 ÷ 71 5 <input type="radio"/> 72 ÷ 75 6 <input type="radio"/> 76 ÷ 81 7 <input type="radio"/> 82 ÷ 86 8 <input type="radio"/> 87 ÷ 91 9 <input type="radio"/> 92 ÷ 96 10 <input type="radio"/> 97 ÷ 01 11 <input type="radio"/> 02 ÷ 08 12 <input type="radio"/> 09 ÷ 11 13 <input type="radio"/> > 2011	Uso A <input type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	N° unità d'uso 01 Utilizzazione A <input checked="" type="radio"/> > 65% B <input type="radio"/> 30 ÷ 65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utiliz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	Occupanti _____ 00
		Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata _____% 100 %					

Istat Provincia | 4 | 3 | Istat Comune | | | Squadra | | | N° scheda | 0 | 0 | 7 | Data | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 8 |

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare, anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
 proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C **Sull'accuratezza della visita** 1 Solo dall'esterno 4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM)
 2 Parziale D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL) _____
 3 Completa (>2/3)


8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Transennature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili | 1 | 0 | 1 | Nuclei familiari evacuati | 1 | 0 | 0 | N° persone evacuate | 1 | 0 | 0 | 0 |

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____ Firma 

Collegio Circondariale
 Geometri e Geometri Laureati
 di Camerino
 Iscrizione Albo
 N. 471
 Geometa
 Leonardo Pomati

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° . 28

CHIESA DI S.RITA (LOC. GALLANO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

NESSUNA SCHEDA

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 29

CASA PADRONALE – VILLA (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	

INTERVENTI:

RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.

Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO. PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AnDES 07/2013)

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFEDERAZIONE DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**

Comune: **PIEVE TORINA**

Frazione/Località: _____

1 VIA **MONTE DI GIOVIE**

2 CORSO _____

3 VICOLO _____

4 PIAZZA _____

ALTRO _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro

uso Datum Nord/Lat _____

33-33-34 ED50 _____

WGS84 Est/Long _____

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra _____ Scheda n. _____ Data **2/2018/17**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. **111** Istat Prov. **043** Istat Comune **018**

N° aggregato **00517** **00** N° edificio _____

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____

Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio **35** Allegato _____

Particelle **1817** **SUB1** **SUB2**

Posizione edificio Isolato Interno D'estramità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **MIGLIORELLI SILVANIA** Codice Uso _____

MIGLIORELLI FRANCA **MIGLIORELLI MARCELO** _____

MIGLIORELLI MARIA TERESA _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m ²]		Cestr. o ristruttur.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/>	1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input type="radio"/> 2.50 + 3.49 3 <input checked="" type="radio"/> 3.50 + 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00	A <input type="radio"/> < 50 B <input type="radio"/> 50 + 69 C <input checked="" type="radio"/> 70 + 99 D <input type="radio"/> 100 + 129 E <input type="radio"/> 130 + 169 F <input type="radio"/> 170 + 229 G <input type="radio"/> 230 + 299 H <input type="radio"/> 300 + 399	I <input type="radio"/> 400 + 499 L <input type="radio"/> 500 + 649 M <input type="radio"/> 650 + 899 N <input type="radio"/> 900 + 1199 O <input type="radio"/> 1200 + 1599 P <input type="radio"/> 1600 + 2199 Q <input type="radio"/> 2200 + 3000 R <input type="radio"/> > 3000	1 <input type="radio"/> < 1919 2 <input type="radio"/> 19 + 45 3 <input type="radio"/> 46 + 61 4 <input type="radio"/> 62 + 71 5 <input type="radio"/> 72 + 75 6 <input type="radio"/> 76 + 81 7 <input type="radio"/> 82 + 86 8 <input checked="" type="radio"/> 87 + 91 9 <input type="radio"/> 92 + 96 10 <input type="radio"/> 97 + 01 11 <input type="radio"/> 02 + 08 12 <input type="radio"/> 09 + 11 13 <input type="radio"/> > 2011	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	02	A <input type="radio"/> > 65% B <input checked="" type="radio"/> 30+65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non abitaz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	_____
						Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input type="checkbox"/> Privata _____ % _____ %		

Istat Provincia | 01413 | Istat Comune | 01318 | Squadra | | | | N° scheda | | | | Data | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A	Edificio AGIBILE (*) <input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) <input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input type="radio"/>
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) <input type="radio"/>
					E	Edificio INAGIBILE (4) <input checked="" type="radio"/>
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) <input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Solo dall'esterno Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM)
 Sull'accuratezza Parziale D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL) _____
 della visita Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)			
*	**	*	**
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili | 012 | Nuclei familiari evacuati | | | | N° persone evacuate | | | |

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO ANNOTAZIONI Foto d'insieme dell'edificio Spilla

EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO
CON PERICOLO DI ACCESSO


I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____
 Firma _____




ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 30

CASE RURALI (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AcDES 07/2013)



ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**

Comune: **PIEVE TORINA**

Frazione/Localtà: **GALLANO**

1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____ Num. Civici _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piane UTM geografiche altro _____

Fuso (32-33-34) _____ Datum ED50 WGS84 Nord/Lat _____ Est/Lang _____

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra **1-1-1-1** Scheda n. **1-134** Data **24/03/18**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. **111** Istat Prov. **10413** Istat Comune **01318**

N° aggregato **101575** **1010** N° edificio **1011**

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio **1315** Allegato _____
 Particelle **131561** _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **CLICCIARIELLI PAOLO + ALTRI** Codice Uso **1S1**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

VEDERE ALLEGATI

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristruttur.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	101	A <input type="radio"/> > 65%	____
2 <input checked="" type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 99	L <input type="radio"/> 300 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	_____	B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	_____
3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 100 ÷ 199	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input checked="" type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	C <input type="radio"/> < 30%	_____
4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 200 ÷ 299	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	D <input checked="" type="radio"/> Non attizz.	_____
5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 300 ÷ 399	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	_____	E <input type="radio"/> In costruz.	_____
6 <input type="radio"/>		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____	F <input type="radio"/> Non finito	_____
7 <input type="radio"/>	Piani interrati A <input checked="" type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	G <input type="radio"/> Abbandon.	_____
8 <input type="radio"/>	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥ 3	H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	_____		
				9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96				
				10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
				11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
				12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
				13 <input type="checkbox"/> > 2011				
				Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblico B <input checked="" type="checkbox"/> Privata				
						_____% 110101%		

Istat Provincia **01413** Istat Comune **01318** Squadra **-|-|-|-** N° scheda **-|3|4** Data **2|4|0|3|1|8**

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale o, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento sul rischio _____
 proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	4 <input type="radio"/> Non eseguita per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
	2 <input type="radio"/> Parziale		D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL)	
	3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione coperture	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasemature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili **1|0|0|1** Nuclei familiari evacuati **-|-|-|-** N° persone evacuate **-|-|-|-**

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Scala
	EDIFICIO CHE HA SUBITO UNA RECENTE RISTRUTTURAZIONE ATTUALMENTE ALLO STATO GREZZO.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

GEOM. SIMONE SELVADAGI


Comune di Pieve Torina
Ufficio Tecnico e Edilizia

Firma _____
Simone Selvadagi


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 31

AGGREGATO RURALE (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**

Comune: **PIEVETORINA**

Frazione/Localtà: _____
(denominazione Istat)

1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____
 4 PIAZZA _____
 5 CANTIERO _____

CAPECCHIARA
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piane UTM geografiche altro

Fuso _____ Datum Nord/Lat **431013192131**
 ED50 Est/Long **1131041321916**
 WGS84

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra _____ Scheda n. _____ Data **220717**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. **111** Istat Prov. **01413** Istat Comune **10318**

N° aggregato **15418** N° edificio **1011**


Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali foglio **122** Allegato _____
 Particelle **191** **14**

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DEDENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **LIORENZINETTI VIANINZAI**
LIORENZETTI PAIOLIA Codice Uso **1S1**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. e ristruttur.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2,50	A <input type="radio"/> < 50	1 <input type="radio"/> < 1919	A <input type="checkbox"/> Abitativo	1	A <input type="radio"/> > 65%	12
<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2,50 + 3,49	B <input checked="" type="radio"/> 50 + 69	2 <input type="checkbox"/> 19 + 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo		B <input type="radio"/> 30 + 65%	
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3,50 + 5,00	C <input type="radio"/> 70 + 99	3 <input type="checkbox"/> 45 + 61	C <input type="checkbox"/> Commercio		C <input type="radio"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5,00	D <input type="radio"/> 100 + 129	4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	D <input type="checkbox"/> Uffici		D <input type="radio"/> Non utilizz.	
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 + 169	5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.		E <input type="radio"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 + 229	6 <input type="checkbox"/> 75 + 81	F <input checked="" type="checkbox"/> Depositi		F <input type="radio"/> Non finito	
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 + 299	7 <input type="checkbox"/> 82 + 86	G <input type="checkbox"/> Strategico		G <input type="radio"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 + 399	8 <input type="checkbox"/> 87 + 91	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.			
	Piani interrati	I <input type="radio"/> 400 + 499	9 <input type="checkbox"/> 92 + 96				
	A <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 2	J <input type="radio"/> 1600 + 2199	10 <input type="checkbox"/> 97 + 01				
	B <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 3	K <input type="radio"/> 2200 + 3000	11 <input type="checkbox"/> 02 + 08				
		L <input type="radio"/> 300 + 399	12 <input type="checkbox"/> 09 + 11				
		M <input type="radio"/> > 3000	13 <input type="checkbox"/> > 2011				

Proprietà A Pubblica B Privata
 _____ % **110101%**

Istat Provincia **104131** Istat Comune **103181** Squadra **1111** N° scheda **1111** Data **21/07/17**

SEZIONE B - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio					B-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 5)	Strutturale (sez. 3 o 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A	Edificio AGIBILE (*) <input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) <input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) <input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	E	Edificio INAGIBILE (4) <input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) <input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento cui richiesto.
 (4) Esito E in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (6) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C Sull'accuratezza della visita	1 <input checked="" type="radio"/> Solo dall'esterno	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
	2 <input type="radio"/> Parziale		D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input checked="" type="radio"/> Altro (AL) <i>crolio parziale</i>	
	3 <input type="radio"/> Completa (>2/3)				

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) e estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature e tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infianchi, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili **1111** Nuclei familiar evacuati **1101** N° persone evacuate **111101**

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	-Crolio parziale del tetto; -crolio parziale della parete est; -lesioni diffuse su murature esterne. -caduta di tegole e coppi. Visita solo dall'esterno		


I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
DOTT. LAPUCCI GEOM. FERNANDO

Firme _____


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 32

MULINO (LOC. ROTI)
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO
SCHEDA SECONDO LIVELLO
INTERVENTI:
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: 69164

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: <u>MACE DATA</u> Comune: <u>PIEVETORINA</u> Frazione/Localtà: (denominazione Istat) <u>ROTI</u> 1 <input checked="" type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA _____ 5 <input type="radio"/> ALTRO _____ (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra <u>ELSA</u> Scheda n. <u>11</u> Data <u>12/12/2016</u> IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. <u>111</u> Istat Prov. <u>04B</u> Istat Comune <u>0318</u> N° aggregato _____ N° edificio _____ Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali foglio <u>122</u> Allegato _____ Particelle <u>4913</u> Posizione edificio <input checked="" type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
COORDINATE <input type="radio"/> plane UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro Fuso (32-33-34) _____ Datum _____ Nord/Lat _____ <input type="radio"/> ED50 _____ <input type="radio"/> WGS84 _____ Est/Long _____	DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO <u>GIULIA ETIQUETTA</u> Codice Uso (I.S.) _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrali	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m ²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2,50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	<u>01</u>	A <input checked="" type="radio"/> > 65%	<u>10/2</u>
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2,50 ÷ 3,49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	_____	B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	_____
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3,50 ÷ 5,00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	C <input type="radio"/> < 30%	_____
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5,00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	D <input type="radio"/> Non effiz.	_____
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	_____	E <input type="radio"/> in costruz.	_____
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____	F <input type="radio"/> Non finito	_____
<input type="radio"/> 7	Piani interrali A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	G <input type="radio"/> Abbandon.	_____
<input type="radio"/> 8	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> > 3	H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricolt.	_____		
				9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96				
				10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
				11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
				12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
				13 <input type="checkbox"/> > 2011				
					Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata			
						_____ %		<u>10,0</u> %

Istat Provincia 043 Istat Comune 038 Squadra P.1539 N° scheda 111 Data 22/12/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esito (Sez. 8)	Sintombi (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Contorno (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input checked="" type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) ripartire se in lampadina inagibilità è totale o parziale o, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Radere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	2 <input type="radio"/> Parziale		D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL)	
	3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesì (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiaure e tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di corrodenti, sarapelli, oggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controstrutture, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, coignoni, carne funderie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili Nuclei familiari evacuati N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Scala
	NON SI RIEVA NESSUN TIPO DI FESSURAZIONE.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

GEORGI CARBONI CLAUDIO
GEORGI CRISTALINI PATRIZIA

Firma Patrizia Cristolini

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 33

CASA PADRONALE (PIEVE TORINA)
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO
SCHEDA SECONDO LIVELLO
INTERVENTI:
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>

1213

PROTEZIONE CIVILE
 Presidente del Consiglio del Comune
 3 anni scade alla Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
 (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: HACERATA
 Comune: PIEVE TORINA
 Frazione/Località: _____
 (denominazione Istat)

1 VIA
 2 CORSO
 3 VICOLO
 4 PIAZZA
 5 ALTRO

ALCIDE DE CASPERI
 (indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra UF1873 Scheda n. 003 Data 12/10/17
 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Rep. 411 Istat Prov. 042 Istat Comune 030
 N° aggregato 00437102 N° edificio 111

DATI CATASTALI
 Foglio 111 Allegato 11
 Particella 111

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CORRADO GI. CIBLO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

ALLEGATA PLANIMETRIA CATASTALE
Fabbricato collettante

N° Fianzi totali con interzati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 <input type="checkbox"/> 8	1 <input type="checkbox"/> < 2,30	A <input type="checkbox"/> < 50	I <input type="checkbox"/> 400 + 499	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	1 <input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input type="checkbox"/> Edificio AGIBILE
2 <input type="checkbox"/> 9	2 <input checked="" type="checkbox"/> 2,50 + 3,69	B <input type="checkbox"/> 50 + 69	L <input type="checkbox"/> 500 + 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="checkbox"/> Cemento armato	2 <input checked="" type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
3 <input type="checkbox"/> 10	3 <input type="checkbox"/> 3,50 + 5,00	C <input checked="" type="checkbox"/> 70 + 99	M <input type="checkbox"/> 650 + 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="checkbox"/> Mista (risc.c.a.)	3 <input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 <input type="checkbox"/> 11	4 <input type="checkbox"/> > 5,00	D <input type="checkbox"/> 100 + 129	N <input type="checkbox"/> 900 + 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Altro	4 <input type="checkbox"/> Sopralluogo NON eseguito per:
5 <input type="checkbox"/> 12		E <input type="checkbox"/> 130 + 169	O <input type="checkbox"/> 1200 + 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
6 <input type="checkbox"/> > 12		F <input type="checkbox"/> 170 + 229	P <input type="checkbox"/> 1600 + 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito		
		G <input type="checkbox"/> 230 + 299	Q <input type="checkbox"/> 2000 + 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="checkbox"/> 300 + 399	R <input type="checkbox"/> > 3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.		

COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
ING. IRE MACCARI
ING. PRATIGNA ROBERTO

FIRME
[Firma]
[Firma]

PER RICEVUTA
 [Stampato] [Firma]
 Responsabile per il Comune/Caci

Data 12/10/17

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 34


CASA RURALE “COCCONE” (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

NO SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 35

CASA RURALE (LOC. GAGLIOLE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



PROTEZIONE CIVILE
Forze e mezzi del Corpo Nazionale
Soprintendenza della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AGRICOLE

ID SCHEDA: 44758

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: <u>MACERATA</u> Comune: <u>PIEVE TORINA</u> Frazione/Localtà: <u>GAGLIOLE</u> (denominazione Istat) 1 <input type="radio"/> VIA 2 <input type="radio"/> CORSO 3 <input type="radio"/> VICOLO 4 <input type="radio"/> PIAZZA 5 <input type="radio"/> ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra <u>1134</u> Scheda n. <u>1001</u> Data <u>02/12/16</u> IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. <u>141</u> Istat Prov. <u>1043</u> Istat Comune <u>10318</u> N° aggregato <u>100107</u> N° edificio <u>1</u> Cod. di Località Istat <u>1111</u> Tipo carta <u>1</u> Sez. di censimento Istat <u>1111</u> N° carta <u>1111</u> Dati catastali Foglio <u>114</u> Allegato <u>1</u> Particelle <u>1111</u> Posizione edificio <input checked="" type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
---	--

COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro Fuso (32-33-34) <u>1</u> Datum <input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84 Nord/Lat <u>1111</u> Est/Long <u>1111</u>	DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: <u>GAGLIOLE PIAZZA</u> Codice Uso <u>151</u>
--	--

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati 1 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 9 2 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 10 3 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 11 4 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 12 5 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 12 6 <input type="radio"/> 0 7 <input type="radio"/> 0 8 <input type="radio"/> 0	Altezza media di piano (m) 1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 + 3.49 3 <input type="radio"/> 3.50 + 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00 Piani interrati A <input checked="" type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥3	Superficie media di piano (m²) A <input type="radio"/> < 50 B <input checked="" type="radio"/> 50 + 99 C <input type="radio"/> 100 + 129 D <input type="radio"/> 130 + 169 E <input type="radio"/> 170 + 229 F <input type="radio"/> 230 + 299 G <input type="radio"/> 300 + 399 H <input type="radio"/> > 3000	Costr. e ristruttur. 1 <input type="radio"/> < 1919 2 <input type="radio"/> 19 + 45 3 <input type="radio"/> 46 + 61 4 <input type="radio"/> 62 + 71 5 <input type="radio"/> 72 + 75 6 <input type="radio"/> 76 + 81 7 <input type="radio"/> 82 + 86 8 <input type="radio"/> 87 + 91 9 <input type="radio"/> 92 + 96 10 <input type="radio"/> 97 + 01 11 <input type="radio"/> 02 + 08 12 <input type="radio"/> 09 + 11 13 <input type="radio"/> > 2011	Uso A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	N° unità d'uso <u>101</u> Utilizzazione A <input type="radio"/> > 65% B <input type="radio"/> 30+65% C <input type="radio"/> < 30% D <input checked="" type="radio"/> Non utilizz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	Occupanti Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata C <input type="checkbox"/> 1% D <input type="checkbox"/> 1010%	

Istat Provincia 0431 Istat Comune 038 Squadra P.1344 N° scheda 10011 Data 08/12/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 a 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (**)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 <input checked="" type="radio"/> Solo dall'esterno	4 <input type="radio"/> Non eseguito per.	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
	2 <input type="radio"/> Parziale		D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL)	
	3 <input type="radio"/> Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cernicioni, parapetti, oggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Trasemature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 1001 Nuclei familiari evacuati 101 N° persone evacuate 101

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro		Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
ARGOMENTO	ANNOTAZIONI		
	L'EDIFICIO PRESENTA CROLLI PARZIALI DEGLI SPIGOLI LATO MONTE DEL TORRINO, CON CON FENDENTI DI TORSIONE DELLO STESSO. LESIONI IMPORTANTI AI PARANENTI DURATI NEL PARTE INFERIORE DELL'EDIFICIO CON SPANCIAMENTI DELLA MURATURA, DANNEGGIAMENTO DI UN CONGIGLIO. SI RAVVISA PERICOLO SU PUBBLICA VIA. IL FABBRICATO NON È RAGGIUNGIBILE DALLA STRADA COMUNALE.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) AMBREA DAGGI Firma [Firma]
DASSIRILIANO GIULIOLI [Firma]

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 36

CASA RURALE (LOC. GAGLIOLE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

PROTEZIONE CIVILE
Presidente del Consiglio dei Vigili
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AnDES 07/2013)

CONFEDERAZIONE DELLE REGIONI DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: PIEVE TORINA
Frazione/Localtà: LOC. CASE SPARSE GAGLIOLE
(denominazione Istat)

1 VIA _____
2 CORSO _____
3 VICOLO _____
4 PIAZZA _____
5 ALTRO LOC. GAGLIOLE
(indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra _____ Scheda n. (0) 0 (2) Data 2/3/03 1/8

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. (1) (1) Istat Prov. (0) 1 (4) (2) Istat Comune (0) 1 (3) (8)
N° aggregato (0) 0 (1) 1 (2) (5) (0) (0) N° edificio (0) 0 (1) (2)
Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____


COORDINATE piano UTM geografiche altro
Fuso (32-33-34) _____ Datum ED50 _____
 WGS84 Est/Long _____

Dati catastali Foglio (0) 1 (0) (3) Allegato _____
Particelle (1) 2 (1) _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SIANITOMOISTORNELLIMARIA
(T) (E) (R) (E) (S) (A) (E) (A) (L) (T) (R) (I) _____ Codice Uso (S) (1) _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. e ristruttur.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50 I <input type="radio"/> 400 + 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input type="checkbox"/> Abitativo	_____	A <input type="radio"/> > 65%	0 0 0 0	
<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 + 69 L <input type="radio"/> 500 + 649	2 <input type="checkbox"/> 19 + 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	_____	B <input checked="" type="radio"/> 30-65%		
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input checked="" type="radio"/> 70 + 99 M <input type="radio"/> 650 + 899	3 <input type="checkbox"/> 46 + 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	C <input type="radio"/> < 30%		
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 + 129 N <input type="radio"/> 900 + 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	D <input type="radio"/> Non utilizz.		
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> >12		E <input type="radio"/> 130 + 169 O <input type="radio"/> 1200 + 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	_____	E <input type="radio"/> In costruz.		
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 + 229 P <input type="radio"/> 1600 + 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 + 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____	F <input type="radio"/> Non finito		
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 + 299 Q <input type="radio"/> 2200 + 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 + 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	G <input type="radio"/> Abbandon.		
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 + 399 R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 + 91	H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	_____			
	Piani interrati A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> 23		9 <input type="checkbox"/> 92 + 96 10 <input type="checkbox"/> 97 + 01 11 <input type="checkbox"/> 02 + 08 12 <input type="checkbox"/> 09 + 11 13 <input type="checkbox"/> > 2011					
					Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata			
					_____ % 1 0 0 %			

Istat Provincia 101412 | Istat Comune 101318 | Squadra | | | | | N° scheda 101021 | Data 21/3/03 | 118

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esisto (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Centrico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____
 proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C Sull'accuratezza della visita	<input type="radio"/> 1 Solo dall'esterno	<input type="radio"/> 4 Non eseguito per:	<input type="radio"/> A Sopraluogo rifiutato (SR)	<input type="radio"/> B Rudere (RU)	<input type="radio"/> C Demolito (DM)
	<input type="radio"/> 2 Parziale	<input type="radio"/> D Proprietario non trovato (NT)	<input type="radio"/> E Altro (AL)		
	<input checked="" type="radio"/> 3 Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di carichature o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, conignoli, canne fumarie, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate


Unità immobiliari inagibili 10101 | Nuclei familiari evacuati 10101 | N° persone evacuate 1010101

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	


I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
ALESSANDRO CASCIARRI

Firma _____



PROTEZIONE CIVILE
Provincia del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AnDES 07/2013)




CONFERENZA DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: <u>MACERATA</u> Comune: <u>PIEVE TORINA</u> Frazione/Località: <u>LOC. CASE SPARSE GAGLIOLE</u> (denominazione Istat) 1 <input type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ Num. Civici _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA <u>LOC. GAGLIOLE</u> 5 <input type="radio"/> ALTRO _____ (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra _____ Scheda n. <u>01021</u> Data <u>23/03/18</u> IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. <u>111</u> Istat Prov. <u>0142</u> Istat Comune <u>0138</u> N° aggregato <u>01011215</u> <u>010</u> N° edificio <u>01021</u> Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali Foglio <u>0103</u> Allegato _____ Particelle <u>112121</u> _____ Posizione edificio <input type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro Fuso (32-33-34) _____ Datum Nord/Lat _____ <input type="radio"/> ED50 _____ <input type="radio"/> WGS84 Est/Long _____	DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO <u>SIA/N(T)OM(O)I S(T)OR(N)E(L)I M(A)R(I)A</u> <u>T(E)R(E)S(A)I(E)A(L)T(R)I</u> _____ Codice Uso <u>1S1</u>

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/>	1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00	A <input type="radio"/> < 50 B <input type="radio"/> 50 ÷ 69 C <input checked="" type="radio"/> 70 ÷ 99 D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 R <input type="radio"/> > 3000	1 <input type="radio"/> < 1919 2 <input type="radio"/> 19 ÷ 45 3 <input type="radio"/> 46 ÷ 61 4 <input type="radio"/> 62 ÷ 71 5 <input type="radio"/> 72 ÷ 75 6 <input type="radio"/> 76 ÷ 81 7 <input type="radio"/> 82 ÷ 86 8 <input type="radio"/> 87 ÷ 91 9 <input type="radio"/> 92 ÷ 96 10 <input type="radio"/> 97 ÷ 01 11 <input type="radio"/> 02 ÷ 08 12 <input type="radio"/> 09 ÷ 11 13 <input type="radio"/> > 2011	A <input type="radio"/> Abitativo B <input type="radio"/> Produttivo C <input type="radio"/> Commercio D <input type="radio"/> Uffici E <input type="radio"/> Serv. Pubbli. F <input checked="" type="radio"/> Deposito G <input type="radio"/> Strategico H <input type="radio"/> Turist.-ricett.	_____	A <input type="radio"/> > 65% B <input checked="" type="radio"/> 30 ÷ 65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utiliz. E <input type="radio"/> In costraz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	<u>10101010</u>
				Proprietà A <input type="radio"/> Pubblica B <input checked="" type="radio"/> Privata				
				_____ %		<u>11010%</u>		

Istat Provincia 101412 Istat Comune 101318 Squadra N° scheda 10102 Data 21/3/03 118

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Contornio (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alta	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	<input type="radio"/> 1 Solo dall'esterno <input type="radio"/> 4 Non eseguita per: <input type="radio"/> 2 Parziale <input checked="" type="radio"/> 3 Completa (>2/3)	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR) B <input type="radio"/> Rudere (RU) C <input type="radio"/> Demolito (DM) D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT) E <input type="radio"/> Altro (AL) _____
---	---	---

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature e tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pontellatura di scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infornaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 10101 Nuclei familiari evacuati 101010 N° persone evacuate 101010


SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla


I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
ALESSANDRO CASCIARRI

Firma _____



PROTEZIONE CIVILE
Fondazione del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AnDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONE
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA

Comune: PIEVE TORINA

Frazione/Localtà: LOC. CASE SPARSE GAGLIOLE
(denominazione Istat)

1 VIA _____

2 CORSO _____

3 VICOLO _____

4 PIAZZA _____

5 ALTRO _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

LOC. GAGLIOLE

IDENTIFICATIVI SOPRALLUOGO

Squadra Scheda n. 01013 Data 23/03/18

IDENTIFICATIVI EDIFICIO

Istat Reg. 11 Istat Prov. 10142 Istat Comune 10138

N° aggregato (01011215) (010) N° edificio (01013)

Cod. di Località Istat Tipo carta _____

Sez. di censimento Istat N° carta

Dati catastali Foglio 101013 Allegato

Particelle 112121 _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

COORDINATE piano UTM geografiche altro


Fuso Datum Nord/Lat

(32-33-34) ED50 WGS84 Est/Long

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SIANTIONIO SITORINELLI MARIANI Codice Uso SI

TERESA ALTRI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristr.		Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input checked="" type="radio"/> < 2.50	A <input checked="" type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 + 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	2 <input checked="" type="checkbox"/> 19 + 45	A <input type="checkbox"/> Abitativo	<u> </u>	A <input type="checkbox"/> > 65%	<u>101010</u>
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input type="radio"/> 2.50 + 3.49	B <input type="radio"/> 50 + 69	L <input type="radio"/> 500 + 649	3 <input type="checkbox"/> 46 + 61	4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	B <input type="checkbox"/> Produttivo	<u> </u>	B <input checked="" type="radio"/> 30 + 65%	
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 + 5.00	C <input type="radio"/> 70 + 99	M <input type="radio"/> 650 + 899	4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	C <input type="checkbox"/> Commercio	<u> </u>	C <input type="radio"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 + 129	N <input type="radio"/> 900 + 1199	5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	6 <input type="checkbox"/> 76 + 81	D <input type="checkbox"/> Uffici	<u> </u>	D <input type="radio"/> Non utiliz.	
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 + 169	O <input type="radio"/> 1200 + 1599	6 <input type="checkbox"/> 76 + 81	7 <input type="checkbox"/> 82 + 86	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	<u> </u>	E <input type="radio"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 + 229	P <input type="radio"/> 1600 + 2199	7 <input type="checkbox"/> 82 + 86	8 <input type="checkbox"/> 87 + 91	F <input type="checkbox"/> Deposito	<u>01</u>	F <input type="radio"/> Non finit.	
<input type="radio"/> 7	Piani interrati	G <input type="radio"/> 230 + 299	Q <input type="radio"/> 2200 + 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 + 91	9 <input type="checkbox"/> 92 + 96	G <input type="checkbox"/> Strategico	<u> </u>	G <input type="radio"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8	A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	H <input type="radio"/> 300 + 399	R <input type="radio"/> > 3000	9 <input type="checkbox"/> 92 + 96	10 <input type="checkbox"/> 97 + 01	H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	<u> </u>		
	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥ 3			10 <input type="checkbox"/> 97 + 01	11 <input type="checkbox"/> 02 + 08			Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata	
				11 <input type="checkbox"/> 02 + 08	12 <input type="checkbox"/> 09 + 11			<u> </u> % <u>110101</u> %	
				12 <input type="checkbox"/> 09 + 11	13 <input type="checkbox"/> > 2011				
				13 <input type="checkbox"/> > 2011					

Istat Provincia 101412 | Istat Comune 101318 | Squadra | | | | | N° scheda 101031 | Data 21 3 03 118

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Eventuale (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A	Edificio AGIBILE (*) <input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) <input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input type="radio"/>
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) <input type="radio"/>
					E	Edificio INAGIBILE (4) <input checked="" type="radio"/>
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) <input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, qualifcano le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rinuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C **Sull'accuratezza della visita** 1 Solo dall'esterno 2 Parziale 3 Completa (>2/3) 4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM) D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL) _____

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiatura e tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di comicioni, parapetti, oggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertara	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasmissione e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scala	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infissi, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate


Unità immobiliari inagibili 101011 | Nuclei familiari evacuati 01010 | N° persone evacuate 1010101

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro


ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) ALESSANDRO CASCIARRI Firma _____



PROTEZIONE CIVILE
Posizione 44 Consiglio dei Ministri
Ispettorato della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AdDES 07/2013)



**CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME**

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA

Comune: PIEVE TORINA

Frazione/Localtà: LOC. CASE SPARSE GAGLIOLE
(denominazione Istat)

1 VIA
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO

LOC. GAGLIOLE
(indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE: piano UTM geografiche altro

Fuso (32-33-34)	Datum <input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84	Nord/Lat _____
_____	Est/Long _____	_____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO S I A N T O M O I S T O R I N E L I I M A R I A Codice Uso
T I E R E S I A I E I A L T R I I (S I)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra _____ Scheda n. (0 1 0 4) Data giorno mese anno
2 1 3 1 0 1 3 1 1 8

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. (1 1) Istat Prov. (0 1 4 1 2) Istat Comune (0 1 3 1 8)


N° aggregato (0 1 0 1 1 2 1 5) (0 1 0) N° edificio (0 1 0 1 4)

Ced. di Localtà Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio (0 1 0 1 2) Allegato _____
Particelle (1 1 2 2 1) _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione					
N° Piani totali con interrati 1 <input checked="" type="radio"/> 9 2 <input type="radio"/> 10 3 <input type="radio"/> 11 4 <input type="radio"/> 12 5 <input type="radio"/> >12 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/>	Altezza media di piano (m) 1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 + 3.49 3 <input type="radio"/> 3.50 + 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00 Piani interrati A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 P <input type="radio"/> 1 P <input type="radio"/> >3	Superficie media di piano (m ²) A <input checked="" type="radio"/> < 50 B <input type="radio"/> 50 + 69 C <input type="radio"/> 70 + 99 D <input type="radio"/> 100 + 129 E <input type="radio"/> 130 + 169 F <input type="radio"/> 170 + 229 G <input type="radio"/> 230 + 299 H <input type="radio"/> 300 + 399		I <input type="radio"/> 400 + 499 L <input type="radio"/> 500 + 649 M <input type="radio"/> 650 + 859 N <input type="radio"/> 900 + 1199 O <input type="radio"/> 1200 + 1509 P <input type="radio"/> 1600 + 2199 Q <input type="radio"/> 2200 + 3000 R <input type="radio"/> > 3000		Costr. e ristruttur. 1 <input type="radio"/> < 1919 2 <input type="radio"/> 19 + 45 3 <input type="radio"/> 46 + 61 4 <input type="radio"/> 62 + 71 5 <input type="radio"/> 72 + 75 6 <input type="radio"/> 76 + 81 7 <input type="radio"/> 82 + 85 8 <input type="radio"/> 87 + 91 9 <input type="radio"/> 92 + 95 10 <input type="radio"/> 97 + 01 11 <input type="radio"/> 02 + 08 12 <input type="radio"/> 09 + 11 13 <input type="radio"/> > 2011	Uso 1 <input type="checkbox"/> Abitativo 2 <input type="checkbox"/> Produttivo 3 <input type="checkbox"/> Commercio 4 <input type="checkbox"/> Uffici 5 <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. 6 <input type="checkbox"/> Deposita 7 <input type="checkbox"/> Strategico 8 <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	N° unità d'uso _____	Utilizzazione A <input type="radio"/> > 65% B <input checked="" type="radio"/> 30+65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utiliz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	Occupanti <u>(0 1 0 1 0)</u> _____%
		Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata _____%								

Istal Provincia 101412 Istal Comune 1013181 Squadra 1111 N° scheda 101014 Data 21/3/03 118

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A	B
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).
 (2) Esito C nelle note (Sez.5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (a maniera descrittiva o fotografica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez.5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez.5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

B-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
	2 <input type="radio"/> Parziale		D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altre (AL)	
	3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cochietture o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, corno fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
Unità immobiliari inagibili <u>101011</u> Nuclei familiari evacuati <u>101010</u> N° persone evacuate <u>10101010</u>

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
ALESSANDRO CASCIARRI

Firme

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 37

CASE RURALI (LOC. GAGLIOLE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

ALLEGATO 1)

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: NACERATA
 Comune: PIEVE TORINA
 Frazione/Località: _____
 (denominazione Istat)
 1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____
 4 PIAZZA LOC. GAGLIOLE
 5 ALTRO _____
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra _____ Schede n. 142 Data 10/12/2017
 IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 141 Istat Prov. 043 Istat Comune 038
 N° aggregato 00121 100 N° edificio _____
 Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sec. di censimento Istat _____ N° carta _____

COORDINATE piano UTM geografiche altro _____
 Fuso (32-33-34) _____ Datum _____ Nord/Cat _____
 ED50 WGS84 Est/Long _____

Dati catastali Foglio 13 Allegato _____
 Particelle 116 150B 3-4
 Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MASIMO MASIMO, HUGELUINI PAOLA, PERIGLI PAOLA, PERIGLI PATRIZIA, PERIGLI ROSSANA
 Codice Uso IS

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
 (VEDERE ALLEGATO 4)

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. n. rist.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupati
<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	1 <input type="radio"/> < 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	<input type="checkbox"/>	A <input type="radio"/> > 65%	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 2.50 + 3.49	B <input type="radio"/> 50 + 69	2 <input type="radio"/> 19 + 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	<input type="checkbox"/>	B <input type="radio"/> 30+65%	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 3.50 + 5.00	C <input type="radio"/> 70 + 99	3 <input type="radio"/> 46 + 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	<input type="checkbox"/>	C <input type="radio"/> < 30%	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 + 129	4 <input type="radio"/> 62 + 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	<input type="checkbox"/>	D <input checked="" type="radio"/> Non abit.	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> > 12	E <input type="radio"/> 130 + 169	5 <input type="radio"/> 72 + 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	<input type="checkbox"/>	E <input type="radio"/> In costruz.	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 + 229	6 <input type="radio"/> 76 + 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	<input type="checkbox"/>	F <input type="radio"/> Non finito	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 + 299	7 <input type="radio"/> 82 + 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	<input type="checkbox"/>	G <input type="radio"/> Abbandon.	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 + 399	8 <input type="radio"/> 87 + 91	H <input type="checkbox"/> Funct.-ricett.	<input type="checkbox"/>		
		I <input type="radio"/> > 3000	9 <input type="radio"/> 92 + 96				
			10 <input type="radio"/> 97 + 01				
			11 <input type="radio"/> 02 + 08				
			12 <input type="radio"/> 09 + 11				
			13 <input type="radio"/> > 2011				

Proprietà A Pubblica B Privata
 _____% 100%

Istat Provincia 0143 Istat Comune 0138 Squadra 1111 N° scheda 112 Data 10/20/8/17

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Centrico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="checkbox"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="checkbox"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="checkbox"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportate se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva n/r grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesti _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="checkbox"/> Solo dall'esterno	4 <input type="checkbox"/> Non eseguito per:	A <input type="checkbox"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="checkbox"/> Ruderi (RU)	C <input type="checkbox"/> Demolito (DM)
	2 <input type="checkbox"/> Parziale	3 <input checked="" type="checkbox"/> Completa (>2/3)	D <input type="checkbox"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="checkbox"/> Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate e tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Trasformatore e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Pantelatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infantri, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, camignoli, carote fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		
Unità immobiliari inagibili <u>111</u>	Nuclei familiari evacuati <u>110</u>	N° persone evacuate <u>110</u>

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	ANNOTAZIONI
ARGOMENTO	<div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> Foto d'insieme dell'edificio </div> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> Spilla </div>

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
ING. ANDREA LINARDELLI

Firma Andrea Linardelli

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 38

CASE RURALI (LOC. VILLANOVA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	


UNITA' COLLABENTE

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N°. 39

CHIESA (LOC. FIUME)	
SCHEDE RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDE SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

10 1382
1380



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.C.R. - MARCHE
SCHEDE SECONDO LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 13/05/2017
Arch. B. DE MARTINI

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI -- CHIESE

AGGRAVAMENTO
A1 Data 15-05-2018 n° progressivo 05

MODELLO A-DC
Prima sezione

Data	2018 05 15	N° progressivo	05	N° Scheda	
------	------------	----------------	----	-----------	--

A2 - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/>	Bene Individuo	<input type="radio"/>
Denominazione bene complesso:			
Numero schede beni componenti		Codice livello, superiore	
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro		
Pianta	<input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad all'aparte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro		

A3 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA

Regione	Marche	Codice Istat comune		Indirizzo	
Provincia	MC			1 O via	
Comune	Pieve Torina			2 O corso	
Località				3 O vicolo	
				4 O piazza	
				5 O località	
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio	
Foglio		Data		particelle	
				Sub.	

A4 - COORDINATE UTM

Quadrante		Longitudine Est (x)		Latitudine Nord (y)		<input type="radio"/> Lettura GPS
-----------	--	---------------------	--	---------------------	--	-----------------------------------

A5 - OGGETTO

Denominazione bene:	Chiesa di San Michele Arcangelo					
Denominazione storica:						
Datazione: anno		secolo		epoca		Ultima trasformazione
Proprietà:	P. A. R. I. O. C. E. M. I. A. D. P. I. S. N. I. R. I.		01311510001			
Utilizzatore:	S. A. B. I. O. C. E. M. I. A. D. P. I. S. N. I. R. I.		Don CANDIDO PELOS			

VEDI ALLEGATO

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile <input type="radio"/>		Inagibile <input type="radio"/>	
Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili		Indicare le cause esterne	
Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante		<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa <input type="radio"/>	Parziale <input type="radio"/>	Solo dall'esterno <input type="radio"/>	Motivi ostativi _____
--------------------------------	--------------------------------	---	-----------------------

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* Interventi limitati ** Interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ritiro delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Trasonnamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchietture e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
21.1 Dipinto a olio su tavola di legno - con "Mistral" e dipinti su pareti laterali con cornici in stucco, in stile "scuola" in stucco dipinto e finto marmo - (cornici) e a gesso in stucco e intonaco di gesso.

A_{21.2} - Descrizione danni
21.2 - Danni dovuti a infiltrazioni d'acqua (parti stucchi) - e carenze lesive e crolli parziali della cornice e stucco delle parti decorative. Stacca della volta nelle cantine.

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

Sgombero di tutti i beni mobili, la cornice e della cantina. Ripulitura macerie e cartelle albaie mozzate in stucco.

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE


€ | | | | | ,00

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 40

MULINO (LOC. FIUME)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

39



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

Provincia: MACERATA
 Comune: PIEVE TORINA
 Frazione/Localtà: FIUME
(denominazione Istat)

1 VIA
 2 CORSO
 3 VICOLO
 4 PIAZZA
 5 ALTRO

Numero/i Civico/i: FIUME
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

ID SCHEDA:

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra: ST 120 Schedari: COF Data: 12/11/16
giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg: MC Istat Prov: 043 Istat Comune: 038
 N° aggregato: 14165 N° edificio:

DATI CATASTALI
 Foglia: LM Allegato:
 Particelle: 1160

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: COMUNIO PULVINO TIBBINI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO


DEPOSITO

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 8	1 <input type="checkbox"/> <2,50	A <input type="checkbox"/> <50	I <input type="checkbox"/> 400 - 499	A <input type="checkbox"/> Abitativo	<input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input checked="" type="checkbox"/> Edificio AGIBILE
<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 9	2 <input checked="" type="checkbox"/> 2,50 - 3,49	B <input checked="" type="checkbox"/> 50 - 99	L <input type="checkbox"/> 500 - 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="checkbox"/> Cemento armato	2 <input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 10	3 <input type="checkbox"/> 3,50 - 5,00	C <input type="checkbox"/> 70 - 99	M <input type="checkbox"/> 650 - 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="checkbox"/> Mista (mat.+c.a.)	3 <input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 11	4 <input type="checkbox"/> >5,00	D <input type="checkbox"/> 100 - 129	N <input type="checkbox"/> 900 - 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Altro:	4 <input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SDO RISCHIO ESTERNO
<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 12		E <input type="checkbox"/> 130 - 169	O <input type="checkbox"/> 1200 - 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		4 <input type="checkbox"/> Sopralluogo NON eseguito per.
<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> >12		F <input type="checkbox"/> 170 - 229	P <input type="checkbox"/> 1600 - 2199	<input checked="" type="checkbox"/> Deposito		
<input type="checkbox"/> 7		G <input type="checkbox"/> 230 - 299	Q <input type="checkbox"/> 2200 - 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="checkbox"/> 300 - 399	R <input type="checkbox"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Terrat. ricott.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
FRANCESCA BELARINELLI
REMICCIO RICCI

FIRME: Francesca Belarini
REMICCIO RICCI

Data: 12/11/16

PER RICEVUTA

 (Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Istat Provincia 101413 Istat Comune 101318 Squadra 1111 N° scheda 101614 Data 11101817

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 5)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C **Sull'accuratezza della visita**
 1 Solo dall'esterno 2 Parziale 3 Completa (>2/3)
 4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rodere (RU) C Demolito (DM)
 D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**


*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tamponature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili 101011 nuclei familiari evacuati 101010 N° persone evacuate 101010

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	IL FABBRICATO PRESENTA UN QUADRO FESSURATIVO MOLTO SEVERO CON LESIONI PASSANTI E CROLLI DI PORZIONI DI MURATURA PORTANTE COMPORTANDO UN LIVELLO DI DANNEGGIAMENTO CHE NE HA INFIACITO LA STATICITA' STRUTTURALE		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) ING. ANDREA RESPARAMBIA Firma 

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 42

AGGREGATO RURALE (LOC. NOTTOLA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	

INTERVENTI:

RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.

Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: 105877

RIF IDFAST 105998

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
 Comune: PIEVE TORINA
 Frazione/Localtà: CAMPOGIONI

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra 112203 Scheda n. 14 Data 28/09/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 141 Istat Prov. 043 Istat Comune 038

N° aggregato 00011 N° edificio 001


Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio 0147 Allegato _____
 Particelle 0003 _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO PIAZZA DELLA SAN GIUSEPPE Codice Uso IS
BRIVIERI S. ANIMUNCIATA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



Edificio 1

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Cestr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	<u>013</u>	A <input type="radio"/> > 65%	<u>00106</u>
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	<input type="checkbox"/>	B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	
<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commerciale	<input type="checkbox"/>	C <input type="radio"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	<input type="checkbox"/>	D <input type="radio"/> Non utiliz.	
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	<input type="checkbox"/>	E <input type="radio"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	<input type="checkbox"/>	F <input type="radio"/> Non finito	
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	<input type="checkbox"/>	G <input type="radio"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	<input type="checkbox"/>		
		I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96				
		L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	10 <input checked="" type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
		M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
		N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
		O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	13 <input type="checkbox"/> > 2011				
		P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199					
		Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000					
		R <input type="radio"/> > 3000					

Istat Provincia 1043 Istat Comune 1038 Squadra PR208 N° scheda 1004 Data 12/10/11

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio					E-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 6)	Genetico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A	Edificio AGIBILE (*) <input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) <input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input checked="" type="radio"/>
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) <input type="radio"/>
					E	Edificio INAGIBILE (4) <input type="radio"/>
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) <input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimenti qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).


B-C Sull'accuratezza della visita		Sullo stato dell'edificio		Sull'ubicazione dell'edificio	
1 <input type="radio"/>	Solo dall'esterno	A <input type="radio"/>	Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/>	Rudere (RU)
2 <input type="radio"/>	Parziale	D <input type="radio"/>	Proprietario non trovato (NT)	C <input type="radio"/>	Demolito (DM)
3 <input checked="" type="radio"/>	Completa (>2/3)			E <input type="radio"/>	Altro (AL) _____
4 <input type="radio"/>	Non eseguito per:				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili PR208 Nuclei familiari evacuati 1000 N° persone evacuate 1000


SEZIONE 9 - Altre osservazioni

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
Sez. 8	La porzione di edificio parzialmente inagibile è quella corrispondente alla proprietà di REVERSI ANNUNZIATA, accessibile tramite ingresso che reca il numero civico 2.		Partizione di edificio inagibile

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
 P.V.P. Marco Maggi
 SDAE Maria Salsaciga

Firma Marco Maggi

448



PROTEZIONE CIVILE
Presenza del Comando dei Vigili
Operativa della Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

Comune: PIEVE TORINA

Frazione/Localtà: NOTOLA
(denominazione Istat)

1 VIA
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO

Numero Civico: _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 517423 Scheda n. 10161 Data 16/11/16 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. _____ Istat Prov. _____ Istat Comune _____

N° aggregato 112 N° edificio _____


DATI CATASTALI

Foglio 117 Mappale _____

Particella 117

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MIGLIARELLI ANTONIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interalli	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> E	1 <input type="radio"/> <2,50	A <input type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 - 499	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	<input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input checked="" type="checkbox"/> Edificio AGIBILE
<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	2 <input type="radio"/> 2,50 - 3,49	B <input type="radio"/> 50 - 69	L <input type="radio"/> 500 - 549	<input type="checkbox"/> Produttivo	<input type="checkbox"/> Cemento armato	2 <input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	3 <input type="radio"/> 3,50 - 5,00	C <input type="radio"/> 70 - 99	M <input type="radio"/> 650 - 899	<input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="checkbox"/> Mista (incl. s.c.a.)	3 <input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11	4 <input type="radio"/> >5,00	D <input type="radio"/> 100 - 129	N <input type="radio"/> 900 - 1199	<input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Altro	4 <input type="checkbox"/> Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		E <input type="radio"/> 130 - 169	O <input type="radio"/> 1200 - 1599	<input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12		F <input type="radio"/> 170 - 229	P <input type="radio"/> 1600 - 2199	<input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 - 299	Q <input type="radio"/> 2200 - 3000	<input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="radio"/> 300 - 399	R <input type="radio"/> >3000	<input type="checkbox"/> Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)


GEOM. DALMUCCI STEFANO

GEOM. TROIERANI ASHIM

FIRME

Geom. Antonio Mignolarelli

PER RICEVUTA



(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data: _____

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 43

AGGREGATO RURALE (LOC. ACQUA MORTA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	


AGIBILI

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 44

CHIESA DI S.VITO A MARTIRE (LOC. LE ROTE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

15 1382




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

SCHEDA MANUSCRITTA
SCHEDA 1° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 13/05/2018
Arch. B. DE MARTINIS



EMERGENZA POST-SISMA

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGO 2018

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

AGGRAVAMENTO
A₁ Data 15-05-2018 N° progressivo 06

Data	2018 05 15	N° progressivo	06	N° Scheda	
------	------------	----------------	----	-----------	--

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/>	Bene Individuo	<input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso:	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE		
Numero schede beni componenti	1		
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa	<input type="checkbox"/> canonica	<input type="checkbox"/> palazzo
	<input type="checkbox"/> castello	<input type="checkbox"/> torre	<input type="checkbox"/> bene archeologico
	<input type="checkbox"/> altro		
Pianta	<input checked="" type="radio"/> regolare	<input type="radio"/> con cortili	<input type="radio"/> ad ali aperte
	<input type="radio"/> lineare	<input type="radio"/> altro	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	AN	Codice Istat comune	06101	Indirizzo	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE
Provincia	AN			1 O via	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE
Comune	PIEVE TORINA			2 O corso	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE
Località	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE			3 O vicolo	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE
				4 O piazza	
				5 O località	CHIESA
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio	
Foglio	151	Data		Particelle	
				Sub.	

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante	11	Longitudine Est (x)	49° 51' 15"	Latitudine Nord (y)	42° 15' 15"	<input checked="" type="checkbox"/> Lettura GPS
-----------	----	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE				
Denominazione storica:	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE				
Datezione: anno	1180	secolo	XIII	epoca	
Proprietà:	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE				
Utilizzatore:	DON CARLO PEGOSI				

1

VEDI ALLEGATO

A19 - AGIBILITA'

Agibile <input type="radio"/> Inagibile <input type="radio"/>		Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/> Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>	
Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata	Indicare le cause esterne
Indicare le parti agibili		<input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti	
Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante		<input type="checkbox"/> Altro	

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte: *3 pitture 600 x 100 cm 1 cm di pittura su tela. 1 parete polidroma in ceramica e 2 pannelli in legno scuro e recupero in marmo munito e battenti in pietra con pillole in legno scuro e stucchi in stucco e decorazioni e affreschi e pannelli in stucco e marmo.*

A21.2 - Descrizione danno: *1 danno strutturale (crack) visibile su pannello in legno scuro e marmo (600 x 100) e pannelli in pietra decorativa (1 cm di pittura) in pannello in ceramica con stucchi e la macchina col Bambino (20) conservate in caso di pericolo. In stucco e marmo (20) - Pannello in legno scuro e marmo.*

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili: *protezione con rete*

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

spese di tutti i beni mobili


STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 45

AGGREGATO RURALE (LOC. CENTARE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**

Comune: **PIEVE TORINA**

Frazione/Localtà: **CENTARE**

1 VIA _____

2 CORSO _____

3 VICOLO _____

4 PIAZZA _____

5 ALTRO _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piane UTM geografiche altro

Fuso _____ Datum _____ Nord/Lat _____

(32-33-34) ED50 _____

WGS84 Est/Lang _____

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra _____ Scheda n. **218** Data **29/03/18**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. **111** Istat Prov. **043** Istat Comune **0318**

N° aggregato **10101231 (010)** N° edificio _____

Cod. di Località-Istat _____ Tipo carta _____

Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____


Dati catastali Foglio **127** Allegato _____

Partiziale **77** _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **MARICHETTI, LUIGI** Codice Uso **S1**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. o ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> < 2,50	A <input type="radio"/> < 50	1 <input type="checkbox"/> < 1915	A <input type="checkbox"/> Abitativo	<input type="checkbox"/> _____	A <input type="radio"/> > 65%	<input type="checkbox"/> _____
<input checked="" type="radio"/> 2	<input checked="" type="radio"/> 2,50 ÷ 3,49	B <input checked="" type="radio"/> 50 ÷ 69	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input checked="" type="checkbox"/> Produttivo	<input type="checkbox"/> _____	B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	<input type="checkbox"/> _____
<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 3,50 ÷ 5,00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commerciale	<input type="checkbox"/> _____	C <input type="radio"/> < 30%	<input type="checkbox"/> _____
<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> > 5,00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	<input type="checkbox"/> _____	D <input type="radio"/> Non utiliz.	<input type="checkbox"/> _____
<input type="radio"/> 5		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	<input type="checkbox"/> _____	E <input type="radio"/> In costruz.	<input type="checkbox"/> _____
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	<input type="checkbox"/> _____	F <input type="radio"/> Non finito	<input type="checkbox"/> _____
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	<input type="checkbox"/> _____	G <input type="radio"/> Abbandon.	<input type="checkbox"/> _____
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 ÷ 359	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	<input type="checkbox"/> _____		
		I <input type="radio"/> > 360	9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96				
			10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
			11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
			12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
			13 <input type="checkbox"/> > 2011				

Proprietà A Pubblica B Privata

11001%

Istat Provincia **01413** Istat Comune **01318** Squadra _____ N° scheda _____ Data _____

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio					B-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Condizione (sez. 7)	Esito	Selettore
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultima caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

B-C Sull'accuratezza della visita:
 1 Solo dell'esterno 2 Parziale 3 Completa (>2/3)
 4 Non eseguito per: A Sopraluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM)
 D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL)

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasformatore e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione della rete degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infornaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, camignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili **1** Nuclei familiari evacuati **10** N° persone evacuate **10**


SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGUMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla


I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firme:



PROTEZIONE CIVILE
Presidente del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**

Comune: **PIEVE TORINA**

Frazione/Localtà:
(denominazione Istat)
CENTARE

1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____ Num. Civici _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro

Fuso (32-33-34)	Datum <input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84	Nord/Lat _____	Est/Long _____
--------------------	--	-------------------	-------------------

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra _____ Scheda n. **1314** Data **29/03/18**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. **111** Istat Prov. **0413** Istat Comune **01318**

N° aggregato **01010217** **011** N° edificio _____


Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio **127** Allegato _____
 Particelle **1713** **P10R1Z** _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **MARICHETTI LUIGI** Codice Uso **S**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)	Uso - esposizione					
N° Piani totali con interrati 1 <input type="radio"/> 0 2 <input checked="" type="radio"/> 1 3 <input type="radio"/> 2 4 <input type="radio"/> 3 5 <input type="radio"/> 4 6 <input type="radio"/> 5 7 <input type="radio"/> 6 8 <input type="radio"/> 7 9 <input type="radio"/> 8	Altezza media di piano (m) 1 <input type="radio"/> < 2,50 2 <input checked="" type="radio"/> 2,50 ÷ 3,49 3 <input type="radio"/> 3,50 ÷ 5,00 4 <input type="radio"/> > 5,00 Piani interrati A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> > 3	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristr. 1 <input type="radio"/> < 1919 2 <input type="radio"/> 19 ÷ 45 3 <input type="radio"/> 46 ÷ 61 4 <input type="radio"/> 62 ÷ 71 5 <input type="radio"/> 72 ÷ 75 6 <input type="radio"/> 76 ÷ 81 7 <input type="radio"/> 82 ÷ 86 8 <input type="radio"/> 87 ÷ 91 9 <input type="radio"/> 92 ÷ 96 10 <input type="radio"/> 97 ÷ 01 11 <input type="radio"/> 02 ÷ 08 12 <input type="radio"/> 09 ÷ 11 13 <input type="radio"/> > 2011	Uso A <input type="checkbox"/> Abitativo B <input checked="" type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turiz.-noct.	N° unità d'uso 1	Utilizzazione A <input checked="" type="radio"/> > 65% B <input type="radio"/> 30÷65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utiliz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	Occupanti _____	
		A <input type="radio"/> < 50 I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 B <input type="radio"/> 50 ÷ 69 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 C <input checked="" type="radio"/> 70 ÷ 99 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 R <input type="radio"/> > 3000							Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata _____% 100 %

Istat Provincia | 01413 | Istat Comune | 01318 | Squadra | | | | | N° scheda | 1314 | Data | 29 | 03 | 18

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Chimico (sez. 7)		
Basso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
 proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C
 Sull'accuratezza della visita
 1 Solo dall'esterno 4 Non eseguite per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM)
 2 Parziale D Proprietario non trovato (NT) E Altre (AL)
 3 Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertara	9	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, cornicioni, carne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili | 1 | Nuclei familiari evacuati | 0 | N° persone evacuate | 0 |

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firma *Leone Pagan*

Collezione Circondariale Geometri e Geometri Laureati di Casarino
 Iscrizione Albo N. 471
 Leonilda Pompili

COMUNE DI PIEVE TORINA PIANO REGOLATORE GENERALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – ALLEGATO N.1

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AeDES 07/2013)**

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**
 Comune: **PIEVE TORINA**
 Frazione/Località: **CENTARE**
 (denominazione Istat)

1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra _____ Scheda n. **137** Data **29/03/18**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. **111** Istat Prov. **043** Istat Comune **038**

N° aggregato **10102161 010** N° edificio _____

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio **127** Allegato _____
 Particelle **1175** _____

COORDINATE piane UTM geografiche altro

Fuso _____ Datum _____ Nord/Lat _____
 ED50 _____
 WGS84 Est/Long _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **IMARICHIEITII LUIGII** Codice Uso **SI**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919	2 <input type="checkbox"/> 19 + 45	A <input type="checkbox"/> Abitativo	N° unità d'uso	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2,50	A <input type="radio"/> < 50	3 <input type="checkbox"/> 46 + 61	3 <input type="checkbox"/> 46 + 61	B <input checked="" type="checkbox"/> Produttivo	1	10
<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2,50 + 3,49	B <input checked="" type="radio"/> 50 + 69	4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	C <input type="checkbox"/> Commercio		
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3,50 + 5,00	C <input type="radio"/> 70 + 99	5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	D <input type="checkbox"/> Ufficio		
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5,00	D <input type="radio"/> 100 + 129	6 <input type="checkbox"/> 76 + 81	6 <input type="checkbox"/> 76 + 81	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.		
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 + 159	7 <input type="checkbox"/> 82 + 86	7 <input type="checkbox"/> 82 + 86	F <input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 + 229	8 <input type="checkbox"/> 87 + 91	8 <input type="checkbox"/> 87 + 91	G <input type="checkbox"/> Strategico		
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 + 299	9 <input type="checkbox"/> 92 + 96	9 <input type="checkbox"/> 92 + 96	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.		
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 + 399	10 <input type="checkbox"/> 97 + 01	10 <input type="checkbox"/> 97 + 01			
	Piani interrati	P <input type="radio"/> 1600 + 2199	11 <input type="checkbox"/> 02 + 08	11 <input type="checkbox"/> 02 + 08	Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata		
	A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	Q <input type="radio"/> 2200 + 3000	12 <input type="checkbox"/> 09 + 11	12 <input type="checkbox"/> 09 + 11	Utilizzazione A <input type="radio"/> > 65% B <input type="radio"/> 30+65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utilizz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.		
	B <input checked="" type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> > 3	R <input type="radio"/> > 3000	13 <input type="checkbox"/> > 2011	13 <input type="checkbox"/> > 2011	[] % 100 %		

Istat Provincia **1043** Istat Comune **1038** Squadra **1/1/1** N° scheda **1317** Data **29/03/18**

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Categorie di rischio				Esiti	
	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Conditicola (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.
 (4) Esito E proposto in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno 4 <input type="radio"/> Non eseguito per: 2 <input type="radio"/> Parziale 3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR) B <input type="radio"/> Rudere (RU) C <input type="radio"/> Demolito (DM) D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT) E <input type="radio"/> Altro (AL)
---	--	---

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)				
%	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	**	
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate o tiranti	7	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione coperture	9	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	Pulitura di scale	10	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, cornicioni, cante fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili **1/1/1** Nuclei familiari evacuati **1/1/0** N° persone evacuate **1/1/0**

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____ Firma _____

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 46

CASA RURALE (S.S.209 KM 82.4)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

46 – COLLABENTE/SEMICROLLATO (FAST NON UTILIZZABILE)

601

PROTEZIONE CIVILE
Pecunia del Comune di Pieve Torina
Comandante M. Pizzarello

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2015)

ID SCHEGA:

Provincia: MACERATA
Comune: PIEVETORINA
Frazione/Località:
(denominazione Istiti)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 00112 Scheda 005 Data 22/11/16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO:
Istr. Reg. 11 Istr. Prov. 043 Istr. Comune 38
N° aggregato 00291_00 N° edificio 111

1 VIA
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

DATI CATASTALI:
Foglio 0134 Mappato 111
Parcelle 00381

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SANTUCCELLI EMILIA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

N° Piani (totali con interrato)	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m ²)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> <2,50 <input type="radio"/> 2,50 - 3,49 <input type="radio"/> 3,50 - 5,00 <input type="radio"/> >5,00	A <input type="radio"/> <50 B <input type="radio"/> 50 - 100 C <input type="radio"/> 100 - 200 D <input type="radio"/> 200 - 300 E <input type="radio"/> 300 - 400 F <input type="radio"/> 400 - 500 G <input type="radio"/> 500 - 800 H <input type="radio"/> 800 - 1000 I <input type="radio"/> >1000	A <input type="radio"/> Abitativo B <input type="radio"/> Produttivo C <input type="radio"/> Commercio D <input type="radio"/> Uffici E <input type="radio"/> Serv. pubbl. F <input type="radio"/> Deposita G <input type="radio"/> Strategico H <input type="radio"/> Turist. ricreat.	1 <input type="radio"/> Muratura 2 <input type="radio"/> Cemento armato 3 <input type="radio"/> Metallo (acciaio+ca.) 4 <input type="radio"/> Altro	1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE 2 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE 3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLI RISCHIO ESISTENTE 4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per

COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (con sig. protetto)

BIANCINI ANDREA
CELLETTI MASSIMO

FIRMA Amemio Celluti
PER RECEVUTA
Celluti
(Firma e timbro del Responsabile del Comune/Cos)

Data 11/11/16

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 47

CASA RURALE (LOC. POGGIO MORRO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	


COLLABENTE – NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N°. 48

CHIESA DI SAN BIAGIO (LOC. CAPRIGLIA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

ID 1959




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

S.C.C.R. - MARCHE
SECONDO LIVELLO
IN DATA 13/03/2018
Arch. B. DE MARTINO



SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

AGGRAVAMENTO
A₁ Data 15-05-2018 n° progressivo 07

Data	01/03/2011/17	N° progressivo	1016	N° Scheda	
------	---------------	----------------	------	-----------	--

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/>	Bene Individuo	<input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso:			
Numero schede beni componenti		Codice livello superiore	
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro		
Planta	<input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro		

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	AN	Codice Istat comune	Indirizzo
Provincia	AN		1 O via
Comune	PIEVE TORINA		2 O corso
Località	CAPRIGLIA		3 O viale
			4 O piazza
			6 O località
Sezione censuaria		N° complesso o appezzato	N° edificio
Foglio		Data	Particella
			Sub.

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (x)	Latitudine Nord (y)	<input checked="" type="checkbox"/> Lettura GPS
-----------	---------------------	---------------------	---

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene	CHIESA DI SAN BIAGIO	
Denominazione storica		
Decorazione: anno	secolo 15° epoca	Ultima trasformazione
Proprietà:	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE	31315151316110161
Utilizzatore:	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE	31315151316110161

ref. esterno

ING. ROBERTO FUNARI *Roberto Funari*
ING. MICOZZI FABIO *Fabio Micozzi*

A10 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile Vedere prescrizioni in Note (A23)

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicendoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A10 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi COBERTURA INACCESSIBILE

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* Interventi limitati) (** Interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

1 affresco del 1585 restato parzialmente intatto (Madonna con Bambino e S. Carlo) e due dipinti pre-1800 - cassa murale: (Cassa Madonna; 13 candelabri ad altezza d'uomo e i candelabri in ferro; i candelabri; i campani

A21.2 - Descrizione danno

condotte nelle macerie del campanile della CANTINA; particolarmente vulnerabili dell'affresco; i due campani nella cella che sventola l'alto i campani sono per essere più esposti.

A21.3 - Provvedimenti provvisori sui apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

PROTEZIONE CON VELINATURA DELL'AFFRESCO; RECUPERO DELLE DUE CAMPANE (I NELLE MACERIE E I ANCORA APPESA)

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ ,00

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 49

CASA RURALE (LOC. BAZZANO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

COLLABENTE – NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° . 50

AGGREGATO RURALE (LOC. BAZZANO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

CHIESA LOC. BAZZANO: NESSUN SOPRALLUOGO
(NEL PRG E' INDICATO "AGGREGATO RURALE" MA IL PALLINO E' SITUATO PRECISAMENTE SULLA CHIESA
INOLTRE GLI ALTRI FABBRICATI LIMITROFI SONO CENSITI COME RURALI)

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 51

CASA PADRONALE “I PALAZZI” (LOC. POMAROLO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	


SEMICROLLATO: NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N°. 52

CHIESA DI SANTA VITTORIA (LOC. POMAROLO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

1189




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.C.R. - MARCHE
SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 14.05.2018
Arch. B. DE MARTINI



SISMA

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 10/05/2018	N° progressivo 104	N° Scheda 104
-----------------	--------------------	---------------

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti _____	
Codice livello superiore _____	
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro _____	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE	Codice Istat comune _____	Indirizzo SANTA VITTORIA
Provincia MC	_____	1 <input type="radio"/> via POMAROLO
Comune Pieve Torina	_____	2 <input type="radio"/> corso _____
Località SANTA VITTORIA	_____	3 <input type="radio"/> vicolo _____
_____	_____	4 <input type="radio"/> piazza _____
_____	_____	5 <input checked="" type="radio"/> località num. civico _____
Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	N° edificio _____
Foglio _____	Data _____	Particelle _____
_____	_____	Sub. _____

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante _____	Longitudine Est (x) 13° 26' 22"	Latitudine Nord(y) 43° 01' 17"	<input checked="" type="radio"/> Lettura GPS
-----------------	---------------------------------	--------------------------------	--

A₅ – OGGETTO

SANTA VITTORIA

Denominazione bene: CHIESA SANTA VITTORIA
Denominazione storica: _____
Datazione: anno _____ secolo XIV epoca _____
Ultima trasformazione: 1957
Proprietà: DILPCELSI D'USAMIERI
Utilizzatore: _____

*
di inv. DONATI
D'OCCHI CARANO

1

Boyle

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ – TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI		*	**	PROVVEDIMENTI		*	**
1	Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

A_{21.2} - Descrizione danno

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _ _ _ _ _ ,00

5

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

*CHIESA A ASSETTO CROCE TOTALE -
 - CROCE CRATE ✓ SU PARTE LATERALE E QUANTIFICAZIONE LESIONI INSERITE
 - S' CONSEGUA MESSA IN SICUREZZA PER SCARICARE CARICHI
 IN PARTICOLARE SULLA PARTE ADJACENTE LA STRADA*

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ○)



Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. _ _	Lunghezza mt. _ _	Superficie mq. _ _ _	Altezza media mt. _ _
Abside	Larghezza mt. _ _	Lunghezza mt. _ _	Superficie mq. _ _ _	Altezza media mt. _ _
Facciata principale	Larghezza mt. _ _	Altezza mt. _ _	Superficie mq. _ _ _	
Campanile	Larghezza mt. _ _	Lunghezza mt. _ _		Altezza mt. _ _
Coperture chiesa	Larghezza mt. _ _	Lunghezza mt. _ _	Superficie mq. _ _ _	Altezza massima mt. _ _



6

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 53

CHIESA DI S.MARIA MADDALENA (LOC. SORTI)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
 Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data	10 05 2018	N° progressivo	103	N° Scheda	103
------	------------	----------------	-----	-----------	-----

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/>	Bene individuo	<input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso:			
Numero schede beni componenti		Codice livello superiore	
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro		
Pianta	<input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro		

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	MARCHE	Codice Istat comune		Indirizzo	SORTI
Provincia	MC			1 <input type="radio"/> via	
Comune	PIEVE TORINA			2 <input type="radio"/> corso	
Località	SORTI			3 <input type="radio"/> vicolo	
				4 <input type="radio"/> piazza	
				5 <input checked="" type="radio"/> località	num civico
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio	
Foglio		Data		Particelle	
				Sub.	

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante		Longitudine Est (x)	13° 31' 31"	Latitudine Nord (y)	42° 51' 37"	<input checked="" type="radio"/> Lettura GPS
-----------	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	--

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA S. MARIA MADDALENA						
Denominazione storica:							
Datazione: anno		secolo	17	epoca		Ultima trasformazione	1937
Proprietà:	PIRELLA GEMELLI						
Utilizzatore:							

DE LUCA DANATI
VICOSI CARERINO

Boyle MV

A₁₈ - AGIBILITA'			
Agibile <input type="radio"/>		Inagibile <input checked="" type="radio"/>	
Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa <input checked="" type="radio"/>	Parziale <input type="radio"/>	Solo dall'esterno <input type="radio"/>	Motivi ostativi
---	--------------------------------	---	-----------------------

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (*scheda dettagliata a parte*)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
A_{21.2} - Descrizione danno
A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE <input type="checkbox"/> </div>


STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ ,00


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 54

ACCESSORI AGRICOLI (LOC. CASAVECCHIA PIE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



**SCHEDA DI VALUTAZIONE DI DANNO E AGIBILITÀ POST-SISMA
PER EDIFICI A STRUTTURA PREFABBRICATA O DI GRANDE LUCE**
(GL-AeDES 01/2014)
Gruppo di Lavoro - Decreto del Capo Dipartimento Rep. 827 del 5 marzo 2012



ID SCHEDA: 360/1

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MATERATA IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO _____
 Comune: PIEVE TORINA giorno mese anno _____
 Frazione/Localtà: PIE' CASAVECCHIA Squadra L1334 Scheda n. 00010001 Data 14/11/16
(denominazione Istat)

VIA _____
 CORSO _____
 VICOLO _____
 PIAZZA _____
 ALTRO _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 N° aggregato: 00965 N° edificio: 001

DATI CATASTALI - PARTICELLE
1386 _____


COORDINATE piano UTM (m) geografiche (°) altro _____

Fuso Datum Lat./Nord _____
 (32-33-34) ED50 _____
 WGS84 Long./Est _____

POSIZIONE EDIFICIO Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO BLOCCO MANICO CODICE USO _____
 CLASSE D'USO EDIFICIO Classe I Classe II Classe III Classe IV _____

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL'EDIFICIO CON I SUOI BLOCCHI AGGIUNTI CODIFICATI



SEZIONE 2A - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 4)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costruzione e ristrutturazione	Uso	Numero unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti ordinari
		A ○ <200	L ○ 2500+3000					
○ 1	○ 3.5+4.99	B ○ 200+250	M ○ 3000+3500	2 □ ≤ 51+61	B □ Predattivo	□	B ○ 30+65%	Numero max
○ 2	○ 5.0+6.99	C ○ 250+300	N ○ 3500+4000	3 □ ≤ 62+71	C □ Commercio	□	C ○ <3	
○ 3	○ 7.0+9.99	D ○ 300+400	O ○ 4000+4500	4 □ ≤ 72+75	D □ Ufficio	□	D ○ Non utilizz.	
○ 4	○ 10.0+14.00	E ○ 400+500	P ○ 4500+5000	5 □ ≤ 76+81	E □ Serv. pubbl.	□	E ○ In costruz.	
○ 5	○ >14.00	F ○ 500+650	Q ○ 5500+6200	6 □ ≤ 82+86	F □ Deposito	□	F ○ Non finito	
Piani interrati	Altezza massima libera pilastri	G ○ 650+900	R ○ 6000+7000	7 □ ≤ 87+91	G □ Strategico	□	G ○ Abbandonato	Proprietà
		H ○ 900+1200	S ○ 7000+10600	8 □ ≤ 92+96	H □ Turist. ricett.	□	A □ Pubblica	
A ○ 0	Valore imb. <u>14000</u>	I ○ 1200+1600	T ○ 10000+15000	9 □ ≤ 97+01	I □ Parcheggio	□		
B ○ 1		J ○ 1600+2000	U ○ 15000+20000	10 □ ≤ 02+08	J □ Attr. sportive	□		
C ○ 2		K ○ 2000+2500	V ○ >20000	11 □ ≤ 09+11	K □ Spazi espos.	□		
D ○ 3				12 □ > 2011				

Istat Provincia 0143 Istat Comune 10150 Squadra 11334 N° scheda 10010001 Data 11/11/16

SEZIONE 6 - PERICOLO ESTERNO INDOTTO DA ALTRE COSTRUZIONI, RETI, VERSANTI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI

Causa	Assente	Pericolo su:			Provvedimenti di pronto intervento eseguiti		
		Edificio	Via d'accesso o di fuga	Via interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
1 Cretti o caduta oggetti da edifici adiacenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Collasso di reti di distribuzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Cretti da versanti incombenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Danni alle fondazioni			
1 <input type="checkbox"/> Cresta	2 <input type="checkbox"/> Pendio forte	3 <input checked="" type="checkbox"/> Pendio leggero	4 <input type="checkbox"/> Pianura	A <input checked="" type="checkbox"/> Assenti	B <input type="checkbox"/> Generali dal sistema	C <input type="checkbox"/> Acuti dal sistema	D <input type="checkbox"/> Persistenti

SEZIONE 8 - GIUDIZIO DI AGIBILITÀ

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito	
Rischio	Esterno (Sez. 6)	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Non strutturale (Sez. 5)	Geotecnico (Sez. 7)	A	B
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8-B Esito

A	Edificio ISPEZIONATO	<input type="checkbox"/>
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (intutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="checkbox"/>
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="checkbox"/>
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="checkbox"/>
E	Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="checkbox"/>
F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

La compilazione della presente scheda non costituisce verifica sismica né sostituisce gli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, come disciplinato dalla normativa vigente in materia. La valutazione finale di agibilità rimane di competenza del datore di lavoro/sozzetto utilizzatore, anche dopo che siano stati realizzati eventuali interventi di messa in sicurezza.

NOTE

- Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
- Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
- Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
- Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
- Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)

8-C Accuratezza della visita

1 <input type="checkbox"/> Solo dall'esterno	4 <input type="checkbox"/> Rilievo non effettuato per:	A <input type="checkbox"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	D <input type="checkbox"/> Assenza proprietario (NT)
2 <input type="checkbox"/> Parziale	B <input type="checkbox"/> Rudere (RU)	E <input type="checkbox"/> Altre _____	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Completa (>=2/3)	C <input type="checkbox"/> Demolito (DM)		

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione

Specificare di seguito i provvedimenti di pronto intervento suggeriti per la riduzione del rischio, tenendo presente che essi consistono in opere di entità limitata, di rapida e facile esecuzione, non necessitanti elaborate progettazioni, che servono per rendere di nuovo agibile l'edificio e/o per eliminare rischi esterni.

TRASFERIRE IL PERICOLO SULLE STRADE DI ACCESO.
SCOLLEGARE CAVI ELETTRICI DAL FRONTE VISO.

8-E Unità inagibili e occupanti ordinari da evacuare

Unità inagibili 111 Occupanti ordinari da evacuare 1110

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° . 55

FONTE DI RAPANA (LOC. CASAVECCHIA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	


NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N°. 56

CHIESA DI S.SALVATORE (LOC. GABBIANO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

ID 6488




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.C.R. - MARCHE
SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 14.05.2016
Arch. B. DE MARTINIS



SISMA

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 10/05/2016	N° progressivo 105	N° Scheda 11105 <small>(a cura dell'ufficio)</small>
-----------------	--------------------	---

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti _____	Codice livello superiore _____
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro _____	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione <u>MARCHE</u>	Codice Istat comune _____	Indirizzo <u>61018 Pieve Torina</u>
Provincia <u>MC</u>	_____	1 <input type="radio"/> via _____
Comune <u>PIEVE TORINA</u>	_____	2 <input type="radio"/> corso _____
Località <u>GABBIANO</u>	_____	3 <input type="radio"/> vicolo _____
_____	_____	4 <input type="radio"/> piazza _____
_____	_____	5 <input checked="" type="radio"/> località num civico _____
Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	N° edificio _____
Foglio _____	Data _____	Particelle _____
_____	_____	Sub. _____

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante _____	Longitudine Est (x) <u>13° 43' 27"</u>	Latitudine Nord (y) <u>42° 51' 27"</u>	<input checked="" type="radio"/> Lettura GPS
-----------------	--	--	--

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene: <u>CHIESA DI S. SALVATORE (LOC. GABBIANO)</u>
Denominazione storica: _____
Datazione: anno _____ secolo <u>XVI</u> epoca _____
Ultima trasformazione: <u>1954</u>
Proprietà: <u>DIREZIONE REGIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE</u>
Utilizzatore: _____

* Ing. Banti
Doc. Censuaria

1

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

- Crollo della volta capogonna visiva anche all'interno con danni alla copertura
 - Gravissimi dissestamenti interni in particolare sulla parete di fondo dietro l'altare
 - Scordimento come arco d'ingresso - S. condola tutta in 5 pezzi
 - La chiesa è stata nella frazione di Capriano in Don Ruffo
 interdetta al pubblico.

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ⊙)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. ⊙ 6,335	Lunghezza mt. ⊙ 6,335	Superficie mq. _____	Altezza media mt. 6,165
Abside	Larghezza mt. _____	Lunghezza mt. _____	Superficie mq. _____	Altezza media mt. _____
Facciata principale	Larghezza mt. _____	Altezza mt. _____	Superficie mq. _____	
Campanile	Larghezza mt. _____	Lunghezza mt. _____		Altezza mt. _____
Coperture chiesa	Larghezza mt. _____	Lunghezza mt. _____	Superficie mq. _____	Altezza massima mt. _____

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° . 57

FONTE DI CAPODACQUA	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

NESSUN SOPRALLUOGO

Istat Provincia 0143 Istat Comune 0318 Squadra 1357 N° scheda 008 Data 17/11/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Contaminazione (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input checked="" type="checkbox"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="checkbox"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input type="checkbox"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
 proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita: Solo dall'esterno Parziale Completa (>2/3) Non eseguito per: A Sopraluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM) D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti...
2 <input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e bramezzi	8 <input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	Trasmissione o protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, contrasfilature...	11 <input checked="" type="checkbox"/>	Puntellatura ponte lato nord
6 <input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie...	12 <input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili Nuclei familiari evasati # persone evacuate


SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	<p>Le parti inagibili e inagibilità nella zona lato nord verso il fossato nella porzione collegabile delle due spallate in muratura insieme e fino alla muratura esterna la quale risulta fortemente danneggiata e si necessita di P.I. quali le puntellature delle porte lato nord.</p>		


I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
LUIGIO BENEDETTI
STEFANO DE STEFANIS

Firma Luigi Benedetti



PROTEZIONE CIVILE
Protezione del Civile del Ministero
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)




**CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME**

ID SCHEDA: **40211**

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MUSCENZA Comune: PIEVETORINA Frazione/Località: (denominazione Istat) <input type="radio"/> VIA MAGLIARETTA <input type="radio"/> CORSO <input type="radio"/> VICOLO <input type="radio"/> PIAZZA <input type="radio"/> ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra 113151A Scheda n. 00151 Data 17/11/16 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 1111 Istat Prov. 0413 Istat Comm. 0318 N° aggregato 11761 N° edificio Cod. di Località Istat 509 Tipo carta Sez. di censimento Istat N° carta Dati catastali foglio 59 Allegato Particelle 1313 Posizione edificio <input type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo								
COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fuso</th> <th>Datum</th> <th>Nord/Lat</th> <th>Est/Long</th> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> (32-33-34)</td> <td><input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Fuso	Datum	Nord/Lat	Est/Long	<input type="radio"/> (32-33-34)	<input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84		
Fuso	Datum	Nord/Lat	Est/Long						
<input type="radio"/> (32-33-34)	<input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84								
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SICILIA SUTICCI RIOSERITIO ISTACIUA Codice Uso 01111 1511									

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)	Uso - esposizione					
N° Piani totali con interrati <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> >12 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8	Altezza media di piano [m] <input type="radio"/> < 2,50 <input type="radio"/> 2,50 ÷ 3,49 <input type="radio"/> 3,50 ÷ 5,00 <input checked="" type="radio"/> > 5,00 Piani interrati <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> >3	Superficie media di piano [m²] <input type="radio"/> < 50 <input type="radio"/> 400 ÷ 499 <input type="radio"/> 50 ÷ 69 <input type="radio"/> 500 ÷ 649 <input type="radio"/> 70 ÷ 99 <input type="radio"/> 650 ÷ 899 <input type="radio"/> 100 ÷ 129 <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 <input type="radio"/> 130 ÷ 169 <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 <input checked="" type="radio"/> 170 ÷ 229 <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 <input type="radio"/> 230 ÷ 299 <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 <input type="radio"/> 300 ÷ 399 <input type="radio"/> > 3000		Costr. e ristr. <input checked="" type="radio"/> < 1919 <input type="radio"/> 19 ÷ 45 <input type="radio"/> 46 ÷ 61 <input type="radio"/> 62 ÷ 71 <input type="radio"/> 72 ÷ 75 <input type="radio"/> 76 ÷ 81 <input type="radio"/> 82 ÷ 85 <input type="radio"/> 87 ÷ 91 <input type="radio"/> 92 ÷ 96 <input type="radio"/> 97 ÷ 01 <input type="radio"/> 02 ÷ 08 <input type="radio"/> 09 ÷ 11 <input type="radio"/> > 2011	Uso <input type="radio"/> A Abitativo <input checked="" type="radio"/> B Produttivo <input type="radio"/> C Commercio <input type="radio"/> D Uffici <input type="radio"/> E Serv. Pubbl. <input type="radio"/> F Deposita <input type="radio"/> G Strategica <input type="radio"/> H Turist-ricett.	N° unità d'uso 1011	Utilizzazione <input checked="" type="radio"/> A > 65% <input type="radio"/> B 30 ÷ 65% <input type="radio"/> C < 30% <input type="radio"/> D Non utilizz. <input type="radio"/> E In costruz. <input type="radio"/> F Non finito <input type="radio"/> G Abbandon.	Occupanti 13	
		Proprietà <input type="radio"/> A Pubblica <input checked="" type="radio"/> B Privata <input type="radio"/> % <input type="radio"/> %							

Istat Provincia 0143 Istat Comune 01318 Squadra 113571 N° scheda 0151 Data 12/11/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Inadempimento (sez. 7)	A	B
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8-B Esito di agibilità

A	Edificio AGIBILE (*)	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="checkbox"/>
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="checkbox"/>
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="checkbox"/>
E	Edificio INAGIBILE (4)	<input type="checkbox"/>
F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.3) ripartire se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)
 (2) Esito C nelle note (Sez.5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez.5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez.5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C Sull'accuratezza della visita

1 Solo dall'esterno 4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM)
 2 Parziale D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL) _____
 3 Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate e tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponate e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controfittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili Nuclei familiari evacuati * persone evacuate


SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOZZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

LUIGIO BENEDETTI
STEFANO DE STEPHANIS

Firma 

Istat Provincia 0142 Istat Comune 01318 Squadra 13519 N° scheda 1016 Data 09/11/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Collocato (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Edificio ABIBILE (*) <input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma ASIBILE con provvedimenti di P.I. (1) <input checked="" type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input type="checkbox"/>
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da ripredere con approfondimento (3) <input type="checkbox"/>
					E	Edificio INAGIBILE (4) <input type="checkbox"/>
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (3) <input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o a grafico) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C Sull'accuratezza della visita	<input type="checkbox"/> Solo dall'esterno	<input type="checkbox"/> Non eseguito per:	<input type="checkbox"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	<input type="checkbox"/> Rudero (RU)	<input type="checkbox"/> Demolito (DM)
	<input type="checkbox"/> Parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Completa (>2/3)	<input type="checkbox"/> Proprietario non trovato (NT)	<input type="checkbox"/> Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate e tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di corredi, parapetti, oggetti, ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle laminaure e tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasparenza e protezione passaggi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rinnettatura parete lato nord.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, conigneti, came fumarie, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili Nuclei familiari evacuati N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni


Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOZZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	<p>IL RINNETTAMENTO DELLA STRUTTURA INTERESSATA LA PARETE LATO NORD CHE RISULTA INTERESSATA DA LESIONI RIFRUE E DISTACCHI DI INTONACO.</p> <p>Si necessita di puntellatura zona spigolo nord/est e rimozione intonaco pcedr.</p>		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)


CLAUDIO BENEDETTI
STEFANO DE STEPHANIS

Firma



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: 40229

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: ACERATA

Comune: PIEVE TORINA

Frazione/Località:
(denominazione Istat) ACERETO

1 VIA _____

2 CORSO _____

3 VICOLO _____

4 PIAZZA _____

5 ALTRO _____
(indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro

Fuso	Datum	Nord/Lat
(32-33-34)	<input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84	_____
_____	_____	Est/Long _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ICICIAFITIICIL RIBIBERTIOI STAKVIA

OVVIMI

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 13154 Scheda n. 1007 Data 11/11/2016

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 44 Istat Prov. 0413 Istat Comune 10318

N° aggregato 977 N° edificio _____

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____


Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali foglio 28 Allegato _____

Particelle 133 5NB4

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)	Uso - esposizione					
N° Piani totali con interrati 1 <input checked="" type="radio"/> 9 2 <input type="radio"/> 10 3 <input type="radio"/> 11 4 <input type="radio"/> 12 5 <input type="radio"/> >12 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/>	Altezza media di piano (m) 1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 3 <input checked="" type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00 Piani interrati A <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 2 B <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> >3	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristruttur. 1 <input type="checkbox"/> < 1919 2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45 3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61 4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71 5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75 6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81 7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86 8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91 9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96 10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01 11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08 12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11 13 <input type="checkbox"/> > 2011	Uso A <input type="checkbox"/> Abitativo B <input checked="" type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposite G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Artistico-cercl.	N° unità d'usc. <u>14</u>	Utilizzazione A <input checked="" type="radio"/> > 65% B <input type="radio"/> 30 ÷ 65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utilizz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	Occupanti <u>13</u>	
		A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499						Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata _____% <u>100</u> %
		B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649						
		C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899						
		D <input checked="" type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199						
		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599						
		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199						
		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000						
		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3000						

Istat Provincia 10413 Istat Comune 10218 Squadra 1131518 N° scheda 10109 Data 12/11/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (Sez. 6)	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Non Strutturale (Sez. 5)	Benificario (Sez. 7)	A	B
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale e parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approvvigionamento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E, proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	2 <input type="radio"/> Parziale	3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RL)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
				D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT) <td>E <input type="radio"/> Altro (AL) _____</td> <td></td> <td></td>	E <input type="radio"/> Altro (AL) _____		

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapeti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle lampanature o tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasformazione o protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infornaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumate, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 1 Nuclei familiari evacuati 1 N° persone evacuate 1

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOIAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

STEFANO DE STEPHANIS Firma [firma]

CLAUDIO BENEDETTI [firma]