



COMUNE DI PIEVE TORINA

PIANO REGOLATORE GENERALE



Redatto da:

arch. Andrea Natalini

agr. Luca Paparelli

VARIANTE PARZIALE AL PRG

LEGGE REGIONALE 25/2017

**ALLEGATO ALLE NTA -
EDIFICI CENSITI**

Data:

Scala:

TAV

D

Il Sindaco

Il Segretario

Il Responsabile UTC


ALLEGATO 1 – SCHEDE EDIFICI CENSITI PRESENTI NELLE TAVOLE DI PIANO.

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI		Num.
1) - S.ANGELO DI PREFOGLIO (ROMITORIO DEI SANTI)	30) CASE RURALI (Pieve Torina)	
	31) AGGREGATO RURALE (Pieve Torina)	
2) - S.MICHELE A TORRICCHIO	32) MULINO (Loc. Roti)	
3) - CASTELLO DI TORRICCHIO	33) CASA PADRONALE (Pieve Torina)	
4) - S.CPSMA e S. DAMIANO A TAZZA	34) CASA RURALE " Cocone " (Pieve Torina)	
5) - ROCCA DI CAPRIGLIA	35) CASA RURALE (loc. Gagliole)	
6) - S.FILIPPO A CAPO D'ACQUA	36) CASA RURALE (loc. Gagliole)	
7) - S.ILARIO A COLLE DI TORRICCHIO	37) CASE RURALI (Loc. Gagliole)	
8) - S.MARIA A CARPINETO	38) CASE RURALI (loc. Villanova)	
9) - S.MARIA A PIECOLLINA	39) CHIESA (Loc. Flume)	
10) - MADONNA DI CASPREANO	40) MULINO (Loc. Flume)	
11) - S.PIETRO A APPENNINO	41) CASE DEL COLLE ROSSO (loc. Flume)	
12) - S.ORESTE A CASAVECCHIA	42) AGGREGATO RURALE (Nottola)	
13) - S.MICHELE A COLLE ANTICO	43) AGGREGATO RURALE (Loc. Acqua Morta)	
14) - MURE CASTELLANE A APPENNINO	44) CHIESA DI S.VITO A MARTIRE (Loc. le Rote)	
15) - ARCO A APPENNINO		
16) S.MARIA DI MACERETO	45) AGGREGATO RURALE (Loc. Centare)	
17) CHIESA DI S.ANDREA (loc. Seggole)	46) CASA RURALE (S.S.209 Km 82,4)	
18) CHIESA DI S.GIUSEPPE (loc. Lucclano)	47) CASA RURALE (loc. Poggio Morro)	
19) PALAZZO ex CIANCIOLI ora MARCHETTI (loc. Lucclano)	48) CHIESA DI SAN BIAGIO (Loc. Capriglia)	
	49) CASA RURALE (loc. Bazzano)	
20) FONTANELLE DI ANTICO	50) AGGREGATO RURALE (Bazzano)	
21) CHIESA DI S.PATERNIANO (Loc. Antico)	51) CASA PADRONALE " I Palazzi " (loc. Pomarolo)	
22) EX CHIESA DI S.AGATA - OSPEDALETTO DEI POVERI (Pieve Torina)		
23) PALAZZO Via Roma 112 (Pieve Torina)	52) CHIESA DI S.VITTORIA (loc. Pomarolo)	
24) CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA (Pieve Torina)	53) CHIESA DI S.MARIA MADDALENA (loc. Sorti)	
	54) ACCESSORI AGRICOLI (Loc. Casavecchia Pie)	
25) CHIESA DI S.GIOVANNI (Pieve Torina)	55) FONTE DI RAPANA (loc. Casavecchia)	
26) CHIESA DI S.AGOSTINO e CONVENTO (Pieve Torina)		
27) GALLANO	56) CHIESA DI S.SALVATORE (Loc. Gabblano)	
	57) FONTE DI CAPODACQUA	
28) CHIESA DI S.RITA (Loc. Gallano)	58) AGGREGATO RURALE " la Casetta " (loc. S.Margherita)	
29) CASA PADRONALE - VILLA (Pieve Torina)		


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 1

SANT'ANGELO DI PREFOGLIO (ROMITORIO DEI SANTI)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	11-03-2017
SCHEDA SECONDO LIVELLO	28-05-2018
INTERVENTI: messa in sicurezza cella campanaria.	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: Articolo 35 -	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

COORDINATORE
SCHEDE SECONDO LIVELLO
VALIDATA
INDATA 11/3/2017
Arch. B. DE MARTINO



PROTEZIONE CIVILE
NAZIONALE

SISMA

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

ID 1967
AGGRAVAMENTO
A1 Data 15-05-2018 n° progressivo 08

Data 11/03/2017

N° progressivo 08/21

N° Scheda

(a cura dell'ufficio)

A2 - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/>	Bene individuo	<input type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____			
Numero schede beni componenti: _____		Codice livello superiore: _____	
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa	<input type="checkbox"/> canonica	<input type="checkbox"/> palazzo
	<input type="checkbox"/> castello	<input type="checkbox"/> torre	<input type="checkbox"/> bene archeologico
	<input type="checkbox"/> altro		
Pianta	<input type="radio"/> regolare	<input type="radio"/> con cortili	<input type="radio"/> ad ali aperte
	<input type="radio"/> lineare	<input type="radio"/> altro	

A3 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	11A	Codice Istat comune	01001	Indirizzo	11A
Provincia	11A			1	via
Comune	11A			2	corso
Località	11A			3	vicolo
				4	piazza
				5	località
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio	
Foglio		Data		Particelle	
				Sub.	

A4 - COORDINATE UTM

Quadrante	11A	Longitudine Est (x)	11A	Latitudine Nord (y)	11A	<input type="radio"/> Lettura GPS
-----------	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	-----------------------------------

A5 - OGGETTO

Denominazione bene:	11A						
Denominazione storica:	11A						
Datazione: anno	11A	secolo	11A	epoca	11A	Ultima trasformazione	11A
Proprietà:	11A						
Utilizzatore:	11A						

Pinella Piloni *Giuseppe Gallo*

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi NO DANNI O I COLLETTORI
E COSTA PER PARTI SICUREZZA

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ritovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

A_{21.2} - Descrizione danno

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ ,00

5

A22 - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A22.1 - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

€ ,00

A22.2 - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO

€ ,00

A22.3 - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

€ ,00

A23 - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

PUNTELARE E INCARNARE CETA CAMPANARIA E ARCHETTE
 LA STRUTTURA PRESENTA UN'USURIA DIFFUSA PREGRESSA
 SI È RISCONTRO CHE MA LA STRADA DI ACCESSO CHE IL PAVIMENTO
 PICCOLO MAZZALE ANTIANTE L'INGRESSO SONO INTERESSATI DA FRANTONI FRANOSI
 LA ZONA "PRESBITERALE E ABSIDALE" È STATA RENATA DA UNA GOLA
 RICAVATA DALLA ROCCIA CON PARTI STRUTTURALI ANCHE IN INVENTURA AVE
 NON SONO STATI RILEVATI DANNI EVIDENTI



A24 - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)

	Larghezza	Lunghezza	Superficie	Altezza media
Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>
Abside	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza media mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	
Campanile TORRE ATIPICA	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>		Altezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza massima mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 2


SAN MICHELE A TORRICCHIO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	


115 4560
2168


Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali

C. DE MARTINI
 SCHEDA 2° LIVELLO
 VALIDATA
 13/2018
 IN DATA 13/05/18
 Arch. B. DE MARTINI



SISMA
 CENTRO ITALIA
 24 AGOSTO 2017

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

07 - SCHEDA ACCURAVAMENTO 27/05/18

MODELLO A - DC
 Prima sezione

A₁

Data 21/05/2018	N° progressivo 1021	N° Scheda
-----------------	---------------------	-----------

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti _____	Codice livello superiore _____
Tipologia: <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta: <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione PIEMONTE	Codice Istat comune _____	Indirizzo
Provincia BIELLA	_____	1 <input type="checkbox"/> via _____
Comune PIEMONTE TORICCHIO	_____	2 <input type="checkbox"/> corso _____
Località TORRICCHIO	_____	3 <input type="checkbox"/> vicolo _____
		4 <input type="checkbox"/> piazza _____
		5 <input checked="" type="checkbox"/> località num. civico _____
Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	N° edificio _____
Foglio 511	Data _____	Particelle A

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante _____	Longitudine Est (x) _____	Latitudine Nord (y) _____	<input type="radio"/> Lettura GPS
-----------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------------

A₆ – OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE
Denominazione storica: CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE
Datazione: anno _____ secolo XIII epoca _____ Ultima trasformazione 2010
Proprietà: PARROCCHIALE TORICCHIO
Utilizzatore: _____

Mrs. G. Falchini

1

ING. ROBERTO FUMARI *Roberto Fumari*
 ING. MICHELE FABIO *Fabio*

A18 - AGIBILITA'

Agibile <input type="radio"/>	Inagibile <input checked="" type="radio"/>		
Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi CHIESA PARZIALMENTE CROLLATA

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI			PROVVEDIMENTI		
	*	**		*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Trasegnamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di corchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

A21.2 - Descrizione danno

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)
 ZONA AD ELEVATISSIMO RISCHIO FRANA RILEVATO DIRETTAMENTE CHE ATTRAVERSO INFORMAZIONI ACQUISITE IN LOCO LA PRESENZA DI TALE TERRENO FRANGOSO HA AMPLIFICATO NOTEVOLMENTE IL DANNO SISMICO DELLA STRUTTURA PORTANDO AL CROLLO QUASI COMPLETO. LA STRUTTURA AVEVA RIPORTATO DANNI ANCHE NEL TERREMOTO DEL 1937 MARCHE/UNGRIA. SULLA STESSA ERANO GIÀ STATI FATTI INTERVENTI MOLTO IMPORTANTI DI RICOSTRUZIONE.


A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ⊕)

	Larghezza mt.	Lunghezza mt.	Superficie mq.	Altezza media mt.
Aula (compresi navale, cappelle, transetti)	_____	_____	_____	_____
Abside	_____	_____	_____	_____
Facciata principale	_____	Altezza mt.	Superficie mq.	_____
Campanile	_____	_____	_____	Altezza mt.
Coperture chiesa	_____	_____	Superficie mq.	Altezza massima mt.


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 3

CASTELLO DI TORRICCHIO
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO
SCHEDA SECONDO LIVELLO
INTERVENTI:
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: _____


SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA Comune: PIEVE TORINA Frazione/Localtà: Fraz. TORRICCHIO (denominazione Istat) 1 <input type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ Num. Civici _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA _____ 5 <input type="radio"/> ALTRO _____ (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra _____ Scheda n. 1211 Data 29/03/18 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 01318 N° aggregato 009361 011 N° edificio _____ Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali Foglio 1510 Allegato _____ Particelle 1911 P10RIZI 1510B 12-14 Posizione edificio <input type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
---	---

COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro		
Fuso (32-33-34) _____ Datum _____ Nord/Lat _____	<input type="radio"/> ED50	_____
_____ <input type="radio"/> WGS84	Est/Long _____	_____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **PORFIRI ILIDIA - ORSINI GIORDANO** Codice Uso _____
ORSINI PAOLO ORSINI SIMONETTA _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione					
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2,50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input type="checkbox"/> Abitativo	1	A <input type="radio"/> > 65%	_____	
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input type="radio"/> 2,50 ÷ 3,49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	_____	B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	_____	
<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3,50 ÷ 5,00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	C <input type="radio"/> < 30%	_____	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5,00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	D <input type="radio"/> Non utiliz.	_____	
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	_____	E <input type="radio"/> In costruz.	_____	
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____	F <input type="radio"/> Non finito	_____	
<input type="radio"/> 7	Piani interrati A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	G <input type="radio"/> Abbandon.	_____	
<input type="radio"/> 8	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥ 3	H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	_____		_____	
				9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96					
				10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01					
				11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08					
				12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11					
				13 <input type="checkbox"/> > 2011					
				Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata					
							_____ % 1100 %		

Istat Provincia | 0 | 4 | 1 | 3 | Istat Comune | 0 | 1 | 3 | 8 | Squadra | | | | | N° scheda | 1 | 2 | 1 | 1 | Data | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 |

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sezz. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C		Sull'accuratezza della visita												
1	<input type="radio"/>	Solo dall'esterno	4	<input type="radio"/>	Non eseguito per:	A	<input type="radio"/>	Sopralluogo rifiutato (SR)	B	<input type="radio"/>	Rudere (RU)	C	<input type="radio"/>	Demolito (DM)
2	<input type="radio"/>	Parziale				D	<input type="radio"/>	Proprietario non trovato (NT)	E	<input type="radio"/>	Altro (AL)			
3	<input checked="" type="radio"/>	Completa (>2/3)												

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Transennature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili | 1 | 1 | 1 | Nuclei familiari evacuati | 1 | 1 | 1 | N° persone evacuate | 1 | 1 | 1 | 2 |


SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro


ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____

Firme _____




COMUNE DI PIEVE TORINA PIANO REGOLATORE GENERALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – ALLEGATO N.1



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____


SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA Comune: PIEVE TORINA Frazione/Località: TORRICCHIO (denominazione Istat) 1 <input type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA _____ 5 <input type="radio"/> ALTRO _____ (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra _____ Scheda n. L 512 Data 27/03/18 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 111 Istat Prov. 0413 Istat Comune 01318 N° aggregato 01942 013 N° edificio _____ Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali Foglio L510 Allegato _____ Particelle 1197 P10RIZ 1a _____ Posizione edificio <input type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
--	---

COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro _____			
Fuso (32-33-34) _____	Datum <input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84 _____	Nord/Lat _____	Est/Long _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **ISCIAGNETITI GLIANCIARILIO - DIEL ANIGELI** Codice Uso **IS1**
ISIMARIA _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input checked="" type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	11	A <input type="radio"/> > 65%	_____
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	_____	B <input checked="" type="radio"/> 30 ÷ 65%	_____
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input checked="" type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	C <input type="radio"/> < 30%	_____
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	D <input type="radio"/> Non utilizz.	_____
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> >12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	_____	E <input type="radio"/> In costruz.	_____
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____	F <input type="radio"/> Non finito	_____
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	G <input type="radio"/> Abbandon.	_____
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	_____		_____
				9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96		_____		_____
				10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01		_____		_____
				11 <input checked="" type="checkbox"/> 02 ÷ 08		_____		_____
				12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11		_____		_____
				13 <input type="checkbox"/> > 2011		_____		_____

Proprietà A Pubblica B Privata
 _____% **11001**%

Istat Provincia | 0 | 4 | 3 | Istat Comune | 0 | 3 | 8 | Squadra | | | | N° scheda | 5 | 2 | Data | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 |

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A	Edificio AGIBILE (*) <input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di PI. (1) <input type="radio"/>
Alto	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input type="radio"/>
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) <input type="radio"/>
					E	Edificio INAGIBILE (4) <input checked="" type="radio"/>
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) <input checked="" type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C **Sull'accuratezza della visita** 1 Solo dall'esterno 2 Parziale 3 Completa (>2/3) 4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM) D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL) _____

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Transennature e protezione passaggi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili | 1 | 1 | Nuclei familiari evacuati | 1 | 0 | N° persone evacuate | 1 | 1 | 0 |


SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro


ARGOMENTO ANNOTAZIONI Foto d'insieme dell'edificio Spilla

Mura Castellane dell'abitato di Torricchio parzialmente crollate in adiacenza dell'edificio

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____ Firma _____



 Riccardo Pampai

COMUNE DI PIEVE TORINA PIANO REGOLATORE GENERALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – ALLEGATO N.1



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA** IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra _____ Scheda n. **1513** Data **27/03/18** (giorno | mese | anno)

Comune: **PIEVE TORINA** IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. **111** Istat Prov. **0413** Istat Comune **01318**

Frazione/Località: **TORRICCHIO** N° aggregato **01091412** **013** N° edificio _____

1 VIA _____ Num. Civici _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____ (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro


Fuso (32-33-34) Datum Nord/Lat _____
 ED50 _____
 WGS84 Est/Long _____

Dati catastali Foglio **1510** Allegato _____
 Particelle **11917** **1510141** _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **SICIA GINETTI ILLIANCIARLO I DIEIANIELLI** Codice Uso _____
ISMARIA _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> >12 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8	Altezza media di piano (m) 1 <input checked="" type="radio"/> < 2,50 2 <input type="radio"/> 2,50 ÷ 3,49 3 <input type="radio"/> 3,50 ÷ 5,00 4 <input type="radio"/> > 5,00	Superficie media di piano (m²) A <input type="radio"/> < 50 I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 B <input checked="" type="radio"/> 50 ÷ 69 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 R <input type="radio"/> > 3000		Costr. e ristr. 1 <input type="checkbox"/> < 1919 2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45 3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61 4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71 5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75 6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81 7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86 8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91 9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96 10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01 11 <input checked="" type="checkbox"/> 02 ÷ 08 12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11 13 <input type="checkbox"/> > 2011	Uso A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	N° unità d'uso _____ 1 _____	Utilizzazione A <input type="radio"/> > 65% B <input checked="" type="radio"/> 30+65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utilizz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	Occupanti _____
	Piani interrati A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 B <input checked="" type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> >3				Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input type="checkbox"/> Privata _____ % 100 %			

Istat Provincia **01413** Istat Comune **01318** Squadra **1111** N° scheda **153** Data **27/03/18**

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A	Edificio AGIBILE (*) <input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) <input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input type="radio"/>
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) <input type="radio"/>
					E	Edificio INAGIBILE (4) <input checked="" type="radio"/>
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) <input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
 proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	2 <input type="radio"/> Parziale	3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)	D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL) _____
--------------------------------------	---	----------------------------------	--	---	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---	--

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transennature e protezione passaggi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili **11** Nuclei familiari evacuati **10** N° persone evacuate **10**


SEZIONE 9 - Altre osservazioni


Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla


I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____

Firme _____




PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA Comune: PIEVE TORINA Frazione/Località: (denominazione Istat) FRAZ. TORRICCHIO 1 <input type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA _____ 5 <input type="radio"/> ALTRO _____ (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra _____ Scheda n. 119 Data giorno mese anno 2 19 03 18 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 038 N° aggregato 00937 00 N° edificio _____ Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali Foglio 50 Allegato _____ Particelle 220 _____ Posizione edificio <input type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro Fuso (32-33-34) Datum Nord/Lat _____ <input type="radio"/> ED50 _____ <input type="radio"/> WGS84 Est/Long _____	DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CIONSOGLI AIDELIE - CIONSOGLI FRAINICIO Codice Uso S1 _____ _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati 1 <input type="radio"/> 9 2 <input checked="" type="radio"/> 10 3 <input type="radio"/> 11 4 <input type="radio"/> 12 5 <input type="radio"/> >12 6 _____ 7 _____ 8 _____	Altezza media di piano (m) 1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00	Superficie media di piano (m²) A <input type="radio"/> < 50 I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 B <input checked="" type="radio"/> 50 ÷ 69 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 R <input type="radio"/> > 3000		Costr. e rist. 1 <input type="radio"/> < 1919 2 <input type="radio"/> 19 ÷ 45 3 <input type="radio"/> 46 ÷ 61 4 <input type="radio"/> 62 ÷ 71 5 <input type="radio"/> 72 ÷ 75 6 <input type="radio"/> 76 ÷ 81 7 <input type="radio"/> 82 ÷ 86 8 <input type="radio"/> 87 ÷ 91 9 <input type="radio"/> 92 ÷ 96 10 <input type="radio"/> 97 ÷ 01 11 <input type="radio"/> 02 ÷ 08 12 <input type="radio"/> 09 ÷ 11 13 <input type="radio"/> > 2011	Uso A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	N° unità d'uso 1 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	Utilizzazione A <input type="radio"/> > 65% B <input checked="" type="radio"/> 30 ÷ 65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utilizz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	Occupanti _____ _____ _____
	Piani interrati A <input checked="" type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥3	Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata _____% 100 %						

Istat Provincia | 0 | 4 | 3 | Istat Comune | 0 | 3 | 8 | Squadra | | | | | N° scheda | 1 | 1 | 9 | Data | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 |

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
	Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C - **Sull'accuratezza della visita** 1 Solo dall'esterno 2 Parziale 3 Completa (>2/3) 4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM) D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL) _____

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	Transennature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili | 1 | 1 | 1 | Nuclei familiari evacuati | 1 | 1 | 0 | N° persone evacuate | 1 | 1 | 0 |

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla



I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____ Firma *Leonardo Pompei*

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 4


S.CPSMA E S.DAMIANO A TAZZA	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

10 2155



 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

REGIONE - MARCHE
 SCHEDE 2° LIVELLO
 VALIDATA
 23/08/2017
 Arch. B. DE MARTINO


 EMERGENZA POST-SISMA

SISMA
 CENTRO ITALIA
 24 AGOSTO 2017

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 01/09/2017 N° progressivo 104 N° Scheda _____
(a cura dell'ufficio)

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso Bene individuo

Denominazione bene complesso: _____

Numero schede beni componenti _____ Codice livello superiore _____

Tipologia chiesa canonica palazzo castello torre bene archeologico altro

Pianta regolare con cortili ad ali aperte lineare altro _____

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE Codice Istat comune _____ Indirizzo TARZIA _____

Provincia ANCONA _____

Comune PIVERTORINA _____

Località TARZIA _____

Sezione censuaria _____ N° complesso o aggregato _____ N° edificio _____

Foglio 51 Data _____ Particelle 6 Sub. _____

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante _____ Longitudine Est (x) _____° _____' Latitudine Nord(y) _____° _____' Lettura GPS

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DI SAN GIUSEPPE ICOSIATALE DI ANCONA _____

Denominazione storica: _____

Datazione: anno _____ secolo **XVI** epoca _____ Ultima trasformazione _____

Proprietà: FABRIZIO PETEROLI & FIGLI S.p.A. _____

Utilizzatore: _____

Messa. G. Fabbi

ING. ROBERTO FUNARI *Roberto Funari*

ING. FABIO MICCIZZI *Fabio Miccizzi*

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

<input type="radio"/> Parzialmente Agibile	<input type="radio"/> Agibile con Provvedimenti	<input type="radio"/> Temporaneamente Inagibile	<input type="radio"/> Inagibile per cause Esterne
Indicare le parti agibili	Segnare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ – TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi *brutto fessure*

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda detagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte *Violino di una femmine della porta*
informati eubano in quello fessure
portella pietra e dipinti nella parete accanto e statue al
ment'abbasso nella parete e sinistra dell'altro parte di porta.

A_{21.2} - Descrizione danno
Crollo della muratura dalle fessure al portale

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sui apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

recupero delle fessure del portale. Si domanda l'analisi degli
arredi interni

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ ,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

.....

.....

.....

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

€ _ _ _ _ _ ,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

.....

.....

.....

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO

€ _ _ _ _ _ ,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

.....

.....

.....

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

€ _ _ _ _ _ ,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

Il sopralluogo è stato possibile solo dall'esterno per il crollo del paramento esterno dell'arco e del sopra-arco dell'entrata principale. A parte questo crollo non si riscontrano altre lesioni importanti né esternamente né internamente per il poco visibile da una fessura accanto alla porta d'entrata.

.....

.....

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ⊗)

	Larghezza	Lunghezza	Superficie	Altezza media
Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	mt. _ _ _	mt. _ _ _	mq. _ _ _ _	mt. _ _ _
Abside	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	Altezza media mt. _ _ _
Facciata principale	Larghezza mt. 111,21	Altezza mt. 16,68	Superficie mq. 176,22	
Campanile	Larghezza mt. 13	Lunghezza mt. 13		Altezza mt. 12,43
Coperture chiesa	Larghezza mt. 11,80	Lunghezza mt. 12,68	Superficie mq. 131,41	Altezza massima mt. 7,58

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° . 5

ROCCA DI CAPRIGLIA	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE:	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



NESSUN FABBRICATO/SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 6


S.FILIPPO A CAPO D'ACQUA	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

1290



 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali
 GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.C.R. - MARCHE
 SCHEDA 2° LIVELLO
 VALIDATA
 IN DATA 14.05.2018
 Arch. B. DE MARTINIS


 EMERGENZA POST-SISMA

SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE

MODELLO A - DC
Prima sezione

A₁

Data 10 05 2018 N° progressivo 196 N° Scheda 111061
(a cura dell'ufficio)

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso Bene individuo

Denominazione bene complesso: _____

Numero schede beni componenti _____ Codice livello superiore _____

Tipologia chiesa canonica palazzo castello torre bene archeologico altro

Pianta regolare con cortili ad ali aperte lineare altro _____

A₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE Codice Istat comune _____ Indirizzo CAPOD'ACQUA

Provincia MC _____ 1 via _____

Comune PIEVE TORINA _____ 2 corso _____

Località CAPOD'ACQUA _____ 3 vicolo _____

Sezione censuaria _____ 4 piazza _____

Foglio _____ Data _____ Particelle _____ 5 località num.civico _____

N° complesso o aggregato _____ N° edificio _____

A₄ - COORDINATE UTM

Quadrante _____ Longitudine Est (x) 13° 53' 31" Latitudine Nord (y) 43° 51' 02" Lettura GPS

A₅ - OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA S.S. PIETRO E PAVLO (S.FILIPPO)

Denominazione storica: _____

Datazione: anno _____ secolo _____ epoca _____ Ultima trasformazione _____

Proprietà: DIOCESI PIEMONTESE _____ 3131272741 _____

Utilizzatore: _____ _____

*in. BONTI
DOTT. CARLINI*

1

Bayli

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

<input type="radio"/> Parzialmente Agibile	<input type="radio"/> Agibile con Provvedimenti	<input type="radio"/> Temporaneamente inagibile	<input type="radio"/> Inagibile per cause Esterne
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

A_{21.2} - Descrizione danno

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sui apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € [] [] [] [] [] [] [] [] ,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € [] [] [] [] [] [] [] [] ,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € [] [] [] [] [] [] [] [] ,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

- LA STRUTTURA DELLA CHIESA È AD ABLA CON LA SOSTANZA
 - L'ABSIDE HA UNA STRUTTURA IN LEGNO E GESSO.
 - LA FACCIATA POSTERIORE PRESENTA AFRANCONI INCONTRI
 N.5862 ALLA PLACCA
 - QUORO FRASUCCO MEDIO/LARVE MA MOLTO DIFFUSO

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ⊗)


	Larghezza	Lunghezza	Superficie	Altezza media
Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	mt. ⊗	mt. ⊗	mq. [] [] [] [] [] []	mt. ⊗
Abside	Larghezza mt. [] [] []	Lunghezza mt. [] [] []	Superficie mq. [] [] [] [] [] []	Altezza media mt. [] [] []
Facciata principale	Larghezza mt. [] [] []	Altezza mt. [] [] []	Superficie mq. [] [] [] [] [] []	
Campanile	Larghezza mt. [] [] []	Lunghezza mt. [] [] []		Altezza mt. [] [] []
Coperture chiesa	Larghezza mt. [] [] []	Lunghezza mt. [] [] []	Superficie mq. [] [] [] [] [] []	Altezza massima mt. [] [] []

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 7

SILARIO A COLLE DI TORRICCHIO	
SCHEDE RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDE SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

15 0044



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.L.C.F. - MARCHE
SCHEDE 2° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 13/04/16
Arch. B. DE MARTINI

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO
2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 01/03/2017	N° progressivo 1057	N° Scheda
-----------------	---------------------	-----------

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene Individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso:	
Numero schede beni componenti	Codice livello superiore
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Planta <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione ANCONERA	Codice Istat comune	Indirizzo CP 44010
Provincia ANCONITANA		1 Via TORRICCHIO
Comune PIVETTI TORINA		2 Corso
Località COLLE DI TORRICCHIO		3 Vicolo
		4 Piazza
		5 Località num.civico

Sezione censuaria	N° complesso o aggregato	N° edificio
Foglio 1057	Data	particelle 1 Sub.

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est(x)	Latitudine Nord(y)	<input type="radio"/> Lettura GPS
-----------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DI SAN PIETRO
Denominazione storica: CHIESA DI SAN PIETRO
Datazione: anno secolo 14 epoca Ultima trasformazione XIX
Proprietà: FABBRICAZIONE DEL TORRICHIO 333133410164
Utilizzatore: FABBRICAZIONE DEL TORRICHIO

Aut. G. Fabbrici

1

ING Roberto Funari *Roberto Funari*

ING Fabio Mazzi *Fabio Mazzi*
vedere prescrizioni in Note (A23)

A18 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile Agibile con Provvedimenti Temporaneamente Inagibile Inagibile per cause Esterne

Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Soto dall'esterno Motivi ostativi _____

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* Interventi limitati ** Interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie <i>(su copertura)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione o smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
3 colonne in alto e murelle di servizio
5 affreschi (parzialmente scabbati) sulle pareti (1500)
due dipinti uno fatto più spumerali

A21.2 - Descrizione danni
lesioni e crepe parziali sugli affreschi
lesioni scabbate (distacco colonne)

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

spuntare affreschi - restaurare e consolidamenti
dipinti affreschi, cassette dei frammenti di intonaco di pinto

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni progressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

La chiesa era stata danneggiata nel '97 e non è stata mai riaperta. La vela campanaria messa in sicurezza dopo il sisma di Agosto, è stata poi smontata dopo il sisma di Ottobre per rischio di crollo (gravemente danneggiata). Si riscontra un grave rischio indotto dall crollo di materiale della parte absidale sulle strutture sottostanti (non appartenenti alla chiesa ma a privati). Si prescrive quindi, la messa in sicurezza o lo sgombero temporaneo delle unità adiacenti.


A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ●)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza	81,5161	Lunghezza	114,1512	Superficie	12142,8	Altezza media	9,4141
	mt.	●	mt.	●	mq.	●	mt.	●
Abside	Larghezza	---	Lunghezza	---	Superficie	---	Altezza media	---
	mt.	○	mt.	○	mq.	○	mt.	○
Facciata principale	Larghezza	119,1415	Altezza	53,101	Superficie	5313,91		
	mt.	●	mt.	●	mq.	●		
Campanile	Larghezza	---	Lunghezza	---			Altezza	---
	mt.	○	mt.	○			mt.	○
Coperture chiesa	Larghezza	114,105	Lunghezza	12,101	Superficie	4211,1	Altezza massima	5,8111
	mt.	●	mt.	●	mq.	●	mt.	●

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 8



S.MARIA A CARPINETO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 10 05 2018	N° progressivo 101	N° Scheda 101 <small>(a cura dell'ufficio)</small>
-----------------	--------------------	---

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti _____	Codice livello superiore _____
Tipologia: <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta: <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro _____	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE	Codice Istat comune _____	Indirizzo CARPINETO
Provincia MC	_____	1 <input type="radio"/> via _____
Comune Pieve Torina	_____	2 <input type="radio"/> corso _____
Località CARPINETO	_____	3 <input type="radio"/> vicolo _____
_____	_____	4 <input type="radio"/> piazza _____
_____	_____	5 <input checked="" type="radio"/> località _____
Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	N° edificio _____
Foglio _____	Data _____	Particelle _____
_____	_____	Sub. _____

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante _____	Longitudine Est (x) 13° 49' 68"	Latitudine Nord (y) 43° 49' 44"	<input checked="" type="radio"/> Lettura GPS
-----------------	---------------------------------	---------------------------------	--

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA S. MARIA A CARPINETO	
Denominazione storica: _____	
Datazione: anno _____ secolo XIV epoca _____	Ultima trasformazione 1957
Proprietà: _____	_____
Utilizzatore: _____	_____

* ING. DONATI
* OCESI S. CAMERINO

Boyle

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/> Indicare le parti agibili	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/> Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Inagibile per cause Esterne <input checked="" type="radio"/> Indicare le cause esterne Il rischio esterno sulla via di accesso alla chiesa è costituito dall'edificio posto a valle di proprietà dell'IDSC che presenta un'ampia lesione sulla parete sud
---	--	--	---

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

A_{21.2} - Descrizione danno

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ |_|_|_|_|_|,00

5

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

€ _ _ _ _ _ ,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO

€ _ _ _ _ _ ,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

€ _ _ _ _ _ ,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

- LA CHIESA S' PRESENTA IN BUONO STATO MANTENUTO.
 - INTERNA D' RESTAURO RECENTE
 - L' BOGHEO ADIACENS PRESENTA GRAVI DAMMI. S' VEDA
 NOTE NEW' ESITO D' AGIBILITA'

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ○)


Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _ _	Altezza media mt. _ _ _
Abside	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _ _	Altezza media mt. _ _ _
Facciata principale	Larghezza mt. _ _ _	Altezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _ _	
Campanile	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _		Altezza mt. _ _ _
Coperture chiesa	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _ _	Altezza massima mt. _ _ _

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 9

S.MARIA A PIECOLLINA	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

15 12/80



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 23/05/2018
Arch. B. DE MARTINIS

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO
2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE

MODELLO A - DC
Prima sezione

A1 - AGGRAVAMENTO
A1 Data 15-05-2018 n° progressivo 06

Data 15/05/2018	N° progressivo 06	N° Scheda
-----------------	-------------------	-----------

A2 - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti: _____	
Codice livello superiore: _____	
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro	

A3 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione <u>PIEMONTE</u>	Codice Istat comune _____	Indirizzo <u>0101111111</u>
Provincia <u>BIELLA</u>	_____	1 <input checked="" type="radio"/> Via _____
Comune <u>PIEVE TORINA</u>	_____	2 <input type="radio"/> Corso _____
Località <u>PIEVE TORINA</u>	_____	3 <input type="radio"/> Vicolo _____
_____	_____	4 <input type="radio"/> Piazza _____
_____	_____	5 <input type="radio"/> Località _____
Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	N° edificio _____
Foglio <u>125</u>	Data _____	Particelle <u>1A</u>
_____	_____	Sub. _____

A4 - COORDINATE UTM

Quadrante _____	Longitudine Est (x) <u>13° 01' 54"</u>	Latitudine Nord (y) <u>43° 01' 52"</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Lettura GPS
-----------------	--	--	---

A5 - OGGETTO

Denominazione bene: <u>CHIESA S. MARIA</u>
Denominazione storica: <u>CHIESA S. MARIA</u>
Dalazione: anno _____ secolo <u>17</u> epoca _____
Proprietà: <u>PIRELLA G. & C. S.p.A.</u>
Ultima trasformazione: <u>2018</u>
Utilizzatore: <u>PIRELLA G. & C. S.p.A.</u>

1

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella labela sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda detagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
*Impossibile entrare nell'edificio. Se foto al di fuori. In presenza di s
 i a eguocautere su parte; i professionisti; i statue di santo; i crepacci
 non databili; i piccoli di pinto in tela; i disegni a colori; i statue di santino*

A_{21.2} - Descrizione danno
dipinto in tela parzialmente scolorito in alto

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € ,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € ,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € ,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

Si prescrive e' interventi sul perimetro dell'area

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ●)


	Larghezza mt.	Lunghezza mt.	Superficie mq.	Altezza media mt.
Aula (compresi navate, cappello, transetti)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Abside	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Facciata principale	<u> </u>	Altezza mt. <u> </u>	Superficie mq. <u> </u>	
Campanile	Larghezza mt. <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u>		Altezza mt. <u> </u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u>	Superficie mq. <u> </u>	Altezza massima mt. <u> </u>

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N°. 10

MADONNA DI CASPREANO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

15 1480




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.C.R. - MARCHE
SCHEDA 2° LIVELLO
IN DATA 13.2.2018
Arch. B. DE MARTINO



SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 01/03/2018	N° progressivo 107	N° Scheda
-----------------	--------------------	-----------

(a cura dell'ufficio)

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti _____	Codice livello superiore _____
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro _____	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE	Codice Istat comune _____	Indirizzo
Provincia ANCONA	_____	1 <input type="radio"/> via _____
Comune PIEVE TORINA	_____	2 <input type="radio"/> corso _____
Località CASPRAIANO	_____	3 <input type="radio"/> vicolo _____
		4 <input type="radio"/> piazza _____
		5 <input checked="" type="radio"/> località num.civico _____
Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	N° edificio _____
Foglio 32	Data _____	Particelle 6
		Sub. _____

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante _____	Longitudine Est (x) _____	Latitudine Nord (y) _____	<input type="radio"/> Lettura GPS
-----------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------------

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DELLA MADONNA DI CASPRAIANO
Denominazione storica: _____
Datazione: anno 1572 secolo XVII epoca _____
Ultima trasformazione: 2002
Proprietà: PARROCCHIA PIETRO E PAOLO
Utilizzatore: _____

Mons. Giv. Fabbri
Messa Fabbri xolavi

ING. Roberto Funari *Roberto Funari*

ING. Fabio Micozzi *Fabio Micozzi*

A18 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

<p>Parzialmente Agibile <input type="radio"/></p> <p>Indicare le parti agibili</p>	<p>Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/></p> <p>Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante</p>	<p>Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/></p> <p><input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro</p>	<p>Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/></p> <p>Indicare le cause esterne</p>
--	---	---	---

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
Decorazione monumentale in stucco dipinto, parti in stucco e affreschi (p. n. 188)
1) alcuni cuneali sono stati offesi e intorchiati.

A21.2 - Descrizione danno
Cricche di una piccola parte della decorazione in stucco dell'altare di destra.

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili
 SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE
Raccolta di frammenti di stucco, ricovero nel deposito.

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni progressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegato

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)
 La chiesa a pianta ottagonale è oggetto di scavi all'interno. Nonostante una condizione di danno interna non molto grave, il crollo di una porzione considerevole di rivestimento esterno e una condizione di crollo incipiente di altre porzioni sempre del rivestimento in pietra esterno nonché dei rigonfiamenti interni della parte alta della facciata principale, non consentono di dare un responso di agibilità con provvedimenti, essendo difficile poter verificare la reale stabilità della muratura.

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ●)



	Larghezza mt.	Lunghezza mt.	Superficie mq.	Altezza media mt.
Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	14,87	14,60	13,81	12,50
Abside	---	---	---	---
Facciata principale	18,10	---	19,81	---
Campanile	---	---	---	---
Coperture chiesa	14,1	14,1	13,61	14,1

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 11

S.PIETRO A APPENNINO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

ID 2152 - OK (3)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 Gruppo di Lavoro per la Salvaguardia e la Prevenzione dei Beni Culturali dai Rischi Naturali
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali

U.O. D.R. - MARCHE
SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 23/05/2018
Arch. B. DE MARTINO

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

03 - SCHEDA RILEVAMENTO 23/05/2018 MODELLO A - DC
Prima sezione

A₁

Data 23/05/2018	N° progressivo 106	N° Scheda
-----------------	--------------------	-----------

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso Bene individuale

Denominazione bene complesso: _____

Numero schede beni componenti _____ Codice livello superiore _____

Tipologia chiesa canonica palazzo castello torre bene archeologico altro _____

Pianta regolare con cortili ad ali aperte lineare altro _____

A₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE	Codice Istat comune	Indirizzo A P P I E V E M M I M
Provincia ANCONA		1 <input type="radio"/> via
Comune P I E V E T O R I N A		2 <input type="radio"/> corso
Località P I E V E M M I M		3 <input type="radio"/> vicolo
		4 <input type="radio"/> piazza
		5 <input checked="" type="radio"/> località
Sezione censuaria	N° complesso o aggregato	N° edificio
Foglio 103	Data	Particelle 1

A₄ - COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (x) 43° 44'	Latitudine Nord (y) 42° 51'	Letture GPS
-----------	-----------------------------	-----------------------------	-------------

A₅ - OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DI SAN PIETRO

Denominazione storica: CHIESA DI SAN PIETRO

Datazione: anno _____ secolo XIV epoca _____ Ultima trasformazione _____

Proprietà: PARROCCHIA DI SAN PIETRO

Utilizzatore: MONS. GIOV. FABBRIO

Vedi Allegato

A18 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

<input type="radio"/> Parzialmente Agibile Indicare le parti agibili	<input type="radio"/> Agibile con Provvedimenti Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input checked="" type="radio"/> Temporaneamente Inagibile <input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	<input type="radio"/> Inagibile per cause Esterne Indicare le cause esterne
---	--	---	--

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di corchitura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
*2 parti tramezzate in muratura ad arco, in stile rinascimentale, con colonne tortili e capitelli scolpiti, datate e al p.c. (1600).
 L'opera è in pessime condizioni di conservazione, con lesioni di tipo strutturale, in particolare nei capitelli e nei cornicioni.*

A21.2 - Descrizione danno
*Crollo di 50% dell'opera nella parte destra - lesione di tipo strutturale, in particolare nei capitelli e nei cornicioni.
 Il crollo è dovuto a inadeguate campagne di manutenzione e a fenomeni di degrado dovuti al crollo dell'alternativa di prova e dimmenticata delle capelle.*

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

sgombero delle parti pericolanti - salvaguardia dell'opera di destra ed. di sinistra al p.c. con collato. Raccolta sistematica frammenti operose.

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE


€ ,00

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 12

S. ORESTE A CASAVECCHIA	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

15 4971



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.O.C.I. - MARCHE
SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 23/05/2018
Arch. B. DE MARTINI

SISMA
CENTRO ITALIA
24 - AGOSTO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE

05 - SCHEDA AGURAMENTO 23/05/2018 MODELLO A - DC
Prima sezione

A₁

Data	05/03/2018	N° progressivo	101	N° Scheda	
------	------------	----------------	-----	-----------	--

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/>	Bene Individuo	<input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso:			
Numero schede beni componenti			
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa	<input type="checkbox"/> canonica	<input type="checkbox"/> palazzo
Planta	<input checked="" type="radio"/> regolare	<input type="radio"/> con cortili	<input type="radio"/> ad ali aperte

A₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	MARCHE	Codice Istat comune		Indirizzo	
Provincia	ANCONA			1 <input type="radio"/> via	PIEVE TORINA
Comune	PIEVE TORINA			2 <input type="radio"/> corso	CASAVECCHIA
Località	PIEVE CASAVECCHIA			3 <input type="radio"/> vicolo	
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		4 <input type="radio"/> piazza	
Foglio	461	Data		5 <input checked="" type="radio"/> località	

A₄ - COORDINATE UTM

Quadrante		Longitudine Est (x)	12° 53' 5"	Latitudine Nord (y)	42° 51' 32"	<input checked="" type="radio"/> Lettura GPS
-----------	--	---------------------	------------	---------------------	-------------	--

A₅ - OGGETTO

Denominazione bene:	S. ORESTE IN CASAVECCHIA				
Denominazione storica:					
Datazione: anno		secolo	XV	epoca	
Proprietà:	Mons. Giovanni Faldini				
Utilizzatore:					

1

ING. ROBERTO FUMARI *Roberto Fumari*
 ING. FABIO MICOZZI *Fabio Micozzi*

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile *Vedere prescrizioni in note (A23)*

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (*scheda detagliata a parte*)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
affreschi del 1583; Madonna con Bambino e Sant'Antonio, scalone, opelle e stive; 1 particolare in pietra con teste in bronzo; 1 dipinto con cornice d'avorio (fine 500); Crocifisso in cartongesso; 1 candelabro; varie statue ricche; ornamenti

A_{21.2} - Descrizione danno
affreschi e opelle del 1583 dell'intonaco, lesioni

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

sgombero del dipinto, statue e arredi vari; restaurazione affreschi, raccolta dei frammenti e ricovero.

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 13

S.MICHELE A COLLE ANTICO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

CROLLATA

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 14

MURE CASTELLANE A APPENNINO	
SCHEMA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEMA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS

MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n° 2626 Incarico n. 30 del 10/05/2017 Scheda n° 10 del 16/05/2017

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

<input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I	<input checked="" type="checkbox"/> Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Assm.): <u>ANP CONTINUIS</u>
<input type="checkbox"/> Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	

Identificativo (ex Num. Richiesta) _____ Data emissione 16/05/2017

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA PIEMONTE COMUNI PIVEVE TORINA

LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) LA PIPIE MIMO

INDIRIZZO VIA S. MARTINO Num. _____

DATI CATASTALI

Foglio 163 Mappa _____ Particella 13181 ID Aggregato (Prot. Civile) _____

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE CIO. INVIENE

DESTINAZIONE D'USO EDIFICIO ABITAZIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO	ESPRIMIBILE			NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:
	SI	NO	PSH	
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> P1 (servizi minori)	<input type="checkbox"/> P2 (servizi di media importanza)	<input checked="" type="checkbox"/> P3 (servizi rilevanti)	<input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziaro
<input checked="" type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	Opera Provvisoria Eseguita dal VV.F. (vedere Verbi del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA.
				<input type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato ¹⁰

Note:

SI EVIDENZA UNA LESIONE PERICOLOSA CONICO CA
PARETE NORD DEL COSTABILE CHE HA CAUSATO
CIRCOLAZIONE INDOTTA DELL'UNICA VIA DI ACCESSO
ALL'ABITAZIONE DELLA LOCALITA' LA GROCCO
SITUAZIONE DI REALIZZARE UNA SINTURAZIONE
DEL TERRITORIO IN OGGETTO
SITUAZIONE OPPORTUNA PER VERIFICARE CHE NON
ESISTE LA TRANSEUNATIVA E LA SEGNALETICA DI
DIVIETO DI ACCESSO ALLA PORTA (COSA DELLA
FRAGIONE SU ATTESUE LATI DEL CAMMINAMENTO


Allegato C

LUNGO IL PERIMETRO DEL NUCLEO ABITATIVO
 IL TECNICO COMUNALE RIFERISCE CHE NON
 È STATA FATTA NESSUNA ESCHIA ESTERNA
 AL PRESENTE SOTTALZUGO SI RIFERISCE SOLAMENTE
 AL TRATTO DI STRADA PUBBLICA DI VALLE
 DALL'INGRESSO SINO ALL'ABITAZIONE DEL SOSTROR
 BRAGHETTI SILVANO (PALLA N.)

MEMBRI COMMISSIONE

Vigili del Fuoco	Cognome C10 BIEIRITOI	Nome GIULIO PIERI	<i>[Signature]</i>
Cons. Danni	Cognome	Nome	
Dip. Prot. Civ.	Cognome	Nome	
Tecnico Comunale	Cognome RIEVI ERISI	Nome GIULIO ANIMMI	<i>[Signature]</i>
Unità di Crisi MIBACT	Cognome MIAI EDINI	Nome ALBERTO	<i>[Signature]</i>
Tecnico REGIONALE	Cognome BII GIARIELLI	Nome IVAN MICHIAVO	<i>[Signature]</i>
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte mancante della presente scheda



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

ALLEGATO AL VERBALE DI GTS DEL 15/05/2017 ALL. SCHEDA N. 10
 Provincia: MC Comune: PIEVE TORINArazione: APPENNINO

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE:
 Denominazione: MURA URBICHE
 Indirizzo: Loc. APPENNINO VIA SANTA MARIA
 dati catastali: F.03 PARI, 388
 proprietario: COMUNE DI PIEVE TORINA

PRESO ATTO CHE:

I tecnici competenti hanno dichiarato che il livello di danno strutturale dell'immobile non consente di mettere in atto nessun presidio che possa garantire la pubblica incolumità o altra primaria esigenza (ripristino di servizi essenziali) risultando quindi indispensabile procedere alla demolizione parziale/totale dell'immobile sopra identificato. /attraverso smontaggi controllati.

oppure

il livello di danno strutturale dell'immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità/riattivazione dei servizi essenziali.

Gli edifici non presentano particolari elementi architettonici, si dovranno comunque recuperare e salvaguardare aggetti, mensole, stipiti, riquadri di porte e finestre in pietra.

SI COMUNICA CHE:

Ai sensi del D.Lgs. n.42 /2004 e s.m.i. il progetto dell'intervento di messa in sicurezza andrà sottoposto alla preventiva autorizzazione del MiBACT.


oppure

Ai sensi del D.Lgs. n.42 /2004 e s.m.i. si PRESCRIVE che:

- lo smontaggio dell'immobile avvenga sotto la vigilanza del MiBACT, garantendo la salvaguardia degli elementi architettonici di pregio che andranno adeguatamente catalogati e collocati in luogo di stoccaggio il più possibile adiacente al sito. Le macerie risultanti dalle operazioni di smontaggio dovranno essere gestite secondo quanto già previsto dalle disposizioni dal soggetto attuatore BB CC per la gestione delle macerie di tipo A.
- Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio venga verificata l'esistenza di adeguata documentazione grafica e fotografica che andrà integrata in corso d'opera al fine di poter disporre di adeguati supporti per la fase del rimontaggio.
- Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio sia garantita la messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile eventualmente presente all'interno trasferendolo in luogo sicuro secondo quanto previsto dalle procedure del MiBACT.

Si dovrà dare comunicazione di inizio e fine lavori e inviare documentazione fotografica dei lavori effettuati a sr-mar.ucer@beniculturali.it - sabap-mar@beniculturali.it

Data: 10/05/2017

IL FUNZIONARIO MiBACT

 Arch. Alberto Mazzoni

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 15

ARCO A APPENNINO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

PROTEZIONE CIVILE
 Provincia di Pinerolo
 Comune di Pieve Torina

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
 (AnDES 07/2013)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
 Comune: PIEVE TORINA
 Frazione/Localtà: APPENNINO

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra: _____ Scheda n. 10013 Data: 4/10/14

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 141 Istat Prov. 043 Istat Comune 0138

NUM. CIVILI: 39
 N° aggregato: 1739 N° edificio: _____

Cod. di Località Istat: _____ Tipo carta: _____
 Sez. di censimento Istat: _____ N° carta: _____

Dati catastali: Foglio 1613 Allegato: _____
 Particelle: 1458

COORDINATE: piano UTM geografiche altro
 Fusco: _____ Datum: _____ Nord/Lat: 42,5779163018
 WGS84: _____ Est/Long: 13,080179317

POSIZIONE EDIFICIO: Isolato Interno D'estremità D'angolo

BENEDICAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: COMITATO VILLAGGIO Codice Uso: IS

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione	
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Destr. o ristruttur.	Uso	N° unità d'uso
1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/>	1 <input type="radio"/> < 2,50 2 <input checked="" type="radio"/> 2,50 + 3,49 3 <input type="radio"/> 3,50 + 5,00 4 <input type="radio"/> > 5,00	A <input type="radio"/> < 50 B <input type="radio"/> 50 + 69 C <input checked="" type="radio"/> 70 + 99 D <input type="radio"/> 100 + 129 E <input type="radio"/> 130 + 165 F <input type="radio"/> 170 + 229 G <input type="radio"/> 230 + 299 H <input type="radio"/> 300 + 399	1 <input checked="" type="radio"/> < 1919 2 <input type="radio"/> 19 + 45 3 <input type="radio"/> 46 + 61 4 <input type="radio"/> 62 + 71 5 <input type="radio"/> 72 + 75 6 <input type="radio"/> 76 + 81 7 <input type="radio"/> 82 + 86 8 <input type="radio"/> 87 + 91 9 <input type="radio"/> 92 + 96 10 <input type="radio"/> 97 + 01 11 <input type="radio"/> 02 + 05 12 <input type="radio"/> 09 + 11 13 <input type="radio"/> > 2011	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubb. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turistico	1 <input type="radio"/> > 65% 2 <input type="radio"/> 30 + 65% 3 <input checked="" type="radio"/> < 30% 4 <input type="radio"/> Non utilizz. 5 <input type="radio"/> In costruz. 6 <input type="radio"/> Non finito 7 <input type="radio"/> Abbandon.
Piani interrati: A <input checked="" type="checkbox"/> 0 C <input type="radio"/> 2 B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> > 3		I <input type="radio"/> 400 + 499 L <input type="radio"/> 500 + 649 M <input type="radio"/> 650 + 809 N <input type="radio"/> 900 + 1199 O <input type="radio"/> 1200 + 1999 P <input type="radio"/> 1600 + 2199 Q <input type="radio"/> 2200 + 3000 R <input type="radio"/> > 3000	Proprietà: A <input type="checkbox"/> Pubblica S <input checked="" type="checkbox"/> Privata		Occupati: _____ % <u>100</u>

Istat Provincia Istat Comune Squadra N° scheda Data

SEZIONE B - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio					B-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Gestivo (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Edificio ABILE (*) <input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	B	Edificio TEMPORANAMENTE INAGIBILE (in tutto e in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) <input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input type="checkbox"/>
					D	Edificio TEMPORANAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) <input type="checkbox"/>
					E	Edificio INAGIBILE (4) <input checked="" type="checkbox"/>
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) <input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (4) Esito E proposto in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

B-C Sull'accuratezza della visita: 1 Solo dall'esterno 2 Parziale 3 Completa (>2/3)

4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM) D Proprietario non trovato (NT) E Altre (AL)

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

* (*)	** (**)	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	* (*)	** (**)	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	9 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>	Riparazione coperture	10 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	Trasmissione e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	11 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, investimenti, controsoffittature, ...	12 <input type="checkbox"/>		
6 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, camignoli, controferme, ...			

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili Nuclei familiari evacuati N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Sqlla
	L'EDIFICIO PRESENTA GRAVI DANNI AL 3° CIVICO IN LA STRUTTURA DELLA PORTA CHE PRESENTA LA SICCITA' DEL FABBRICATO; E PROPONE UN'ANGUSTA IN DISTACCO.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
ING. ROBERTO REGNI

Firma _____

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 16

S.MARIA DI MACERETO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 17



CHIESA DI S.ANDREA (LOC. SEGGIOLE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 18

CHIESA DI S.GIUSEPPE (LOC. LUCCIANO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 Gruppo di Lavoro per la Salvaguardia e la Prevenzione dei Beni Culturali dai Rischi Naturali
 Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.B.R. - BARONE
SCHEDA 2° LIVELLO
IN DATA 26.12
Arch. B. DE MARTINO


 EMERGENZA POST-SISMA

SISMA
2016

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 19 06 2017 N° progressivo 0021 N° Scheda _____
(a cura dell'ufficio)

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso Bene individuato

Denominazione bene complesso: CHIESA DI SAN GIUSEPPE

Numero schede beni componenti _____ Codice livello superiore _____

Tipologia chiesa canonica palazzo castello torre bene archeologico altro

Pianta regolare con cortili ad ali aperte lineare altro _____

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione PIEMONTE Codice Istat comune 043038 Indirizzo LUCCIANO

Provincia PIEMONTE 1 via _____

Comune PIEVE TORINA 2 corso _____

Località LUCCIANO 3 vicolo _____

4 piazza _____

5 località num. civico _____

Sezione censuaria _____ N° complesso o aggregato _____ N° edificio _____

Foglio _____ Data _____ Particelle _____ Sub. _____

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante _____ Longitudine Est (x) 16°09' Latitudine Nord (y) 46°03' Lettura GPS

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DI SAN GIUSEPPE

Denominazione storica: _____

Datazione: anno 1710 secolo XVIII epoca _____ Ultima trasformazione _____

Proprietà: PIRELLA G. & C. _____

Utilizzatore: PIRELLA G. & C. _____

1

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Pintellamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Tensonnamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Massa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
 3 tele su cornice in legno (carte su legno) tabernacolo in legno, 2 altari in legno (di cui uno del 1746)

A_{21.2} - Descrizione danno
 Altare in legno del 1746: distacco della tela

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

Si consiglia lo sgombero delle opere d'arte mobili

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE
 € _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO
 € _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO
 € _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. sotai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

*Debitare il rilievo delle linee a supporto delle
 telere di ripieno (apertura lucerne)*

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)

Atula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. 5,00	Lunghezza mt. 6,78	Superficie mq. 33,91	Altezza media mt. 5,25
Abside	Larghezza mt. 1,11	Lunghezza mt. 1,11	Superficie mq. 1,23	Altezza media mt. 1,11
Facciata principale	Larghezza mt. 6,79	Altezza mt. 5,00	Superficie mq. 33,91	
Campanile	Larghezza mt. 1,11	Lunghezza mt. 1,11		Altezza mt. 1,11
Coperture chiesa	Larghezza mt. 6,79	Lunghezza mt. 8,00	Superficie mq. 54,32	Altezza massima mt. 6,00

6

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N°. 19

PALAZZO EX CIANCIOLI ORA MARCHETTI (LOC.LUCCIANO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	


INTERVENTI:

RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.

Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: _____


SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**
 Comune: **PIEVE TORINA**
 Frazione/Località: **LUCCIANO**
 (denominazione Istat)
 1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____
 (Indicare contrade, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piane UTM geografiche altro
 Fuso (32-33-34) _____ Datum _____ Ward/Lat _____
 ED50 WGS84 Est/Long _____

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra _____ Scheda n. (002) Data **30/06/18**
 IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. (11) Istat Prov. (043) Istat Comune (038)
 N° aggregato _____ (00) N° edificio (001)
 Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____
 Dati catastali Foglio (002) Allegato _____
 Particelle (0178) _____
 Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **MARCHETTI ALESSIO** Codice Uso (S) _____
 DE AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. e rif.:	Usa	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8	1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 + 3.49 3 <input type="radio"/> 3.50 + 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00	A <input type="radio"/> < 50 B <input type="radio"/> 50 + 69 C <input type="radio"/> 70 + 99 D <input type="radio"/> 100 + 129 E <input type="radio"/> 130 + 199 F <input type="radio"/> 170 + 229 G <input type="radio"/> 230 + 299 H <input type="radio"/> 300 + 399 I <input type="radio"/> > 3000	1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919 2 <input type="checkbox"/> 19 + 45 3 <input type="checkbox"/> 46 + 61 4 <input type="checkbox"/> 62 + 71 5 <input type="checkbox"/> 72 + 75 6 <input type="checkbox"/> 75 + 81 7 <input checked="" type="checkbox"/> 82 + 86 8 <input type="checkbox"/> 87 + 91 9 <input type="checkbox"/> 92 + 96 10 <input type="checkbox"/> 97 + 01 11 <input type="checkbox"/> 02 + 08 12 <input type="checkbox"/> 09 + 11 13 <input type="checkbox"/> > 2011	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Ufficio E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	(01)	A <input checked="" type="radio"/> > 65% B <input type="radio"/> 30+65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Misc. utiliz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	(12)	
Piani interrati: A <input checked="" type="checkbox"/> 0 C <input type="checkbox"/> 2 B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> > 3					Proprietà: A <input type="checkbox"/> Pubblice B <input checked="" type="checkbox"/> Privata			
					_____% (100)%			

Istat Provincia 0143	Istat Comune 038	Squadra	N° scheda 002	Data 22/06/17
SEZIONE B - Giudizio di agibilità				
B-A Valutazione del rischio				
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 + 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Contenuto (sez. 7)
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
B-B Esito di agibilità				
A	Edificio AGIBILE (*)	<input type="checkbox"/>		
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (ex tota o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="checkbox"/>		
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="checkbox"/>		
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="checkbox"/>		
E	Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		
F	Edificio INAGIBILE per rischio sismico (5)	<input type="checkbox"/>		
<p>(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.</p> <p>NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rinviare l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI) (2) Esito C nelle note (Sez.5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI). (3) Esito D nelle note (Sez.5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI). (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI). (5) Esito F nelle note (Sez.5) specificare quali sono le cause di rischio sismico e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).</p>				
B-C Gravità Stato di Conservazione	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	2 <input type="radio"/> Parziale	3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)	4 <input type="radio"/> Non eseguita per: A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR) B <input type="radio"/> Rudere (RU) C <input type="radio"/> Demolito (DM) D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT) E <input type="radio"/> Altro (AL) _____
B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)				
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		*	**	
1 <input type="checkbox"/> Messa in opera di cerchiature o tiranti		7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 <input type="checkbox"/> Riparazione danni leggeri alle tamponature e tronconi		8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 <input type="checkbox"/> Riparazione coperture		9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 <input type="checkbox"/> Pintellatura di scale		10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 <input type="checkbox"/> Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...		11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/> Rimozione di tegole, canalotti, canne fumarie, ...		12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI				
1 <input type="checkbox"/> Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...				
2 <input type="checkbox"/> Rimozione di altri oggetti interni o esterni				
3 <input type="checkbox"/> Trasmittitura e protezione passaggi				
4 <input type="checkbox"/> Riparazioni delle reti degli impianti				
B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie o persone evacuate				
Unità immobiliari inagibili 1		Nuclei familiari evacuiti 1		N° persone evacuate 2
SEZIONE 9 - Altre osservazioni				
ARGOMENTO	ANNOTAZIONI		Foto d'insieme dell'edificio	Spille
SEZ.1	Numero aggregato non indicato nella scheda FAST			
SEZ.4	Lo stato di danno è compatibile con quanto rilevato dalla schedatura MiBACT, eseguita in data 19/06/2017.			
I componenti della squadra di ispezione (stampatello)				
geom. PATRIZIO SCARPACCI			Firma	

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° . 20

FONTANELLE DI ANTICO	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	


NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N°. 21

CHIESA DI S.PATERNIANO (LOC. ANTICO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

15 2150




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.S.R. - MARONE
SCHEDA SECONDO LIVELLO
IN DATA 03/05/2018
Arch. B. DE MARTINO



EMERGENZA POST-SISMA

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO
2016

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

09 - AGGRAVAMENTO 23/05/2018 MODELLO A – DC
Prima sezione

A1

Data 23/05/2018	N° progressivo 1011	N° Scheda
-----------------	---------------------	-----------

A2 – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input type="radio"/>
Denominazione bene complesso:	
Numero schede beni componenti	Codice livello superiore
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro	

A3 – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione PIEMONTE	Codice Istat comune	Indirizzo
Provincia TORINO		1 <input type="radio"/> via
Comune PIVERO TORINESE		2 <input type="radio"/> corso
Località ANTILOCIO		3 <input type="radio"/> vicolo
		4 <input type="radio"/> piazza
		5 <input checked="" type="radio"/> località num. civico
Sezione censuaria	N° complesso o aggregato	N° edificio
Foglio 1214	Data	Particelle 1A Sub.

A4 – COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (x) 12° 03' 33"	Latitudine Nord (y) 42° 08' 28"	<input checked="" type="radio"/> Lettura GPS
-----------	---------------------------------	---------------------------------	--

A5 – OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA DI S. PATERNIANO	
Denominazione storica:	CHIESA DI S. PATERNIANO	
Datazione: anno	secolo 13°/14° epoca	Ultima trasformazione 2012
Proprietà:		
Utilizzatore:		

1

COMUNE DI PIEVE TORINA PIANO REGOLATORE GENERALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – ALLEGATO N.1

ERICA MAGGAGNINI *Erica Maggagnini*
 FABIO MICCOSTI *Fabio Miccosti*

A18 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile *vedere prescrizioni in note (A23)*

<input checked="" type="radio"/> Parzialmente Agibile Indicare le parti Agibili	<input type="radio"/> Agibile con Provvedimenti Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="radio"/> Temporaneamente Inagibile <input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	<input type="radio"/> Inagibile per cause Esterne Indicare le cause esterne

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi... *IMPOSSIBILITA' ACCESSO*
BUCCO PORTA ACCESSO

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda detagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

A21.2 - Descrizione danno

A21.3 - Provvedimenti provvisoriati sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ ,00

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.



MANUFATTO N° 22

EX CHIESA DI S.AGATA - OSPEDALETTO DEI POVERI (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	

INTERVENTI:

RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.

Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: 39647

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Comune: PIEVE TORINA Squadra 1491 Scheda n. 007 Data 26/11/16


Frazione/Località: VIGNOLI IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 141 Istat Prov. 1043 Istat Comune 0138

1 VIA VIGNOLI N° aggregato 13177 N° edificio 0101
 2 CORSO Cod. di Località Istat Tipo carta
 3 VICOLE Sez. di censimento Istat N° carta
 4 PIAZZA
 5 ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE: piano UTM geografiche altro
 Fuso Datum Nord/Lat 43.0248170
 (32-33-34) ED50
 WGS84 Est/Long 13.0305140

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CHIESA DI SANTI AGATA Codice Uso S162

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)			Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> < 1919	1 <input checked="" type="checkbox"/> 19 ÷ 45	A <input type="checkbox"/> Abitativo	<u>1</u>	A <input type="checkbox"/> > 65%	<u>110</u>
<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input checked="" type="radio"/> 50 ÷ 69	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	B <input type="checkbox"/> Produttive	<u>1</u>	B <input type="checkbox"/> 30 ÷ 65%	
<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	C <input type="checkbox"/> Commercio	<u>1</u>	C <input type="checkbox"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	D <input type="checkbox"/> Uffici	<u>1</u>	D <input type="checkbox"/> Non utiliz.	
<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> > 12	E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96	E <input checked="" type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	<u>1</u>	E <input type="checkbox"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01	11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08	F <input type="checkbox"/> Deposito	<u>1</u>	F <input type="checkbox"/> Non finito	
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11	13 <input type="checkbox"/> > 2011	G <input type="checkbox"/> Strategico	<u>1</u>	G <input type="checkbox"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399			H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	<u>1</u>		

Proprietà: A Pubblica B Privata
100 % 1 %

Istat Provincia 10413 Istat Comune 10318 Squadra P4491 N° scheda 1007 Data 26/11/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.3) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)

(2) Esito C nelle note (Sez.5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____
proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C Sull'accuratezza della visita	<input type="radio"/> Solo dall'esterno	<input type="radio"/> Parziale	<input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
				D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL)		

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)			
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
Unità immobiliari inagibili <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u>
Nuclii familiari evacuati <u>1</u> <u>1</u> <u>0</u>
N° persone evacuate <u>1</u> <u>1</u> <u>0</u>

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	ANNOZZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
<p><i>Sono stati rilevati grossolani allungamenti alla muratura consentiti in appartamenti e balconi di fiume. Si consiglia di trasecurare il perimetro del fabbricato.</i></p>			


I componenti della squadra di ispezione (stampatello) ANDRE BALCO Firma Massimiliano Lucchesi

AL SOPRALLUOGO HANNO PARTECIPATO MASSIMILIANO LUCCHESI E GIACOMO SEVIERI


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 23

PALAZZO VIA ROMA 112 (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AdES 01/2013)



ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACE RATA
Comune: PIEVE TORINA
Frazione/Localtà: CAPOLUOGO

1 VIA ROMA
2 CORSO
3 VICOLE
4 PIAZZA
5 ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, svolta, etc.)

COORDINATE: piano UTM geografiche altro

Fuso: Datum: Nord/East
(32-33-34) ED50 WGS84 East/Long

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra: MIR 61418 Scheda n.: 010161 Data: 27/10/2017

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg.: 411 Istat Prov.: 0412 Istat Comune: 038
N° aggregato: 00358 00 N° edificio: 011


Cod. di Località Istat: _____ Tipo carta: _____
Suz. di censimento Istat: _____ N° carta: _____

Dati catastali: Foglio: 23 Allegato: _____
Particelle: 128 1810 1122 2329

Posizione edificio: Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: AQUILILI ALVIAIO
AQUILILI DORICINIA Codice Uso: 151

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



— Edificio 1

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristruttur.	Uso	N° unità d'uso
1 <input type="radio"/> < 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativa	1 <u>015</u>
2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttiva	
3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	
4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	
5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	
6 <input type="radio"/>		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	
7 <input type="radio"/>		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3099	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	
8 <input type="radio"/>		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3099	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Terzi ricett.	
	Piani interrati			9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96		
	A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2			10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01		
	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> 3			11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08	Proprietà	
				12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11	A <input type="checkbox"/> Pubblica	
				13 <input type="checkbox"/> > 2011	B <input checked="" type="checkbox"/> Privata	
					Utilizzazione	
					A <input type="radio"/> > 65%	Occupanti
					B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	1 <u>11101</u>
					C <input type="radio"/> < 30%	
					D <input type="radio"/> Non uffici	
					E <input type="radio"/> In costruz.	
					F <input type="radio"/> Non fatto	
					G <input type="radio"/> Abbandon.	
					Proprietà %	
					1 <u>1010</u> %	

Istat Provincia Istat Comune Squadra N° scheda Data 12/08/17

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (Sez. 6)	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Non Strutturale (Sez. 5)	Censurabile (Sez. 7)		
Basso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)
Alto	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
						D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)
						E Edificio INAGIBILE (4)
						F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richieste _____

proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C

Sull'accuratezza della visita

1 Solo dall'esterno 4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolite (DM)

2 Parziale D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL)

3 Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di corrimani, parapetti, aggetti, ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamperature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione caperture	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasferire e protezione passaggi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, cornicioni, cassette fessure, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 10/15 Nuclei familiari evacuati 10/15 N° persone evacuate 10/16

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

ing. ANTONIO BETTACCHI

Firma Antonio Bettacchi

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Dott. Ing. ANTONIO BETTACCHI



PIEVETORINA

A n. 326 Ingegneria e - civile e ambientale b - idraulica e c - dell'irrigazione

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 24

CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



7202 02 27/02-03/03


Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

UCSP MARCHE
SECONDO LIVELLO
MANTOVA
27/02/2016
A. DE MARTINI



SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE

MODELLO A - DC
Prima sezione

A₁ AGGRAVAMENTO
Data 15-05-2018 n° progressivo 02

Data	15/05/2018	N° progressivo	02	N° Scheda	
------	------------	----------------	----	-----------	--

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input checked="" type="checkbox"/>	Bene individuo	<input type="checkbox"/>
Denominazione bene complesso:	CHIESA DELLA MADONNA DELLA S. MARIA ASSUNTA		
Numero schede beni componenti	02	Codice livello superiore	
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro		
Pianta	<input checked="" type="checkbox"/> regolare (c.w.e.s.p.) <input type="checkbox"/> con cortili <input type="checkbox"/> ad ali aperte <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> altro		

A₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	AB	Codice Istat comune		Indirizzo	SA
Provincia	AT			1 <input type="checkbox"/> via	SA
Comune	PIEVE TORINA			2 <input type="checkbox"/> corso	SA
Località	PIEVE TORINA			3 <input type="checkbox"/> vicolo	
				4 <input type="checkbox"/> piazza	
				5 <input type="checkbox"/> località	
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio	
Foglio	123	Data		Particelle	

A₄ - COORDINATE UTM

Quadrante		Longitudine Est (x)	43° 22'	Latitudine Nord (y)	43° 22'	<input checked="" type="checkbox"/> Lettura GPS
-----------	--	---------------------	---------	---------------------	---------	---

A₅ - OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA DELLA MADONNA DELLA S. MARIA ASSUNTA					
Denominazione storica:	CHIESA DELLA MADONNA DELLA S. MARIA ASSUNTA					
Datazione: anno	1716	secolo	18	epoca		
Proprietà:	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE				Ultima trasformazione	2010
Utilizzatore:	S					

MONS. NELLO TRANDECCHI

1

VEDI ALLEGATO

A18 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
 3 DIPINTI SUTEA NELL'ABSIDE; 5 STATUE (RECENTI) - 1 ORGANO (1700); 3 ALTARI MONUMENTALI BAROCHI; 1 ALTARE SCOLPIDO E DORATO (CAPPPELLA S. MISTRA); AFFRESCHI (1800)

A21.2 - Descrizione danno
 AFFRESCHI CON CREPE E DISTACCO DI INTONACO; ORGANO DISTANTO DALLA CADUTA ALL'INTERNO DI ELEMENTI ARCHITETTONICI ERANO STATI GIA' PORTATI VIA I DIPINTI DEGLI ALTARI BAROCHI PICCOLI ALL'INTERNO DELLA CHIESA

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

SGOMBERO DI TUTTI GLI ALTARI; DUE TELE PAU OTTO E APPREZZIARI; VELENATURA DI PINTI MURALI; RECUPERO MACERIE X INTONACO DI PIU'; ALLONTANAMENTO PICCOLI

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ | | | | | ,00

A22 - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A22.1 - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni progressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00

A22.2 - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00

A22.3 - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00

A23 - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

LA VISITA È STATA CONDOTTA IN PRESENZA DEL V.V.P. E, HANCOSSO LE CONDIZIONI DI SICUREZZA, L'ISPEZIONE NELLE CAMPAGNE LATERALI DELLA CHIESA NON È STATA EFFETTUATA ED I RELATIVI NECESSARI DI DANNO NON SONO STATI COMPILATI.

A24 - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ☒)


Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. 10,2	Lunghezza mt. 13,1	Superficie mq. 134,1	Altezza media mt. 12,0
Abside	Larghezza mt. 7,8	Lunghezza mt. 13,5	Superficie mq. 106,6	Altezza media mt. 14,6
Facciata principale	Larghezza mt. 15,5	Altezza mt. 12,1	Superficie mq. 188,1	
Campanile	Larghezza mt. 1,1	Lunghezza mt. 1,1		Altezza mt. 1,1
Coperture chiesa	Larghezza mt. 1,6	Lunghezza mt. 2,2	Superficie mq. 41,2	Altezza massima mt. 1,5

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 25

CHIESA DI S.GIOVANNI (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

10 1352




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

REGIONE PIEMONTE
SCHEDE SECONDO LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 23/2018
Arch. B. DE MARTINO



SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

AGGRAVAMENTO A1 15/05/2018 n° progressivo 01 MODELLO A – DC
Prima sezione

Data 21/8 021 210111	N° progressivo 1031	N° Scheda
----------------------	---------------------	-----------

A2 – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti: _____	
Codice livello superiore: _____	
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro	

A3 – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione <u>PIEMONTE</u>	Codice Istat comune _____	Indirizzo <u>XXI 911111</u>
Provincia <u>AT</u>		<input checked="" type="radio"/> via <u>911111</u>
Comune <u>PIEVE TORINA</u>		<input type="radio"/> corso _____
Località _____		<input type="radio"/> vicolo _____
		<input type="radio"/> piazza _____
		<input type="radio"/> località _____
Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	num.civico _____
Foglio _____	Data _____	N° edificio _____
	Particelle _____	Sub. _____

A4 – COORDINATE UTM

Quadrante _____	Longitudine Est (x) _____	Latitudine Nord (y) _____	<input type="radio"/> Lettura GPS
-----------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------------

A5 – OGGETTO

Denominazione bene: <u>CHIESA DI S. GIOVANNI</u>	
Denominazione storica: <u>CHIESA DI S. GIOVANNI</u>	
Datazione: anno _____ secolo <u>17</u> epoca _____	
Proprietà: <u>PIRELLA GÖTTSCHE LOWE</u>	Ultima trasformazione: _____
Utilizzatore: <u>PIRELLA GÖTTSCHE LOWE</u>	_____

MONS. NELLO TRAVI 200611

VEDI ALLEGATO

A18 - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di carichiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dattiloscritta a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
 E S A M E I M P O S S I B I L E X C R O L L O F A C C I A T A

A21.2 - Descrizione danno

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE


STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ | | | | | ,00


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 26

CHIESA DI S.AGOSTINO E CONVENTO (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

UN.C.P. - MARCHE
CONV. 2° LIVELLO
PIEVE TORINA
S. B. DE MARTINO



EMERGENZA POST-SISMA

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO
2016

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 02/09/2016	N° progressivo 102	N° Scheda
-----------------	--------------------	-----------

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input checked="" type="radio"/>	Bene individuo <input type="radio"/>
Denominazione bene complesso: Chiesa di S. Agostino e Convento	
Numero schede beni componenti	Codice livello superiore
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE	Codice Istat comune	Indirizzo
Provincia AN		1 <input type="radio"/> via
Comune Pieve Torina		2 <input type="radio"/> corso
Località Pieve Torina		3 <input type="radio"/> vicolo
		4 <input checked="" type="radio"/> piazza
		5 <input type="radio"/> località
		6 <input type="radio"/> località num. civico
Sezione censuaria	N° complesso o aggregato	N° edificio
Foglio 102	Data	Particella 102 Sub.

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (x) 13° 01' 66"	Latitudine Nord (y) 43° 01' 01"	<input checked="" type="checkbox"/> Lettura GPS
-----------	---------------------------------	---------------------------------	---

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene:	Chiesa di S. Agostino e Convento
Denominazione storica:	Chiesa di S. Agostino
Datazione: anno 1434 secolo XV epoca	Ultima trasformazione
Proprietà: Comune di Pieve Torina	
Utilizzatore: S. Severino Arcangelo	

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile Agibile con Provvedimenti Temporaneamente Inagibile Inagibile per cause Esterne

Indicare le parti agibili

Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante

Verifica più accurata
 Si consiglia visita di esperti
 Altro

Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione mant. di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte **1 TABERNACOLO GIÀ SMONTATO; GRATE DIPINTE E DORATE SUI MATRONEI; VIA CRUCIS (sec XVII) 3 PALE D'ALTARE (FINE '800 - INIZI '900); 1 MADONNINA IN CERA SOTTO CAMPANA PREGEVOLE ('600?); 3 ALTARI; 5 CANDELABRI '800**

A_{21.2} - Descrizione danno **INFESTAZIONE PICCIONI; PORTALE D'INGRESSO CROLLATO; CANDELABRO ROTTO**

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

ALLONTANAMENTO PICCIONI; SGOMBERO DI TUTTE LE OPERE D'ARTE MOBILI; DELLE GRATE; CAMPORA; RACCOLTA E RICOVERO FRAMMENTI PORTALE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ **111111**,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. soletti di calpestio, pavimentazioni ecc.)

Si ritiene opportuno proteggere la copertura contro le infiltrazioni di acqua con l'apposizione di teli nelle zone interessate da creole.

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati (S) rilevati (R))

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u>6,510</u>	Lunghezza mt. <u>18,51</u>	Superficie mq. <u>120,25</u>	Altezza media mt. <u>12,65</u>
Abside	Larghezza mt. <u>6,512</u>	Lunghezza mt. <u>18,51</u>	Superficie mq. <u>121,025</u>	Altezza media mt. <u>12,65</u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u>7,510</u>	Altezza mt. <u>12,65</u>	Superficie mq. <u>101,25</u>	
Campanile	Larghezza mt. <u>1,1</u>	Lunghezza mt. <u>1,1</u>		Altezza mt. <u>1,1</u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u>7,010</u>	Lunghezza mt. <u>2,01</u>	Superficie mq. <u>14,10</u>	Altezza massima mt. <u>1,3</u>

ID 2149



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA INSEDIAMENTO

MODELLO I - EC
 Prima sezione
 (da compilare sempre)

I₁

Data 02/03/2013	N° progressivo 021	N° Scheda	
-----------------	--------------------	-----------	--

I₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

<input checked="" type="checkbox"/> Bene complesso	<input type="checkbox"/> Bene individuo
Denominazione bene complesso: CANTIERE S. ANTONIO	
Numero schede beni componenti 02	

I₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA:

Regione MARCHE	Istat		Indirizzo	S. ANTONIO
Provincia ANCONA	Istat		1 <input checked="" type="checkbox"/> via	
Comune PIEVE TORINA	Istat		2 <input type="checkbox"/> corso	
Località			3 <input type="checkbox"/> vicolo	
			4 <input type="checkbox"/> piazza	
			5 <input type="checkbox"/> località	num.civico
N° complesso o aggregato			N° edificio	

I₄ - COORDINATE

FUSO (32-33-34) 33	DATUM <input type="checkbox"/> ED50 <input checked="" type="checkbox"/> WGS84	Nord/Lat 43° 12' 12.6" N Est/Long 13° 12' 48" E
--------------------	---	--

I₅ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

<input checked="" type="checkbox"/> museo	<input type="checkbox"/> archivio	<input type="checkbox"/> biblioteca	<input type="checkbox"/> area archeologica
<input checked="" type="checkbox"/> culto	<input type="checkbox"/> uffici	<input type="checkbox"/> abitazione	<input type="checkbox"/> servizi
<input type="checkbox"/> non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/> altro	CANTIERE S. ANTONIO	

I₆ - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI		SI
In piano	<input checked="" type="checkbox"/>	Avvallamento	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input type="checkbox"/>	In prossimità della costa	<input type="checkbox"/>
Su riperto	<input type="checkbox"/>	Scavato nel banco	<input type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input type="checkbox"/>	Ipogeo	<input type="checkbox"/>

I₇ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso carrabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA PER IL RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE PER EVENTI SISMICI - PALAZZI

MODELLO P - ES

Seconda sezione

(da compilare per il bene individuo o per ogni bene componente)

P₁ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene individuo Bene componente

P₂ - RIFERIMENTO SCHEDA INSEDIAMENTO

N° Scheda Data Rilevatore

P₃ - OGGETTO

Denominazione bene:
 Denominazione storica:
 Datazione: anno secolo epoca Ultima trasformazione
 Proprietà:
 Utilizzatore:

P₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

museo archivio biblioteca area archeologica culto uffici struttura ricettiva-albergo
 servizi abitazione altro non utilizzato

P₆ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE PREVALENTE

Uso pubblico SI NO Abitazione principale SI NO

P₅ - POSIZIONE

Isolato Connesso con altri edifici su lati

P₇ - REGOLARITA' E FORMA PLANIMETRICA

	Regolare	Non regolare	Forma in pianta			
Pianta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> rettangolare	<input type="checkbox"/> rett allungata	<input type="checkbox"/> a L	
Elevazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> a C	<input checked="" type="checkbox"/> a corti	<input type="checkbox"/> altro	
Disposizione muri interni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> porticati	<input type="checkbox"/> logge	<input type="checkbox"/> cavedi	<input type="checkbox"/> atri <input checked="" type="checkbox"/> scale <input type="checkbox"/> atrio
Disposizione aperture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> corpi annessi <input checked="" type="checkbox"/> elementi aggettanti <input checked="" type="checkbox"/> cortili interni			
Numero di piani massimo	0/2		<input type="checkbox"/> Discontinuità costruttive e del materiale			

U.C.C.R. - NARANZE
 SCHEDA 2° LIVELLO
 VALIDATA
 IN DATA 03/2016
 Arch. B. DE MARTINIUS

P₁₅ – DESCRIZIONE DEI DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (EVENTUALE)

P_{15.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
Rinella affrescato nel 1500 - S. Spirito - nel chiostro

P_{15.2} - Descrizione danno
*Lesioni dell'intonaco con distacco e caduta del frammento di parete
 frammento di stucco affresco - consolidamento successivo
 della parete*

P₁₆ – NOTE
*PLANIMETRIE DEL BENE NON DISPONIBILI... RILEVAZIONI GEOMETRICHE EFFETTUATE
 SOLO ESPEDIENTEMENTE A CAUSA DELLA PERICOLOSITA' DEL SITO.*

P₁₇ – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SI NO
Scudo Valterlini G.T.S.

P₁₈ – SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO


SISMA		
CENTRO ITALIA 2016		SQUADRA N. MAR-01
Componenti della squadra		
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
AGOSTINELLI INES	FUNC. REST.	SADAP PR e PC <i>Agostinelli</i>
ZIVERI ANNARITA	ASS. TECN.	SADAP PR e PC <i>Annarita Ziveri</i>
MAGRIGNANI ERLCA	ING.	BEVIS-UNICAM
FUNARI ROBERTO	ING.	BEVIS-UNICAM

Firma *Roberto Funari*
 Firma *Annarita Ziveri*
 Firma *Stefano Agostinelli*

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 27

GALLANO
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO
SCHEDA SECONDO LIVELLO
INTERVENTI:
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)




CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA Comune: PIEVE TORINA Frazione/Località: (denominazione Istat) GIALILIANO 1 <input type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA _____ 5 <input type="radio"/> ALTRO _____ (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra _____ Scheda n. 007 Data 28/03/18 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 111 Istat Prov. 143 Istat Comune _____ N° aggregato 00582 00 N° edificio _____ Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali Foglio 35 Allegato _____ Particelle 353 Posizione edificio <input checked="" type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro Fusso _____ Datum _____ Nord/Lat _____ (32-33-34) <input type="radio"/> ED50 _____ _____ <input type="radio"/> WGS84 Est/Long _____	
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ISCIARDIALI IMARIALI Codice Uso 1S	

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 <input type="radio"/> 9 2 <input type="radio"/> 10 3 <input type="radio"/> 11 4 <input type="radio"/> 12 5 <input type="radio"/> >12 6 7 8	1 <input type="radio"/> < 2,50 2 <input checked="" type="radio"/> 2,50 ÷ 3,49 3 <input type="radio"/> 3,50 ÷ 5,00 4 <input type="radio"/> > 5,00 Piani interrati A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> >3	A <input type="radio"/> < 50 I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 B <input type="radio"/> 50 ÷ 69 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 R <input type="radio"/> > 3000	1 <input type="checkbox"/> < 1919 2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45 3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61 4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71 5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75 6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81 7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86 8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91 9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96 10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01 11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08 12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11 13 <input type="checkbox"/> > 2011	A <input type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	01 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	A <input checked="" type="radio"/> > 65% B <input type="radio"/> 30 ÷ 65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utiliz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	_____ 00 _____
				Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata _____% 100 %			

Istat Provincia 1413 Istat Comune Squadra N° scheda 01017 Data 2180318

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
	2 <input type="radio"/> Parziale	D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL)		
	3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 1011 Nuclei familiari evacuati 1010 N° persone evacuate 1010

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____ Firma Leonardo Pometti

Collegio Circondariale Geometri e Geometri Laureati di Camerino

Iscrizione A/Ibo N. 471

Geometra **Leonardo Pometti**

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 28

CHIESA DI S.RITA (LOC. GALLANO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

NESSUNA SCHEDA

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 29

CASA PADRONALE – VILLA (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO. PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AnDES 07/2013)

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFEDERAZIONE DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**
Comune: **PIEVE TORINA**
Frazione/Località: _____
(denominazione Istat)

1 VIA **MONTE DI GIOVIE**
2 CORSO _____
3 VICOLO _____
4 PIAZZA _____
 ALTRO _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra _____ Scheda n. _____ Data **2/2017**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. **111** Istat Prov. **043** Istat Comune **018**

N° aggregato **0057** **00** N° edificio _____

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio **35** Allegato _____
Particelle **187** **SUB1** **SUB2**

COORDINATE piano UTM geografiche altro
Usa Datum Nord/Lat _____
 ED50 _____
 WGS84 Est/Long _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estramità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **MIGLIORELLI SILVIANA** Codice Uso _____
MIGLIORELLI FRANCA _____
MIGLIORELLI MARCELO _____
MIGLIORELLI MARIA TERESA _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Cestr. o ristruttur.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	02	A <input type="radio"/> > 65%	_____
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	_____	B <input checked="" type="radio"/> 30 ÷ 65%	_____
<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input checked="" type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	C <input type="radio"/> < 30%	_____
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	D <input type="radio"/> Non utilizz.	_____
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	_____	E <input type="radio"/> In costruz.	_____
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____	F <input type="radio"/> Non finito	_____
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input checked="" type="checkbox"/> 87 ÷ 91	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	G <input type="radio"/> Abbandon.	_____
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	_____		_____
				9 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
				10 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
				11 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
				12 <input type="checkbox"/> > 2011				
						Proprietà	A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input type="checkbox"/> Privata	
							_____ % _____ %	

Stampa: **FRANCESCO POZZANA** INGEGNERE

Istat Provincia | 01413 | Istat Comune | 01318 | Squadra | | | | N° scheda | | | | Data | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A	Edificio AGIBILE (*) <input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) <input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input type="radio"/>
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) <input type="radio"/>
					E	Edificio INAGIBILE (4) <input checked="" type="radio"/>
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) <input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Solo dall'esterno Non eseguito per: Sopraluogo rifiutato (SR) Rudere (RU) Demolito (DM)
 Sull'accuratezza Parziale Proprietario non trovato (NT) Altro (AL)
 della visita Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)			
*	**	*	**
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili | 012 | Nuclei familiari evacuati | | | | N° persone evacuate | | | |

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO ANNOTAZIONI Foto d'insieme dell'edificio Spilla

EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO

CON PERICOLO DI ACCESSO

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____

Firma _____

Istat Provincia **01413** Istat Comune **01318** Squadra **-|-|-|-** N° scheda **-|3|4** Data **2|4|0|3|1|8**

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale o, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	<input type="radio"/> 1 Solo dall'esterno	<input type="radio"/> 2 Parziale	<input checked="" type="radio"/> 3 Completa (>2/3)	<input type="radio"/> 4 Non eseguito per:	<input type="radio"/> A Sopraluogo rifiutato (SR)	<input type="radio"/> B Rudere (RU)	<input type="radio"/> C Demolito (DM)
				<input type="radio"/> D Proprietario non trovato (NT)	<input type="radio"/> E Altro (AL) _____		

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchietture o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasformatore e protezione passaggi
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili **1|0|0|1** Nuclei familiari evacuati **-|-|-|-** N° persone evacuate **-|-|-|-**

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Scala
	EDIFICIO CHE HA SUBITO UNA RECENTE RISTRUTTURAZIONE ATTUALMENTE ALLO STATO GREZZO.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

GEOM. SIMONE SELVADAGI

Comune di Pieve Torina
Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici


Firma _____

Geometra
Simone Selvadagi


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 31

AGGREGATO RURALE (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)




ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA Comune: PIEVETORINA Frazione/Localtà: (denominazione Istat) _____ 1 <input type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA _____ 5 <input type="radio"/> ALTRO _____ CAPECCHIARA (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra _____ Scheda n. _____ Data 2/2017 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 111 Istat Prov. 01413 Istat Comune 101318 N° aggregato 15418 N° edificio 1011 Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali foglio 122 Allegato _____ Particelle 191 14 Posizione edificio <input type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
COORDINATE <input type="radio"/> piane UTM <input checked="" type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro Fuso _____ Datum Nord/Lat 4310192131 <input type="radio"/> ED50 <input checked="" type="radio"/> WGS84 Est/Long 113104321916	DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO LIORENZETTI VIANINZI LIORENZETTI PAOLIA Codice Uso 1S1

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristruttur.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2,50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input type="checkbox"/> Abitativo	1	A <input type="radio"/> > 65%	12
<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2,50 ÷ 3,49	B <input checked="" type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo		B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3,50 ÷ 5,00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	N <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio		C <input type="radio"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5,00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	O <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici		D <input type="radio"/> Non utilizz.	
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	P <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.		E <input type="radio"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	Q <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input checked="" type="checkbox"/> Depositi		F <input type="radio"/> Non finito	
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	R <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico		G <input type="radio"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	S <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.			
	Piani interrati			9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96				
	A <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 2			10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
	B <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 3			11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
				12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
				13 <input type="checkbox"/> > 2011				
					Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata			
						110101%		

Istat Provincia 104131 Istat Comune 103181 Squadra N° scheda Data 22/07/17

SEZIONE B - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio					B-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 5)	Strutturale (sez. 3 o 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A	Edificio AGIBILE (*) <input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) <input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) <input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E	Edificio INAGIBILE (4) <input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) <input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento cui richiesto.
 (4) Esito E in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (6) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C Sull'accuratezza della visita	<input checked="" type="radio"/> 1 Solo dall'esterno	<input type="radio"/> 2 Parziale	<input type="radio"/> 3 Completa (>2/3)	<input type="radio"/> 4 Non eseguito per:	<input type="radio"/> A Sopralluogo rifiutato (SR)	<input type="radio"/> B Rudere (RU)	<input type="radio"/> C Demolito (DM)
				<input type="radio"/> D Proprietario non trovato (NT)	<input type="radio"/> E Altro (AL) <u>crolio parziale</u>		

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) e estesi (**)			
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature e tiranti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infianci, rivestimenti, controsoffittature, ...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili Nuclei familiar evacuati N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	
	<p style="color: red;">-Crollo parziale del tetto;</p> <p style="color: red;">- crollo parziale della parete est;</p> <p style="color: red;">-lesioni diffuse su murature esterne.</p> <p style="color: red;">-caduta di tegole e coppi.</p> <p style="color: red;">Visita solo dall'esterno</p>	


I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
DOTT. LAPUCCI GEOM. FERNANDO

Firme _____

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 32

MULINO (LOC. ROTI)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



**CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME**

ID SCHEDA: 69164

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: <u>MACE DATA</u> Comune: <u>PIEVETORINA</u> Frazione/Localtà: (denominazione Istat) <u>ROTI</u> 1 <input checked="" type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA _____ 5 <input type="radio"/> ALTRO _____ (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra <u>ELSA</u> Scheda n. <u>11</u> Data <u>12/12/2016</u> IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. <u>11</u> Istat Prov. <u>04B</u> Istat Comune <u>0318</u> N° aggregato _____ N° edificio _____ Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali Foglio <u>122</u> Allegato _____ Particelle <u>493</u> Posizione edificio <input checked="" type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro Fuso (32-33-34) _____ Datum _____ Nord/Lat _____ <input type="radio"/> ED50 _____ <input type="radio"/> WGS84 _____ Est/Long _____	
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO <u>GIULIA ETIQUETTA</u> Codice Uso (I.S.) _____	

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media al piano [m ²]		Costr. e ristruttur.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2,50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	<u>01</u>	A <input checked="" type="checkbox"/> > 65%	<u>10/2</u>
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2,50 ÷ 3,49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	_____	B <input type="checkbox"/> 30 ÷ 65%	_____
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3,50 ÷ 5,00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	C <input type="checkbox"/> < 30%	_____
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5,00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	D <input type="checkbox"/> Non edifiz.	_____
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	_____	E <input type="checkbox"/> in costruz.	_____
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____	F <input type="checkbox"/> Non finito	_____
<input type="radio"/> 7	Piani interrati A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	G <input type="checkbox"/> Abbandon.	_____
<input type="radio"/> 8	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥ 3	H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	_____		
				9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96				
				10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
				11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
				12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
				13 <input type="checkbox"/> > 2011				
				Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata _____ % <u>100</u> %				

Istat Provincia 043 Istat Comune 038 Squadra P.1539 N° scheda 111 Data 22/12/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esito (Sez. 8)	Sicurezza (Sez. 3 e 4)	Non Strutturale (Sez. 5)	Contorno (Sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input checked="" type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) ripartire se in temporanea inagibilità è totale o parziale o, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	2 <input type="radio"/> Parziale		D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (MT)	E <input type="radio"/> Altro (AL)	
	3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiaure e tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di corridoi, sarapelli, oggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Trasembarare e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controstrutture, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, coignoni, carne funderie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		
Unità immobiliari inagibili	Nuclei familiari evacuati	N° persone evacuate
_ _ _	_ _ _	_ _ _

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Scala
	NON SI RIEVA NESSUN TIPO DI FESSURAZIONE.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

GEORGI CARBONI CLAUDIO
GEORGI CRISTALINI PATRIZIA

Firma Patrizia Cristalini

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 33

CASA PADRONALE (PIEVE TORINA)
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO
SCHEDA SECONDO LIVELLO
INTERVENTI:
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>

1213

PROFESSIONE CIVILE
 Professione nel Campo della Protezione Civile
 3 anni iscritti all'Albo Professioni Civili

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
 (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: HACERATA
 Comune: PIEVE TORINA
 Frazione/Località: _____
(denominazione Istat)

1 VIA
 2 CORSO
 3 VICOLO
 4 PIAZZA
 5 ALTRO

ALCIDE DE CASPERI
Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra UF427 Scheda n. 007 Data 12/03/17
giorno mese-anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 111 Istat Prov. 062 Istat Comune 030
 N° aggregato 00427 00 N° edificio _____

DATI CATASTALI
 Foglio _____ Allegato _____
 Particella _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CORRADO GI. CIALO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

ALLEGATA PLANIMETRIA CATASTALE
Fabbricato collettante

N° Fianzi totali con intonaci	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 <input type="checkbox"/> 0-8	1 <input type="checkbox"/> < 2,30	A <input type="checkbox"/> < 50	I <input type="checkbox"/> 400 + 499	A <input checked="" type="checkbox"/> Attivativo	1 <input type="checkbox"/> Edificio AGIBILE
2 <input checked="" type="checkbox"/> 0-9	2 <input checked="" type="checkbox"/> 2,50 + 3,09	B <input type="checkbox"/> 50 + 69	L <input type="checkbox"/> 500 + 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input checked="" type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
3 <input type="checkbox"/> 0-10	3 <input type="checkbox"/> 3,50 + 5,00	C <input checked="" type="checkbox"/> 70 + 99	M <input type="checkbox"/> 650 + 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 <input type="checkbox"/> 0-11	4 <input type="checkbox"/> > 5,00	D <input type="checkbox"/> 100 + 129	N <input type="checkbox"/> 900 + 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Sopralluogo NON eseguito per:
5 <input type="checkbox"/> 0-12		E <input type="checkbox"/> 130 + 169	O <input type="checkbox"/> 1200 + 1599	E <input type="checkbox"/> Servi pubbl.	
6 <input type="checkbox"/> 0-13		F <input type="checkbox"/> 170 + 229	P <input type="checkbox"/> 1600 + 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito	
7 <input type="checkbox"/> 0-14		G <input type="checkbox"/> 230 + 299	Q <input type="checkbox"/> 2200 + 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico	
		H <input type="checkbox"/> 300 + 399	R <input type="checkbox"/> > 3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.	

COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
ING. ROBERTO MARCONI
ING. PRATINERA ROBERTO

FIRME
[Firma]
[Firma]

Data 12/03/17

PER RICEVUTA
 [Stampato] [Firma] [Firma]
 Responsabile per il Comune/Caci

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 34


CASA RURALE “COCCONE” (PIEVE TORINA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

NO SOPRALLUOGO


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 35

CASA RURALE (LOC. GAGLIOLE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: 44758

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: <u>MACERATA</u> Comune: <u>PIEVE TORINA</u> Frazione/Localtà: <u>GAGLIOLE</u> (denominazione Istat)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra <u>1134</u> Scheda n. <u>001</u> Data <u>04/12/16</u>
1 <input type="radio"/> VIA 2 <input type="radio"/> CORSO 3 <input type="radio"/> VICOLO 4 <input type="radio"/> PIAZZA 5 <input type="radio"/> ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. <u>141</u> Istat Prov. <u>043</u> Istat Comune <u>10318</u> N° aggregato <u>00107</u> N° edificio <u>1</u>
COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro Fuso (32-33-34) <u>1</u> Datum <input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84 Nord/Lat _____ Est/Long _____	Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali Foglio <u>14</u> Allegato _____ Particelle _____ Posizione edificio <input checked="" type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: <u>GAGLIOLE PIAZZA</u> Codice Uso <u>151</u>	

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati 1 <input type="radio"/> 9 2 <input type="radio"/> 10 3 <input checked="" type="radio"/> 11 4 <input type="radio"/> 12 5 <input type="radio"/> >12 6 7 8	Altezza media di piano (m) 1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 + 3.49 3 <input type="radio"/> 3.50 + 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00 Piani interrati A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> >3	Superficie media di piano (m²) A <input type="radio"/> < 50 I <input type="radio"/> 400 + 499 B <input checked="" type="radio"/> 50 + 99 L <input type="radio"/> 500 + 649 C <input type="radio"/> 70 + 99 M <input type="radio"/> 650 + 899 D <input type="radio"/> 100 + 129 N <input type="radio"/> 900 + 1199 E <input type="radio"/> 130 + 169 O <input type="radio"/> 1200 + 1599 F <input type="radio"/> 170 + 229 P <input type="radio"/> 1600 + 2199 G <input type="radio"/> 230 + 299 Q <input type="radio"/> 2200 + 3000 H <input type="radio"/> 300 + 399 R <input type="radio"/> > 3000		Costr. e ristruttur. 1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919 2 <input type="checkbox"/> 19 + 45 3 <input type="checkbox"/> 46 + 61 4 <input type="checkbox"/> 62 + 71 5 <input type="checkbox"/> 72 + 75 6 <input type="checkbox"/> 76 + 81 7 <input type="checkbox"/> 82 + 86 8 <input type="checkbox"/> 87 + 91 9 <input type="checkbox"/> 92 + 96 10 <input type="checkbox"/> 97 + 01 11 <input type="checkbox"/> 02 + 08 12 <input type="checkbox"/> 09 + 11 13 <input type="checkbox"/> > 2011	Uso A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	N° unità d'uso <u>001</u>	Utilizzazione A <input type="radio"/> > 65% B <input type="radio"/> 30+65% C <input type="radio"/> < 30% D <input checked="" type="radio"/> Non utilizz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	Occupanti <u>1</u>
		Proprietà <input type="checkbox"/> Pubblica <input checked="" type="checkbox"/> Privata _____% <u>110</u> %						

Istat Provincia 0431 Istat Comune 038 Squadra P.1344 N° scheda 10011 Data 08/12/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 a 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Generico (sez. 7)		
Basso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (**)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
 proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 <input checked="" type="radio"/> Solo dall'esterno 2 <input type="radio"/> Parziale 3 <input type="radio"/> Completa (>2/3)	4 <input type="radio"/> Non eseguito per.	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR) D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	B <input type="radio"/> Rudere (RU) E <input type="radio"/> Altro (AL)	C <input type="radio"/> Demolito (DM) D <input type="radio"/> Altro (AL)
--------------------------------------	---	---	---	---	---

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cernicioni, parapetti, oggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Trasemature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	N° persone evacuate <u>11</u>
Unità immobiliari inagibili <u>1001</u>	Nuclei familiari evacuati <u>101</u>

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Foto d'insieme dell'edificio <input type="checkbox"/> Spilla <input type="checkbox"/>
ARGOMENTO	ANNOTAZIONI
	<p>L'EDIFICIO PRESENTA CROLLI PARZIALI DEGLI SPIGOLI LATO MONTE DEL TORRINO, CON CON FENDENTI DI TORSIONE DELLO STESSO. LESIONI IMPORTANTI AI PARAPETTI DURATI NEL PARTE INFERIORE DELL'EDIFICIO CON SPANCIAMENTI DELLA DURATURA, DANNEGGIAMENTO DI UN CONGIGLIO. SI RAVVISA PERICOLO SU PUBBLICA VIA. IL FABBRICATO NON È RAGGIUNGIBILE DALLA STRADA COMUNALE.</p>
I componenti della squadra di ispezione (stampatello)	Firma
<u>AMBREA DAGGI</u>	<u>[Firma]</u>
<u>DASSIRILIANO GIULIOLI</u>	<u>[Firma]</u>

Istat Provincia 101412 | Istat Comune 101318 | Squadra | | | | | N° scheda 101021 | Data 21/3/03 | 118

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità		
Rischio	Esisto (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Centrico (sez. 7)	A	B	C
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8-B Esito di agibilità		
A	Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
E	Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento richiesto
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C Sull'accuratezza della visita	<input type="radio"/> 1 Solo dall'esterno	<input type="radio"/> 4 Non eseguito per:	<input type="radio"/> A Sopraluogo rifiutato (SR)	<input type="radio"/> B Rudere (RU)	<input type="radio"/> C Demolito (DM)
	<input type="radio"/> 2 Parziale	<input type="radio"/> D Proprietario non trovato (NT)	<input type="radio"/> E Altro (AL)		
	<input checked="" type="radio"/> 3 Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate e tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, conignoli, canne fumarie, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate


Unità immobiliari inagibili 10101 | Nuclei familiari evacuati 10101 | N° persone evacuate 1010101

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	


I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
ALESSANDRO CASCIARRI

Firma



PROTEZIONE CIVILE
Provincia del Consiglio dei Rettori
Spedite alla Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AnDES 07/2013)




CONFERENZA DELLE PROVINCE
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: <u>MACERATA</u> Comune: <u>PIEVE TORINA</u> Frazione/Località: <u>LOC. CASE SPARSE GAGLIOLE</u> (denominazione Istat) 1 <input type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ Num. Civici _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA _____ 5 <input type="radio"/> ALTRO <u>LOC. GAGLIOLE</u> (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra _____ Scheda n. <u>01021</u> Data <u>23/03/18</u> IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. <u>111</u> Istat Prov. <u>0142</u> Istat Comune <u>0138</u> N° aggregato <u>01011215</u> <u>010</u> N° edificio <u>01021</u> Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali Foglio <u>0103</u> Allegato _____ Particelle <u>112121</u> _____ Posizione edificio <input type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro Fuso (32-33-34) _____ Datum Nord/Lat _____ <input type="radio"/> ED50 _____ <input type="radio"/> WGS84 _____ Est/Long _____	DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO <u>SIA N(T)OMIO I S(T)ORINELELI MARI A</u> <u>TE REI SA IE AL TIRI</u> _____ Codice Uso <u>IS1</u>

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristruttur.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 + 459	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input type="checkbox"/> Abitativo	_____	A <input type="radio"/> > 65%	0 0 0 0
<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	<input checked="" type="radio"/> 2.50 + 3.49	B <input type="radio"/> 50 + 69	L <input type="radio"/> 500 + 649	2 <input type="checkbox"/> 19 + 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	_____	B <input checked="" type="radio"/> 30+65%	
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> 3.50 + 5.00	C <input checked="" type="radio"/> 70 + 99	M <input type="radio"/> 650 + 899	3 <input type="checkbox"/> 46 + 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	C <input type="radio"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 + 129	N <input type="radio"/> 900 + 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	D <input type="radio"/> Non utiliz.	
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> >12		E <input type="radio"/> 130 + 169	O <input type="radio"/> 1200 + 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubb.	_____	E <input type="radio"/> In costraz.	
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 + 229	P <input type="radio"/> 1600 + 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 + 81	F <input checked="" type="checkbox"/> Deposito	<u>011</u>	F <input type="radio"/> Non finito	
<input type="radio"/> 7	A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	G <input type="radio"/> 230 + 299	Q <input type="radio"/> 2200 + 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 + 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	G <input type="radio"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> >3	H <input type="radio"/> 300 + 399	R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 + 91	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	_____		
				9 <input type="checkbox"/> 92 + 96				
				10 <input type="checkbox"/> 97 + 01				
				11 <input type="checkbox"/> 02 + 08				
				12 <input type="checkbox"/> 09 + 11				
				13 <input type="checkbox"/> > 2011				
				Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata _____ % 1 0 0 %				

Istat Provincia 101412 Istat Comune 101318 Squadra N° scheda 10102 Data 21/3/03

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non-Strutturale (sez. 5)	Confortivo (sez. 7)	A	B
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alta	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	2 <input type="radio"/> Parziale	3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
					D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature e tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ponellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infornaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 10101 Nuclei familiari evacuati 101010 N° persone evacuate 101010


SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla


I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
ALESSANDRO CASCIARRI

Firma



PROTEZIONE CIVILE
Fondazione del Consiglio di Stato
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AnDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONE
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA

Comune: PIEVE TORINA

Frazione/Localtà: LOC. CASE SPARSE GAGLIOLE
(denominazione Istat)

1 VIA _____

2 CORSO _____

3 VICOLO _____

4 PIAZZA _____

5 ALTRO LOC. GAGLIOLE
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro

Fuso _____ Datum _____ Nord/Lat _____

(32-33-34) ED50 WGS84 Est/Long _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SIA N(T) O M(O) I (S) T(O) R(N) E L(L) I (M) A R(I) A _____

(T) E R(I) E (S) I A (E) I A L(T) R I I _____

IDENTIFICATIVI SOPRALLUOGO
Squadra _____ Scheda n. (0) (0) (3) Data giorno mese anno
2 3 0 1 3 1 8

IDENTIFICATIVI EDIFICIO
Istat Reg. (1) (1) Istat Prov. (0) (4) (2) Istat Comune (0) (3) (8)

N° aggregato (0) (0) (1) (2) (5) (0) (0) N° edificio (0) (0) (3)


Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio (0) (0) (3) Allegato _____
Particelle (1) (2) (2) _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

Codice Uso (S) (1) (1)

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristr.		Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
		A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 + 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	2 <input type="checkbox"/> 19 + 45				
<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	B <input type="radio"/> 50 + 69	L <input type="radio"/> 500 + 649	3 <input type="checkbox"/> 46 + 61	A <input type="checkbox"/> Abitativo	<input type="checkbox"/> _____	A <input type="radio"/> > 65%	<u>1 0 1 0 1 0</u>	
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input type="radio"/> 2.50 + 3.49	C <input type="radio"/> 70 + 99	M <input type="radio"/> 650 + 899	4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	B <input type="checkbox"/> Produttivo	<input type="checkbox"/> _____	B <input checked="" type="radio"/> 30 + 65%		
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 + 5.00	D <input type="radio"/> 100 + 129	N <input type="radio"/> 900 + 1199	5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	C <input type="checkbox"/> Commercio	<input type="checkbox"/> _____	C <input type="radio"/> < 30%		
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	E <input type="radio"/> 130 + 169	O <input type="radio"/> 1200 + 1599	6 <input type="checkbox"/> 76 + 81	D <input type="checkbox"/> Uffici	<input type="checkbox"/> _____	D <input type="radio"/> Non utiliz.		
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		F <input type="radio"/> 170 + 229	P <input type="radio"/> 1600 + 2199	7 <input type="checkbox"/> 82 + 86	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	<input type="checkbox"/> _____	E <input type="radio"/> In costruz.		
<input type="radio"/> 6		G <input type="radio"/> 170 + 229	F <input type="radio"/> 1600 + 2199	8 <input type="checkbox"/> 87 + 91	F <input type="checkbox"/> Deposito	<u>(0) (1)</u>	F <input type="radio"/> Non finita		
<input type="radio"/> 7	Piani interrati A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	H <input type="radio"/> 230 + 299	G <input type="radio"/> 2200 + 3000	9 <input type="checkbox"/> 92 + 96	G <input type="checkbox"/> Strategico	<input type="checkbox"/> _____	G <input type="radio"/> Abbandon.		
<input type="radio"/> 8	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> > 3	H <input type="radio"/> 300 + 399	H <input type="radio"/> > 3000	10 <input type="checkbox"/> 97 + 01	H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	<input type="checkbox"/> _____			
				11 <input type="checkbox"/> 02 + 08			Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata		
				12 <input type="checkbox"/> 09 + 11			<input type="checkbox"/> _____ % <u>1 1 0 1 0 1</u> %		
				13 <input type="checkbox"/> > 2011					

Istat Provincia 101412 | Istat Comune 101318 | Squadra | | | | | N° scheda 101031 | Data 21/3/03/18

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A	Edificio AGIBILE (*) <input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) <input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input type="radio"/>
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) <input type="radio"/>
					E	Edificio INAGIBILE (4) <input checked="" type="radio"/>
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) <input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C **Sull'accuratezza della visita** 1 Solo dall'esterno 2 Parziale 3 Completa (>2/3) 4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM) D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL) _____

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiatura e tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di comicioni, parapetti, oggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasmissione e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scala	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infissi, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate


Unità immobiliari inagibili 101011 | Nuclei familiari evacuati 01010 | N° persone evacuate 1010101

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro


ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) ALESSANDRO CASCIARRI Firma _____



PROTEZIONE CIVILE
Posizione 44 Consiglio dei Ministri
Ispettorato della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AdDES 07/2013)



**CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME**

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA

Comune: PIEVE TORINA

Frazione/Localtà: LOC. CASE SPARSE GAGLIOLE
(denominazione Istat)

1 VIA _____

2 CORSO _____ Num. Civici _____

3 VICOLO _____

4 PIAZZA LOC. GAGLIOLE
(indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

5 ALTRO _____

COORDINATE piano UTM geografiche altro

Fuso (32-33-34)	Datum <input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84	Nord/Lat _____ _____ _____ Est/Long _____ _____ _____
--------------------	--	--

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO S I A N T O M O I S T O R I N E L I L I M A R I A Codice Uso S I
T I E R E S I A I E I A L T R I I

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra _____ Scheda n. 0104 Data 213013118
giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 01412 Istat Comune 01318


N° aggregato 010112151 0101 N° edificio 01014

Ced. di Localtà Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio 01012 Allegato _____
Particelle 1121 _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione					
N° Piani totali con interrati <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> >12 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m ²)		Costr. e ristruttur. 1 <input type="checkbox"/> < 1919 2 <input type="checkbox"/> 19 + 45 3 <input type="checkbox"/> 46 + 61 4 <input type="checkbox"/> 62 + 71 5 <input type="checkbox"/> 72 + 75 6 <input type="checkbox"/> 76 + 81 7 <input type="checkbox"/> 82 + 85 8 <input type="checkbox"/> 87 + 91 9 <input type="checkbox"/> 92 + 95 10 <input type="checkbox"/> 97 + 01 11 <input type="checkbox"/> 02 + 08 12 <input type="checkbox"/> 09 + 11 13 <input type="checkbox"/> > 2011	Uso A <input type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposita G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	N° unità d'uso _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	Utilizzazione A <input type="radio"/> > 65% B <input checked="" type="radio"/> 30-65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utiliz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	Occupanti <u>0101010</u> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	
	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input checked="" type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 + 499						
	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 + 3.49	B <input type="radio"/> 50 + 69	L <input type="radio"/> 500 + 649						
	3 <input type="radio"/> 3.50 + 5.00	C <input type="radio"/> 70 + 99	M <input type="radio"/> 650 + 859						
	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 + 129	N <input type="radio"/> 900 + 1199						
	Piani interrati		E <input type="radio"/> 130 + 169						O <input type="radio"/> 1200 + 1509
	A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	F <input type="radio"/> 170 + 229	P <input type="radio"/> 1600 + 2199						
	B <input type="radio"/> 1 P <input type="radio"/> >3	G <input type="radio"/> 230 + 299	Q <input type="radio"/> 2200 + 3000						
		H <input type="radio"/> 300 + 399	R <input type="radio"/> > 3000						
	Proprietà		A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata						
			_____% <u>110101%</u>						

Istal Provincia 101412 Istal Comune 1013181 Squadra 1111 N° scheda 101014 Data 21/3/03 118

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A	B
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8-B Esito di agibilità	
A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input checked="" type="radio"/>
C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivestire con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
E Edificio INAGIBILE (4)	<input type="radio"/>
F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).
 (2) Esito C nelle note (Sez.5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o fotografica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez.5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez.5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

B-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno 4 <input type="radio"/> Non eseguito per: 2 <input type="radio"/> Parziale D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT) 3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR) B <input type="radio"/> Rudere (RU) C <input type="radio"/> Demolito (DM) D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT) E <input type="radio"/> Altro (AL) _____
--------------------------------------	---	---

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cochietture o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 101011 Nuclei familiari evacuati 101010 N° persone evacuate 10101010

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
ALESSANDRO CASCIARRI

Firme

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 37

CASE RURALI (LOC. GAGLIOLE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	

INTERVENTI:

RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.

Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.

ALLEGATO 1)

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AnDES 07/2013)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: NACERATA
 Comune: PIEVE TORINA
 Frazione/Località: _____
 (denominazione Istat)
 1 VIA _____
 2 CDRSO _____
 3 VICOLO _____
 4 PIAZZA LOC. GAGLIOLE
 5 ALTRO _____
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra _____ Scheda n. 142 Data 10/24/2017
 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 141 Istat Prov. 043 Istat Comune 038
 N° aggregato 00121 100 N° edificio _____

Coord. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sec. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio 13 Allegato _____
 Particelle 116 150B 3-4

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

COORDINATE piano UTM geografiche altro _____
 Fuso _____ Datum _____ Nord/Cat _____
 (32-33-34) ED50 WGS84 Est/Long _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MASIMO, HUGELUINI
PAOLA, PERICOLI PAOLA, PERICOLI PATRIZIA,
BERGAMINI ROSSANA
 Codice Uso _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
 (1)
 VEDERE ALLEGATO 4)

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. n. riste.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupati
<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	1 <input type="radio"/> < 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	<input type="checkbox"/>	A <input type="radio"/> > 65%	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 2.50 + 3.49	B <input type="radio"/> 50 + 69	2 <input type="radio"/> 19 + 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	<input type="checkbox"/>	B <input type="radio"/> 30+65%	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 3.50 + 5.00	C <input type="radio"/> 70 + 99	3 <input type="radio"/> 46 + 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	<input type="checkbox"/>	C <input type="radio"/> < 30%	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 + 129	4 <input type="radio"/> 62 + 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	<input type="checkbox"/>	D <input checked="" type="radio"/> Non abit.	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 5		E <input type="radio"/> 130 + 159	5 <input type="radio"/> 72 + 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	<input type="checkbox"/>	E <input type="radio"/> In costruz.	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 + 229	6 <input type="radio"/> 76 + 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	<input type="checkbox"/>	F <input type="radio"/> Non finito	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 + 299	7 <input type="radio"/> 82 + 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	<input type="checkbox"/>	G <input type="radio"/> Abbandon.	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 + 399	8 <input type="radio"/> 87 + 91	H <input type="checkbox"/> Funst.-ricett.	<input type="checkbox"/>		
		I <input type="radio"/> > 3000	9 <input type="radio"/> 92 + 96				
			10 <input type="radio"/> 97 + 01				
			11 <input type="radio"/> 02 + 08				
			12 <input type="radio"/> 09 + 11				
			13 <input type="radio"/> > 2011				
					Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata		
					<input type="checkbox"/> % <input checked="" type="checkbox"/> %		

Istat Provincia 0143 Istat Comune 0138 Squadra 1111 N° scheda 112 Data 10/20/2017

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Centrico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="checkbox"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="checkbox"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="checkbox"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportate se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva n/ri grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesti: _____

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	<input type="checkbox"/> Solo dall'esterno	<input type="checkbox"/> Non eseguito per:	<input type="checkbox"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	<input type="checkbox"/> Ruderi (RU)	<input type="checkbox"/> Demolito (DM)
	<input type="checkbox"/> Parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Completa (>2/3)	<input type="checkbox"/> Proprietario non trovato (NT)	<input type="checkbox"/> Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasformatore e protezione passaggi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pantelatura di scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infissi, rivestimenti, controsoffittature, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, camignoli, carnie fumarie, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 1 Nuclei familiari evacuati 1 N° persone evacuate 1

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	ARGOMENTO	ANNOTAZIONI
		Foto d'insieme dell'edificio <input type="checkbox"/> Spilla <input type="checkbox"/>

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
ING. ANDREA LINARDELLI

Firma Andrea Linardelli

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 38

CASE RURALI (LOC. VILLANOVA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



UNITA' COLLABENTE

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 39

CHIESA (LOC. FIUME)	
SCHEDE RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDE SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

10 1382
1480

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.C.R. - MARCHE

SCHEDE SECONDO LIVELLO

VALIDATA

IN DATA 13-05-2017

Arch. B. DE MARTINI

SISMA

CENTRO ITALIA

24 AGOSTO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI -- CHIESE

MODELLO A-DC
Prima sezione

AGGRAVAMENTO
A1 Data 15-05-2018 n° progressivo 05

Data	15/05/2018	N° progressivo	05	N° Scheda	
------	------------	----------------	----	-----------	--

A2 - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso Bene Individuo

Denominazione bene complesso: _____

Numero schede beni componenti _____ Codice livello, superiore _____

Tipologia chiesa canonica palazzo castello torre bene archeologico altro

Pianta regolare con cortili ad all'aparte lineare altro _____

A3 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA

Regione	ANCONA	Codice Istat comune	61014	Indirizzo	101
Provincia	ANCONA			1 O via	
Comune	PIEVE TORINA			2 O corso	
Località	FIUME			3 O vicolo	
				4 O piazza	
				5 O località	
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio	
Foglio	141	Data	15/05/2018	particelle	1
				Sub.	

A4 - COORDINATE UTM

Quadrante _____ Longitudine Est (x) _____ Latitudine Nord (y) _____ Lettura GPS _____

A5 - OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DI SAN CECILIO ARCAVIGELIA

Denominazione storica: _____

Datazione: anno _____ secolo XIII epoca _____ Ultima trasformazione _____

Proprietà: PARRICELLI DANIELI

Utilizzatore: FABIANI CARMELA

Don CANDIDO PELOS

1

VEDI ALLEGATO

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile <input type="radio"/>		Inagibile <input type="radio"/>	
Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa <input type="radio"/>	Parziale <input type="radio"/>	Solo dall'esterno <input type="radio"/>	Motivi ostativi _____
--------------------------------	--------------------------------	---	-----------------------

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* Interventi limitati ** Interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ritiro delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Trasonnamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchietture e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
21.1 Dipinto a olio su tavola di legno - con "Mistral" e dipinti su pareti laterali con cornici in stucco, in stile "scuola di Pinerolo" e stucchi di gusto rinascimentale e barocco.

A_{21.2} - Descrizione danni
21.2 - Danni dovuti a infiltrazioni d'acqua e umidità, con conseguente distacco di stucchi e macerie, e danni alle parti dipinte.

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili
 SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE
Sgombero di stucchi e parti mobili, di cui a parte a parte, e delle cornici. Ripulitura macerie e stucchi alba e mazzini in stucco.

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE


€ | | | | | ,00

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 40

MULINO (LOC. FIUME)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

39



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: PIEVE TORINA
Frazione/Località: FIUME
(denominazione Istat)

1 VIA
2 CORSO
3 VICCOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO
FIUME
(Indicare strada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra ST 120 Schedari COF Data 12/11/16
giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 038
N° aggregato 1175 N° edificio _____

DATI CATASTALI
Foglio 111 Allegato _____
Particelle 1160 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO COMUNO PULVINO TRIBUNALI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DEPOSITO

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 8	1 <input type="checkbox"/> <2,50	A <input type="checkbox"/> <50	I <input type="checkbox"/> 400 - 499	A <input type="checkbox"/> Abitativo	<input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input checked="" type="checkbox"/> Edificio AGIBILE
<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 9	2 <input checked="" type="checkbox"/> 2,50 - 3,49	B <input checked="" type="checkbox"/> 50 - 99	L <input type="checkbox"/> 500 - 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="checkbox"/> Cemento armato	2 <input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 10	3 <input type="checkbox"/> 3,50 - 5,00	C <input type="checkbox"/> 70 - 99	M <input type="checkbox"/> 650 - 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="checkbox"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 11	4 <input type="checkbox"/> >5,00	D <input type="checkbox"/> 100 - 129	N <input type="checkbox"/> 900 - 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Altro:	per SDOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 12		E <input type="checkbox"/> 130 - 169	O <input type="checkbox"/> 1200 - 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		4 <input type="checkbox"/> Sopralluogo NON eseguito per.
<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> >12		F <input type="checkbox"/> 170 - 229	P <input type="checkbox"/> 1600 - 2199	<input checked="" type="checkbox"/> Deposito		
<input type="checkbox"/> 7		G <input type="checkbox"/> 230 - 299	Q <input type="checkbox"/> 2200 - 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="checkbox"/> 300 - 399	R <input type="checkbox"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Terrat. ricott.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
FRANCESCA BELARINELLI
REMICCIO RICCI

FIRME Francesca Belarinelli
Ricci


Data 12/11/16

PER RICEVUTA
[Firma]
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Cos)


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 41

CASE DI COLLE ROSSO (LOC. FIUME)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AdDES 07/2013)





ID SCHEDA: **064**

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA Comune: PIEVE TORINA Frazione/Località: (denominazione Istat) 1 <input type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA _____ 5 <input checked="" type="radio"/> ALTRO CASE SPARSE COLLE ROSSO n. 1 (indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)		IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra [] [] [] [] Scheda n. 101614 Data 11/08/17 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 111 Istat Prov. 101413 Istat Comune 101318 N° aggregato 101011810 1010 N° edificio [] [] [] [] Cod. di Località Istat [] [] [] [] Tipo carta [] [] [] [] Ser. di censimento Istat [] [] [] [] N° carta [] [] [] []	
COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM <input type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro Fuso [] [] Datum <input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84 Nord/Lat [] [] [] [] [] [] [] [] Est/Long [] [] [] [] [] [] [] []		Dati catastali Foglio 1119 Allegato [] [] Particelle 131214 111611 Posizione edificio <input checked="" type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interio <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo	
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SIBIRI CIO L I I A I M A T I L I D I O I SIBIRI CIO L I I E M A N U E L I A I I SIBIRI CIO L I I R I E N I Z I O I Codice Uso (S11)			

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati 1 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 9 2 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 10 3 <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 11 4 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 12 5 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> >12 6 <input type="radio"/> 0 7 <input type="radio"/> 0 8 <input type="radio"/> 0	Altezza media di piano [m] 1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00 Piani interrati A <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 2 B <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> >3	Superficie media di piano [m²] A <input type="radio"/> < 50 B <input type="radio"/> 50 ÷ 69 C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 D <input checked="" type="radio"/> 100 ÷ 129 E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 H <input type="radio"/> 300 ÷ 399		I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 R <input type="radio"/> > 3000	Costr. o ristr. 1 <input type="checkbox"/> < 1919 2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45 3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61 4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71 5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75 6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81 7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 85 8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91 9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96 10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01 11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08 12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11 13 <input type="checkbox"/> > 2011	Uso A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist.vicett.	N° unità d'uso 1011 Proprietà <input type="checkbox"/> Pubblica <input checked="" type="checkbox"/> Privata	Utilizzazione A <input type="checkbox"/> > 65% B <input type="checkbox"/> 30 ÷ 65% C <input type="checkbox"/> < 30% D <input type="checkbox"/> Non utiliz. E <input type="checkbox"/> In costruz. F <input type="checkbox"/> Non finito G <input type="checkbox"/> Abbandon.	Occupanti 10101011 110101%

Istat Provincia 101413 Istat Comune 101318 Squadra 1111 N° scheda 101614 Data 11101817

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 5)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI)

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI)

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI)

8-C **Sull'accuratezza della visita**
 Solo dall'esterno Parziale Completa (>2/3)
 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rodere (RU) C Demolito (DM)
 Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tamponature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili 101011 nuclei familiari evacuati 101010 N° persone evacuate 101010

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	IL FABBRICATO PRESENTA UN QUADRO FESSURATIVO MOLTO SEVERO CON LESIONI PASSANTI E CROLLI DI PORZIONI DI MURATURA PORTANTE COMPORTANTE UN LIVELLO DI DANNEGGIAMENTO CHE NE HA INFIACITO LA STATICITA' STRUTTURALE		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) ING. ANDREA RESPARAMBIA Firma [Firma]

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 42

AGGREGATO RURALE (LOC. NOTTOLA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	

INTERVENTI:

RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.

Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: 105877

RIF IDFAST 105998

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
 Comune: PIEVE TORINA
 Frazione/Localtà: CAMPOGIONI

1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____
 (Indicare contrade, località, zavorra, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra 112203 Scheda n. 4 Data 28/09/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 141 Istat Prov. 043 Istat Comune 038

N° aggregato 00011 N° edificio 001

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio 0147 Allegato _____
 Particelle 0003 _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

COORDINATE piano UTM geografiche altro

Fuso _____ Datum _____ Nord/Lat _____
 ED50 WGS84 Est/Long _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO PIAZZA DELLA SAN GIUSEPPE Codice Uso IS
BRIVIESSE COMUNICAZIONE

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

Edificio 1

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Cestr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 + 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	<u>03</u>	A <input type="radio"/> > 65%	<u>00006</u>
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 + 3.49	B <input type="radio"/> 50 + 59	L <input type="radio"/> 500 + 549	2 <input type="checkbox"/> 19 + 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo		B <input type="radio"/> 30+65%	
<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 + 5.00	C <input type="radio"/> 70 + 99	M <input type="radio"/> 650 + 899	3 <input type="checkbox"/> 46 + 61	C <input type="checkbox"/> Commerciale		C <input type="radio"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 + 129	N <input type="radio"/> 900 + 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	D <input type="checkbox"/> Uffici		D <input type="radio"/> Non utiliz.	
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> >12		E <input type="radio"/> 130 + 169	O <input type="radio"/> 1200 + 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.		E <input type="radio"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 + 229	P <input type="radio"/> 1600 + 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 + 81	F <input type="checkbox"/> Deposito		F <input type="radio"/> Non finito	
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 + 299	Q <input type="radio"/> 2200 + 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 + 86	G <input type="checkbox"/> Strategico		G <input type="radio"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 + 399	R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 + 91	H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.			
	Piani interrati			9 <input type="checkbox"/> 92 + 96				
	A <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 2			10 <input type="checkbox"/> 97 + 01				
	B <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> >3			11 <input type="checkbox"/> 02 + 08				
				12 <input type="checkbox"/> 09 + 11				
				13 <input type="checkbox"/> > 2011				
					Proprietà <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica <input type="checkbox"/> Privata			
						<u>100%</u>		<u>100%</u>

Istat Provincia 1043 Istat Comune 1038 Squadra PR208 N° scheda 1014 Data 12/10/11

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio					E-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 6)	Genetico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A	Edificio AGIBILE (*) <input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) <input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) <input checked="" type="radio"/>
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) <input type="radio"/>
					E	Edificio INAGIBILE (4) <input type="radio"/>
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) <input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimenti qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C Sull'accuratezza della visita

1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
2 <input type="radio"/> Parziale	D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL)		
3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**


*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione diintonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili PR208 Nuclei familiari evacuati 1010 N° persone evacuate 1010

SEZIONE 9 - Altre osservazioni


Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
Sez. 8	La porzione di edificio parzialmente inagibile è quella corrispondente alla proprietà di REVERSI ANNUNZIATA, accessibile tramite ingresso che reca il numero civico 2.		Partizione di edificio inagibile

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

D.V.P. Marco Maggi
SDACE Maria Salsaciga

Firma M. Maggi



PROTEZIONE CIVILE
Presenza del Comando dei Vigili
Operativa della Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

448

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

Comune: PIEVE TORINA

Frazione/Localtà: NOTOLA
(denominazione Istat)

1 VIA
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 517423 Scheda n. 1014 Data 16/11/16 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. _____ Istat Prov. _____ Istat Comune _____

N° aggregato 112 N° edificio _____


DATI CATASTALI

Foglio 17 Mappale _____

Particella _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MIGLIOROLI ANTONIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO




N° Piani totali con interrali	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> <2.50	A <input type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 - 499	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	<input checked="" type="checkbox"/> Muratura	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio ABILE
<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 2.50 - 3.49	B <input type="radio"/> 50 - 69	L <input type="radio"/> 500 - 549	<input type="checkbox"/> Produttivo	<input type="checkbox"/> Cemento armato	<input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 3.50 - 5.00	C <input type="radio"/> 70 - 99	M <input type="radio"/> 650 - 899	<input type="checkbox"/> Commercio	<input type="checkbox"/> Mista (mul.+c.a.)	<input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> >5.00	D <input type="radio"/> 100 - 129	N <input type="radio"/> 900 - 1199	<input type="checkbox"/> Uffici	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Sopraluogo NON eseguito per:
<input type="radio"/> 5		E <input type="radio"/> 130 - 169	O <input type="radio"/> 1200 - 1599	<input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 - 229	P <input type="radio"/> 1600 - 2199	<input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 - 299	Q <input type="radio"/> 2200 - 3000	<input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="radio"/> 300 - 399	R <input type="radio"/> >3000	<input type="checkbox"/> Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GEOM. DALMOCCHI STEFANO


GEOM. TROIERANI ASHIM

FIRME



Comm. Antonio...

PER RICEVUTA



(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data _____

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 43

AGGREGATO RURALE (LOC. ACQUA MORTA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	


AGIBILI

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N° 44

CHIESA DI S.VITO A MARTIRE (LOC. LE ROTE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

15 1382




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

SCHEDA MANIFATTO
SCHEDA 1° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 13/05/2018
Arch. B. DE MARTINIS



EMERGENZA POST-SISMA

SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGO 2018

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

AGGRAVAMENTO
A₁ Data 15-05-2018 N° progressivo 06

Data	2018 05 15	N° progressivo	06	N° Scheda	
------	------------	----------------	----	-----------	--

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/>	Bene Individuo	<input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso:	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE		
Numero schede beni componenti	1		
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa	<input type="checkbox"/> canonica	<input type="checkbox"/> palazzo
	<input type="checkbox"/> castello	<input type="checkbox"/> torre	<input type="checkbox"/> bene archeologico
	<input type="checkbox"/> altro		
Pianta	<input checked="" type="radio"/> regolare	<input type="radio"/> con cortili	<input type="radio"/> ad ali aperte
	<input type="radio"/> lineare	<input type="radio"/> altro	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	AN	Codice Istat comune	06101	Indirizzo	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE
Provincia	AN			1 O via	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE
Comune	PIEVE TORINA			2 O corso	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE
Località	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE			3 O vicolo	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE
				4 O piazza	
				5 O località	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio	
Foglio	151	Data		Particelle	
				Sub.	

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante	48	Longitudine Est (x)	48° 51' 15"	Latitudine Nord (y)	42° 51' 15"	<input checked="" type="checkbox"/> Lettura GPS
-----------	----	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE				
Denominazione storica:	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE				
Datezione: anno	11	secolo	12	epoca	
Proprietà:	CHIESA DI S. VITO A MARTIRE				
Utilizzatore:	DON CARLO PEGOSI				

1

VEDI ALLEGATO

A19 - AGIBILITA'

Agibile <input type="radio"/> Inagibile <input type="radio"/>		Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/> Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>	
Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata	Indicare le cause esterne
Indicare le parti agibili		<input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti	
Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante		<input type="checkbox"/> Altro	

A19 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A20 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte: *3 pitture 600 x 1 cm dipinte su tela. 1 parete poliedrica in 3 corse in legno e recupero in marmo munito di battenti in pietra con pillole in legno dipinto a strati di decorazione e colorazioni. 6 pannelli in cemento preformato e cemento a base di sabbia.*

A21.2 - Descrizione danno: *11 muricci preformati (cassa scoperta in legno esposto e dritto di 600) e campidelli a parete preformati (a strati) in cemento con San Vito e la Madonna col Bambino (2/1) colorate in cemento all'incasso. In scultura in marmo (2/1) - Pannello in legno con 1/1*

A21.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili: *recupero con 1/1*

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

spombero di tutti i beni mobili


STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00


ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 45

AGGREGATO RURALE (LOC. CENTARE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO


Provincia: MACERATA Comune: PIEVE TORINA Frazione/Località: CENTARE (denominazione Istat) 1 <input type="radio"/> VIA _____ 2 <input type="radio"/> CORSO _____ 3 <input type="radio"/> VICOLO _____ Num. Civici _____ 4 <input type="radio"/> PIAZZA _____ 5 <input type="radio"/> ALTRO _____ (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra _____ Scheda n. 218 Data 29/03/18 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 0318 N° aggregato 10101231 (010) N° edificio _____ Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____ Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____ Dati catastali Foglio 127 Allegato _____ Particolare 77 _____ Posizione edificio <input checked="" type="radio"/> Isolata <input type="radio"/> Interno <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
---	---

COORDINATE piane UTM geografiche altro

Fuso _____ Datum _____ Nord/lat _____
 (32-33-34) ED50 _____
 WGS84 Est/long _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **MARICHETTI LUIGI** Codice Uso **S1**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Castr. n. ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2,50	A <input type="radio"/> < 50	2 <input type="checkbox"/> 19 + 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	B <input type="radio"/> 30+65%		
2 <input type="radio"/> 10	2 <input type="radio"/> 2,50 + 3,49	B <input type="radio"/> 50 + 69	3 <input type="checkbox"/> 46 + 61	C <input type="checkbox"/> Commerciale	C <input type="radio"/> < 30%		
3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3,50 + 5,00	C <input type="radio"/> 70 + 99	4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	D <input type="radio"/> Non utiliz.		
4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5,00	D <input type="radio"/> 100 + 129	5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	E <input type="radio"/> In costruz.		
5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 + 169	6 <input type="checkbox"/> 76 + 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	F <input type="radio"/> Non finito		
6		F <input type="radio"/> 170 + 229	7 <input type="checkbox"/> 82 + 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	G <input type="radio"/> Abbandon.		
7		G <input type="radio"/> 230 + 299	8 <input type="checkbox"/> 87 + 91	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.			
8		H <input type="radio"/> 300 + 399	9 <input type="checkbox"/> 92 + 96				
		I <input type="radio"/> > 3000	10 <input type="checkbox"/> 97 + 01				
			11 <input type="checkbox"/> 02 + 08				
			12 <input type="checkbox"/> 09 + 11				
			13 <input type="checkbox"/> > 2011				
				Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata			
						11001%	

Istat Provincia | 0 | 4 | 3 | Istat Comune | 0 | 3 | 8 | Squadra | | | | N° scheda | | | | Data | | | |

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio					B-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Gestiscono (sez. 7)	A	B
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

A Edificio AGIBILE (*)
 B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)
 C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
 D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)
 E Edificio INAGIBILE (4)
 F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale o, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

B-C
 Sull'accuratezza della visita:
 1 Solo dall'esterno 4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM)
 2 Parziale D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL)
 3 Completa (>2/3)

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiatura o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni a esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Tramontature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di tralicci	10	<input type="checkbox"/>	Riparazione della rete degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infornaci, rivestimenti, condrospallature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, camignoli, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili | 1 | 1 | 1 | Nuclei familiari evacuati | 1 | 1 | 0 | N° persone evacuate | 1 | 1 | 1 | 0 |

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGUMENTO ANNOTAZIONI Foto d'insieme dell'edificio Spilla


--	--	--	--

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____ Firma: *Luca Pizzari*

Collegio Circoscrizionale
Geometri e Geometri Laureati
di Cuneo


Iscrizione Albo
N. 474

Geometra
Eugenio Pompei



PROTEZIONE CIVILE
Presidente del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**

Comune: **PIEVE TORINA**

Frazione/Localtà:
(denominazione Istat)
CENTARE

1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____ Num. Civici _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro

Fuso (32-33-34)	Datum <input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84	Nord/Lat _____	Est/Long _____
-----------------	--	----------------	----------------

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra _____ Scheda n. **1314** Data **29/03/18** (giorno mese anno)

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. **111** Istat Prov. **0413** Istat Comune **0318**

N° aggregato **00027** (**01**) N° edificio _____


Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio **127** Allegato _____
 Particelle **173** **P. I. R. Z.** _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo


DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **MARICHETTI LUIGI** Codice Uso **S**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO




SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati 1 <input type="radio"/> 0 2 <input checked="" type="radio"/> 1 3 <input type="radio"/> 2 4 <input type="radio"/> 3 5 <input type="radio"/> 4 6 <input type="radio"/> 5 7 <input type="radio"/> 6 8 <input type="radio"/> 7 9 <input type="radio"/> 8	Altezza media di piano (m) 1 <input type="radio"/> < 2.50 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 4 <input type="radio"/> > 5.00	Superficie media di piano (m²) A <input type="radio"/> < 50 B <input type="radio"/> 50 ÷ 99 C <input checked="" type="radio"/> 100 ÷ 129 D <input type="radio"/> 130 ÷ 159 E <input type="radio"/> 170 ÷ 229 F <input type="radio"/> 230 ÷ 299 G <input type="radio"/> 300 ÷ 399 H <input type="radio"/> > 399	Costr. e ristr. 1 <input type="radio"/> < 1919 2 <input type="radio"/> 19 ÷ 45 3 <input type="radio"/> 46 ÷ 61 4 <input type="radio"/> 62 ÷ 71 5 <input type="radio"/> 72 ÷ 75 6 <input type="radio"/> 76 ÷ 81 7 <input type="radio"/> 82 ÷ 86 8 <input type="radio"/> 87 ÷ 91 9 <input type="radio"/> 92 ÷ 96 10 <input type="radio"/> 97 ÷ 01 11 <input type="radio"/> 02 ÷ 08 12 <input type="radio"/> 09 ÷ 11 13 <input type="radio"/> > 2011	Uso A <input type="checkbox"/> Abitativo B <input checked="" type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turiz.-noct.	N° unità d'uso 1	Utilizzazione A <input checked="" type="radio"/> > 65% B <input type="radio"/> 30÷65% C <input type="radio"/> < 30% D <input type="radio"/> Non utiliz. E <input type="radio"/> In costruz. F <input type="radio"/> Non finito G <input type="radio"/> Abbandon.	Occupanti _____



PROTEZIONE CIVILE
Ministero del Consiglio dei Ministri
Spettacolo della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



CONFERENZA UNIFICATA
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MACERATA**

Comune: **PIEVE TORINA**

Frazione/Localtà: **CENTARE**
(denominazione Istat)

1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra _____ Scheda n. **137** Data **29/03/18**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. **111** Istat Prov. **043** Istat Comune **038**

N° aggregato **10101216** **010** N° edificio _____

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio **127** Allegato _____
 Particelle **1175** _____


Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

COORDINATE piane UTM geografiche altro

Fuso **32-33-34** Datum ED50 WGS84 Nord/Lat _____
 East/Long _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **MARICHETTI LUIGI** Codice Uso **S1**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919	A <input type="checkbox"/> Abitativo	N° unità d'uso 1	Utilizzazione	Occupanti
			2 <input type="checkbox"/> 19 + 45				
3 <input type="checkbox"/> 46 + 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	B <input type="radio"/> 2,50 + 3,49	3 <input type="checkbox"/> 46 + 61	D <input type="checkbox"/> Ufficio	B <input type="radio"/> 30 + 65%	_____	10
4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	D <input type="checkbox"/> Non utilizz.	4 <input type="radio"/> 3,50 + 5,00	4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	E <input type="checkbox"/> Deposito	C <input type="radio"/> < 30%		
5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	F <input type="checkbox"/> In costruz.	5 <input type="radio"/> > 5,00	5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	F <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	D <input type="radio"/> Non utilizz.		
6 <input type="checkbox"/> 76 + 81	G <input type="checkbox"/> Non finito	Piani interrati	6 <input type="checkbox"/> 76 + 81	G <input type="checkbox"/> Deposito	E <input type="radio"/> In costruz.		
7 <input type="checkbox"/> 82 + 86	H <input type="checkbox"/> Abbandon.		A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	7 <input type="checkbox"/> 82 + 86	H <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.	F <input type="radio"/> Non finito	
8 <input type="checkbox"/> 87 + 91		B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥ 3	8 <input type="checkbox"/> 87 + 91		G <input type="radio"/> Abbandon.		
9 <input type="checkbox"/> 92 + 96		F <input type="radio"/> 170 + 229	9 <input type="checkbox"/> 92 + 96				
10 <input type="checkbox"/> 97 + 01		G <input type="radio"/> 230 + 299	10 <input type="checkbox"/> 97 + 01				
11 <input type="checkbox"/> 02 + 08		H <input type="radio"/> 300 + 399	11 <input type="checkbox"/> 02 + 08		Proprietà		
12 <input type="checkbox"/> 09 + 11		R <input type="radio"/> > 3000	12 <input type="checkbox"/> 09 + 11		A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata		
13 <input type="checkbox"/> > 2011			13 <input type="checkbox"/> > 2011		_____ % 100 %		

Istat Provincia | 0 | 4 | 3 | Istat Comune | 0 | 3 | 8 | Squadra | | | | | N° scheda | 1 | 3 | 7 | Data | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio					B-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Condizionato (sez. 7)	A	B
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="radio"/>
					Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.
 (4) Esito E proposto in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C Sull'accuratezza della visita: 1 Solo dall'esterno; 2 Parziale; 3 Completa (>2/3); 4 Non eseguito per; 5 Sopralluogo rifiutato (SR); 6 Rudere (RU); 7 Demolito (DM); 8 Proprietario non trovato (NT); 9 Altro (AL)

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

%	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazioni coperture	9	<input type="checkbox"/>	Trascurare e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Pulitura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili | | | | 1 | Nuclei familiari evacuati | | | | 0 | N° persone evacuate | | | | 0 |

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____ Firma

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 46

CASA RURALE (S.S.209 KM 82.4)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

46 – COLLABENTE/SEMICROLLATO (FAST NON UTILIZZABILE)

601

PROTEZIONE CIVILE
Provincia del Piemonte
Comune di Pinerolo

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2015)

ID SCHEMA:

Provincia: MACERATA
Comune: PIEVETORIVA
Frazione/Località:
Identificazione (Istiti):

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra: 00112 Scheda: 005 Data: 22/11/16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO:
Istiti Reg. 11 Istiti Prov. 043 Istiti Comune 038
N° aggregato: 00291, 00 N° edificio: 111

DATI CATASTALI:
Foglio: 0134 Mappato: 111
Parcelle: 00181 111 111 111

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: SANTUCCINI EMILIA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

N° Piani totali col interrato	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> <2,50	A <input type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 + 499	A <input type="checkbox"/> Abitativo	1 <input type="radio"/> Muratura	1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 2,50 + 3,49	B <input type="radio"/> 50 + 99	L <input type="radio"/> 500 + 999	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="radio"/> Cemento armato	2 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 3,50 + 5,00	C <input type="radio"/> 10 + 99	M <input type="radio"/> 500 + 999	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="radio"/> Mista (mur+ca)	3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLI RISCHIO ESPERNO
<input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> >5,00	D <input type="radio"/> 100 + 129	N <input type="radio"/> 900 + 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="radio"/> Altro	4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per
<input type="radio"/> 9 <input type="radio"/> 10		E <input type="radio"/> 130 + 169	O <input type="radio"/> 1200 + 1399	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
<input type="radio"/> 11 <input type="radio"/> 12		F <input type="radio"/> 170 + 229	P <input type="radio"/> 1600 + 2199	F <input type="checkbox"/> Deposita		
<input type="radio"/> 13 <input type="radio"/> 14		G <input type="radio"/> 230 + 299	Q <input type="radio"/> 2200 + 3099	G <input type="checkbox"/> Strategico		
<input type="radio"/> 15 <input type="radio"/> 16		H <input type="radio"/> 300 + 399	R <input type="radio"/> >3999	H <input type="checkbox"/> Turist. ricre.		

COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (compilare)
BIANCINI ANDREA
CELLETTI MASSIMO

FIRME
Amemio Celluti
PER RECEVUTA
[Firma]
(Firma e timbro del Responsabile del Comune/Cos)

Data: 11/11/16

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 47

CASA RURALE (LOC. POGGIO MORRO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	


COLLABENTE – NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N°. 48

CHIESA DI SAN BIAGIO (LOC. CAPRIGLIA)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

ID 1959




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

S.C.C.R. - MARCHE
SECONDO LIVELLO
IN DATA 03/03/2018
Arch. B. DE MARTINO



SISMA
CENTRO ITALIA
24 AGOSTO 2016

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

AGGRAVAMENTO
A₁ Data 15-05-2018 n° progressivo 07

Data	01 03 2018	N° progressivo	07	N° Scheda	
------	----------------	----------------	----	-----------	--

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/>	Bene Individuo	<input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso:			
Numero schede beni componenti		Codice livello superiore	
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa	<input type="checkbox"/> canonica	<input type="checkbox"/> palazzo
	<input type="checkbox"/> castello	<input type="checkbox"/> torre	<input type="checkbox"/> bene archeologico
	<input type="checkbox"/> altro		
Planta	<input checked="" type="radio"/> regolare	<input type="radio"/> con cortili	<input type="radio"/> ad ali aperte
	<input type="radio"/> lineare	<input type="radio"/> altro	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	AN AR AB BA BE BR BU CH CL CM CR CS FC FR GR LA LT LU MC MI MN MO NA PI PS RA RM TN TR VA VE VI VT	Codice Istat comune	Indirizzo
Provincia	AN AR AB BA BE BR BU CH CL CM CR CS FC FR GR LA LT LU MC MI MN MO NA PI PS RA RM TN TR VA VE VI VT		1 ○ via
Comune	AN AR AB BA BE BR BU CH CL CM CR CS FC FR GR LA LT LU MC MI MN MO NA PI PS RA RM TN TR VA VE VI VT		2 ○ corso
Località	AN AR AB BA BE BR BU CH CL CM CR CS FC FR GR LA LT LU MC MI MN MO NA PI PS RA RM TN TR VA VE VI VT		3 ○ viale
			4 ○ piazza
			6 ○ località
Sezione censuaria		N° complesso o appezzato	N° edificio
Foglio		Data	Particella
			Sub.

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (x)	Latitudine Nord (y)	<input checked="" type="checkbox"/> Lettura GPS
-----------	---------------------	---------------------	---

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene	CHIESA DI SAN BIAGIO (LOC. CAPRIGLIA)
Denominazione storica	
Decorazione	anno secolo 15 ^a epoca
Proprietà	PIRRI BISI PIERRE DI TORRE
Utilizzatore	ref. esterno

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 49

CASA RURALE (LOC. BAZZANO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

COLLABENTE – NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 50

AGGREGATO RURALE (LOC. BAZZANO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

CHIESA LOC. BAZZANO: NESSUN SOPRALLUOGO
(NEL PRG E' INDICATO "AGGREGATO RURALE" MA IL PALLINO E' SITUATO PRECISAMENTE SULLA CHIESA
INOLTRE GLI ALTRI FABBRICATI LIMITROFI SONO CENSITI COME RURALI)

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 51

CASA PADRONALE “I PALAZZI” (LOC. POMAROLO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	


SEMICROLLATO: NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N°. 52

CHIESA DI SANTA VITTORIA (LOC. POMAROLO)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

1189




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.C.R. - MARCHE
SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 14.05.2018
Arch. B. DE MARTINO



SISMA

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data 10/05/2018	N° progressivo 104	N° Scheda 104 <small>(a cura dell'ufficio)</small>
-----------------	--------------------	---

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="radio"/>	Bene individuo <input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti _____ Codice livello superiore _____	
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro _____	

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE	Codice Istat comune _____	Indirizzo SANTA VITTORIA
Provincia MC	_____	1 <input type="radio"/> via POMAROLO
Comune Pieve Torina	_____	2 <input type="radio"/> corso _____
Località SANTA VITTORIA	_____	3 <input type="radio"/> vicolo _____
_____	_____	4 <input type="radio"/> piazza _____
_____	_____	5 <input checked="" type="radio"/> località num. civico _____
Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	N° edificio _____
Foglio _____	Data _____	Particelle _____ Sub. _____

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante _____	Longitudine Est (x) 13° 26' 22"	Latitudine Nord(y) 43° 01' 17"	<input checked="" type="radio"/> Lettura GPS
-----------------	---------------------------------	--------------------------------	--

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA SANTA VITTORIA	
Denominazione storica: _____	
Datazione: anno _____ secolo XIV epoca _____	Ultima trasformazione: 1957
Proprietà: DILETTISSIMO DI S. AMERINO	319136727814 *
Utilizzatore: _____	_____

** inv. DONATI
D'OGGI CARANO*

1

Bozzi Nj

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile Inagibile

Parzialmente Agibile <input type="radio"/>	Agibile con Provvedimenti <input type="radio"/>	Temporaneamente Inagibile <input type="radio"/>	Inagibile per cause Esterne <input type="radio"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi _____

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI		*	**	PROVVEDIMENTI		*	**
1	Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

A_{21.2} - Descrizione danno

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _ _ _ _ _ ,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

.....

.....

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

€ _ _ _ _ _ ,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

.....

.....

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO

€ _ _ _ _ _ ,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

.....

.....

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

€ _ _ _ _ _ ,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

~~CHIESA A ASPECTO CROCE TOTALE -~~
~~PARTE~~
 - CROCE CRATE ✓ SU PARTE LATERALE E ABBINATE LESIONI INFERIORE
 - S' CONSEGUA NESSA IN SICUREZZA PER SCARICARE CROCE
 IN PARTICOLARE SULLA PARTE ADJACENTE LA STRADA

.....

.....



A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)



Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	Altezza media mt. _ _ _
Abside	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	Altezza media mt. _ _ _
Facciata principale	Larghezza mt. _ _ _	Altezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	
Campanile	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _		Altezza mt. _ _ _
Coperture chiesa	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	Altezza massima mt. _ _ _

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 53

CHIESA DI S.MARIA MADDALENA (LOC. SORTI)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	



 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
 Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali



 EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A₁

Data	10	05	2018	N° progressivo	103	N° Scheda	103
<small>(a cura dell'ufficio)</small>							

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="radio"/>	Bene individuato	<input checked="" type="radio"/>
Denominazione bene complesso:	_____		
Numero schede beni componenti	__	Codice livello superiore	_____
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro		
Pianta	<input checked="" type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro _____		

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	MARCHE	Codice Istat comune	_____	Indirizzo	SORTI
Provincia	MC	_____	_____	1 <input type="radio"/> via	_____
Comune	PIEVE TORINA	_____	_____	2 <input type="radio"/> corso	_____
Località	SORTI	_____	_____	3 <input type="radio"/> vicolo	_____
_____	_____	_____	_____	4 <input type="radio"/> piazza	_____
_____	_____	_____	_____	5 <input checked="" type="radio"/> località	num civico _____
Sezione censuaria	_____	N° complesso o aggregato	_____	N° edificio	_____
Foglio	_____	Data	_____	Particelle	_____
_____	_____	_____	_____	Sub.	_____

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante	_____	Longitudine Est (x)	13° 31' 31"	Latitudine Nord (y)	42° 51' 37"	<input checked="" type="radio"/> Lettura GPS
-----------	-------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	--

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA DI MARIJA MADALIDA				
Denominazione storica:	_____				
Datazione: anno	_____	secolo	17	epoca	_____
_____	_____	_____	_____	Ultima trasformazione	1937
Proprietà:	PIRELLA GEMELLI		_____	_____	_____
Utilizzatore:	_____				

*DE LUCA DANATI
VICOSI CAMERINO*

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.


MANUFATTO N°. 54

ACCESSORI AGRICOLI (LOC. CASAVECCHIA PIE)	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	

INTERVENTI:


RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.

Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DI DANNO E AGIBILITÀ POST-SISMA
PER EDIFICI A STRUTTURA PREFABBRICATA O DI GRANDE LUCE**
(GL-AeDES 01/2014)
Gruppo di Lavoro - Decreto del Capo Dipartimento Rep. 827 del 5 marzo 2012



CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCIE AUTONOME

ID SCHEDA: 360/1

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: <u>MATERATA</u> Comune: <u>PIEVE TORINA</u> Frazione/Località: (denominazione Istat) <u>PIE' CASAVECCHIA</u> 1 <input type="radio"/> VIA 2 <input type="radio"/> CORSO 3 <input type="radio"/> VICOLO 4 <input type="radio"/> PIAZZA 5 <input type="radio"/> ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra: <u>L1334</u> Scheda n. <u>00010001</u> Data: <u>14/01/16</u> giorno mese anno IDENTIFICATIVO EDIFICIO N° aggregato: <u>00965</u> N° edificio: <u>0001</u>
COORDINATE <input type="radio"/> piano UTM (m) <input type="radio"/> geografiche (°) <input type="radio"/> altro _____ Fuso Datum Lat./Nord Long./Est (32-33-34) <input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84	
DATI CATASTALI - PARTICELLE <u>1386</u>	
POSIZIONE EDIFICIO <input checked="" type="radio"/> Isolato <input type="radio"/> Interno <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo	
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO <u>BIUELLI MARCO</u> CODICE USO _____ CLASSE D'USO EDIFICIO <input checked="" type="radio"/> Classe I <input type="radio"/> Classe II <input type="radio"/> Classe III <input type="radio"/> Classe IV	

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL'EDIFICIO CON I SUOI BLOCCHI AGGIUNTI CODIFICATI

SEZIONE 2A - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 4)		Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costruzione e ristrutturazione	Uso	Numero unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti ordinari
		A <input type="radio"/> ≤200	L <input type="radio"/> 2500+3000					
<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> <3.50	B <input type="radio"/> 200+250	M <input type="radio"/> 3000+3500	2 <input type="checkbox"/> ≤ 51+61	B <input type="checkbox"/> Pedativo	<u>1</u>	B <input type="radio"/> 30+65%	Numero max
<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3.5+4.99	C <input type="radio"/> 250+300	N <input type="radio"/> 3500+4000	3 <input type="checkbox"/> ≤ 62+71	C <input type="checkbox"/> Commercio	<u>1</u>	C <input type="radio"/> <30	
<input type="radio"/> 3	<input checked="" type="radio"/> 5.0+6.99	D <input type="radio"/> 300+400	O <input type="radio"/> 4000+4500	4 <input type="checkbox"/> ≤ 72+75	D <input type="checkbox"/> Ufficio	<u>1</u>	D <input type="radio"/> Non utilizz.	
<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 7.0+9.99	E <input type="radio"/> 400+500	P <input type="radio"/> 4500+5000	5 <input type="checkbox"/> ≤ 76+81	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.	<u>1</u>	E <input type="radio"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 10.0+14.00	F <input type="radio"/> 500+650	Q <input type="radio"/> 5500+6000	6 <input type="checkbox"/> ≤ 82+86	F <input type="checkbox"/> Deposito	<u>1</u>	F <input type="radio"/> Non finito	
	<input type="radio"/> >14.00	G <input type="radio"/> 650+900	R <input type="radio"/> 6000+7000	7 <input type="checkbox"/> ≤ 87+91	G <input type="checkbox"/> Strategico	<u>1</u>	G <input type="radio"/> Abbandonato	
		H <input type="radio"/> 900+1200	S <input type="radio"/> 7000+10500	8 <input type="checkbox"/> ≤ 92+96	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.	<u>1</u>		
Piani interrati	Altezza massima libera pilastri	I <input type="radio"/> 1200+1600	T <input type="radio"/> 10000+15000	9 <input type="checkbox"/> ≤ 97+01	I <input type="checkbox"/> Parcheggio	<u>1</u>		
A <input type="radio"/> 0	Valore imb. <u>14000</u>	J <input type="radio"/> 1600+2000	U <input type="radio"/> 15000+20000	10 <input type="checkbox"/> ≤ 02+08	J <input type="checkbox"/> Attr. sportive	<u>1</u>		
B <input type="radio"/> 1		K <input type="radio"/> 2000+2500	V <input type="radio"/> >20000	11 <input type="checkbox"/> ≤ 09+11	K <input type="checkbox"/> Spazi espos.	<u>1</u>		
C <input type="radio"/> 2				12 <input type="checkbox"/> > 2011				
D <input type="radio"/> 3								
				Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> Z				

Istat Provincia 01431 Istat Comune 10150 Squadra 11334 N° scheda 00010001 Data 11/11/16

SEZIONE 6 - PERICOLO ESTERNO INDOTTO DA ALTRE COSTRUZIONI, RETI, VERSANTI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI

Causa	Assente	Pericolo su:			Provvedimenti di pronto intervento eseguiti		
		Edificio	Via d'accesso o di fuga	Via interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Collasso di reti di distribuzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Crolli da versanti incombenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Danni alle fondazioni			
1 <input type="checkbox"/> Cresta	2 <input type="checkbox"/> Pendio forte	3 <input checked="" type="checkbox"/> Pendio leggero	4 <input type="checkbox"/> Pianura	A <input checked="" type="checkbox"/> Assenti	B <input type="checkbox"/> Generali dal sisma	C <input type="checkbox"/> Acuti dal sisma	D <input type="checkbox"/> Persistenti

SEZIONE 8 - GIUDIZIO DI AGIBILITÀ

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito	
Rischio	Esterno (Sez. 6)	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Non strutturale (Sez. 5)	Geotecnico (Sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A Edificio ISPEZIONATO	<input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (intutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="checkbox"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="checkbox"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input checked="" type="checkbox"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

La compilazione della presente scheda non costituisce verifica sismica né sostituisce gli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, come disciplinato dalla normativa vigente in materia. La valutazione finale di agibilità rimane di competenza del datore di lavoro/sogetto utilizzatore, anche dopo che siano stati realizzati eventuali interventi di messa in sicurezza.

NOTE

- Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI-GL)
- Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI-GL)
- Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI-GL)
- Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI-GL)
- Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI-GL)

8-C Accuratezza della visita

1 <input type="checkbox"/> Solo dall'esterno	4 <input type="checkbox"/> Rilievo non effettuato per:	A <input type="checkbox"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	D <input type="checkbox"/> Assenza proprietario (NT)
2 <input type="checkbox"/> Parziale	B <input type="checkbox"/> Rude (RU)	E <input type="checkbox"/> Altre _____	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Completa (>=2/3)	C <input type="checkbox"/> Demolito (DM)		

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione

Specificare di seguito i provvedimenti di pronto intervento suggeriti per la riduzione del rischio, tenendo presente che essi consistono in opere di entità limitata, di rapida e facile esecuzione, non necessitanti elaborate progettazioni, che servono per rendere di nuovo agibile l'edificio/eo per eliminare rischi esterni.

TRASFERIRE IL PERIMETRO SULLE STRADE DI ACCESO.
SCOLLEGARE CAVI ELETTRICI DAL FRONTE VISO.

8-E Unità inagibili e occupanti ordinari da evacuare

Unità inagibili 111 Occupanti ordinari da evacuare 1110

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° . 55

Fonte di Rapana (Loc. Casavecchia)	
Scheda rilevamento del danno	
Scheda secondo livello	
INTERVENTI:	
Riferimenti alle norme tecniche: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

NESSUN SOPRALLUOGO

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € _____,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € _____,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € _____,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

- Crollo della volta capoganna visiva anche all'interno con danni alla copertura
 - Gravissimi dissestamenti interni in particolare sulla parete di fondo dietro l'altare
 - Scorcio lungo come arco d'ingresso - S. Confino detto in S. Giacomo
 - La chiesa è stata nella frazione di Capriano in Don Ruffo
 interdetta al pubblico.

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ⊕)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. 6,335	Lunghezza mt. 6,335	Superficie mq. _____	Altezza media mt. 6,165
Abside	Larghezza mt. _____	Lunghezza mt. _____	Superficie mq. _____	Altezza media mt. _____
Facciata principale	Larghezza mt. _____	Altezza mt. _____	Superficie mq. _____	
Campanile	Larghezza mt. _____	Lunghezza mt. _____		Altezza mt. _____
Coperture chiesa	Larghezza mt. _____	Lunghezza mt. _____	Superficie mq. _____	Altezza massima mt. _____

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N°. 57

FONTE DI CAPODACQUA	
SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO	
SCHEDA SECONDO LIVELLO	
INTERVENTI:	
RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 .	
<i>Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.</i>	

NESSUN SOPRALLUOGO

ELENCO EDIFICI E/O MANUFATTI STORICI.

MANUFATTO N° 58

**AGGREGATO RURALE “LA CASETTA”
(LOC. S.MARGHERITA)**

SCHEDA RILEVAMENTO DEL DANNO

SCHEDA SECONDO LIVELLO

INTERVENTI:

RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE: art. 35 – NB 11.

Si riporta di seguito uno stralcio delle schede redatte nei sopralluoghi effettuati.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMUNTA' DELLE PROVINCE AUTONOME

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 01/2013)

ID SCHEDA: 40146

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MANTOVA
Comune: PIEVETORINA
Frazione/Localtà: MUSCERETO
(denominazione Istat)

1 VIA
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro

Fuso (32-33-34) Datum Nord/Est Est/Long

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 113157 Scheda n. 1008 Data 11/11/16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 0318

N° aggregato 977 N° edificio

Cod. di Località Istat Sez. di censimento Istat Tipo carta N° carta

Dati catastali Foglio 159 Allegato Particelle 1133 18185

Posizione edificio Isolato Intero D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO DICIONISISTICI RIROBERTI ISITACIA Codice Uso 151

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - escosizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input type="checkbox"/> Abitativo	<u>101</u>	<input checked="" type="checkbox"/> > 65%	<u>113</u>
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 30 ÷ 65%	
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non utilizz.	
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> in costruz.	
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non finito	
<input type="radio"/> 7	Piani interrati A <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 7	G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8	B <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> > 3	H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist.-dizet.	<input type="checkbox"/>		
		I <input type="radio"/> > 3000	9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96				
			10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
			11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
			12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
			13 <input type="checkbox"/> > 2011				
					Proprietà <input type="checkbox"/> Pubblica <input checked="" type="checkbox"/> Privata		
						<u>100</u> %	

Istat Provincia 0143 Istat Comune 0318 Squadra 1357 N° scheda 008 Data 17/11/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Contaminico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input checked="" type="checkbox"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="checkbox"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input type="checkbox"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
 proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita: Solo dall'esterno Parziale Completa (>2/3) Non eseguito per: A Sopraluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM) D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e braccetti	8 <input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	Trasmissione o protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, contrasfilature, ...	11 <input checked="" type="checkbox"/>	Puntellatura ponte lato nord
6 <input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili Nuclei familiari evacuati # persone evacuate


SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	<p>Le portate inagibili e ulente nella zona lato nord verso il fossato nella porzione colificabile delle due spallate in muratura insieme e fino alla muratura esterna la quale risulta fortemente danneggiata e necessita di P.I. quali le puntellature delle portate lato nord.</p>		


I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
LUIGIO BENEDETTI
STEFANO DE STEFANIS

Firma Luigi Benedetti



PROTEZIONE CIVILE
Provincia del Consiglio del Ministro
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: 40211

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MOSCENZA

Comune: PIEVETORINA

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

VIA MAGLIARETTA

CORSO

VICOLO

PIAZZA

ALTRO

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro

Fuso	Datum	Nord/Lat
(32-33-34)	<input type="radio"/> ED50	
	<input type="radio"/> WGS84	Est/Long

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 113151A Scheda n. 00151 Data 11/11/16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 1111 Istat Prov. 0413 Istat Comm. 10318

N° aggregato 11761 N° edificio

Cod. di Località Istat 504 Tipo carta

Sez. di censimento Istat N° carta

Dati catastali foglio 59 Allegato


Particelle 1313

Posizione edificio isolato interno d'estremità d'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SICILIA SUTICI U ROBERTO ISTATIUA Codice Uso

D/1111

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Elà (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2,50	A <input type="radio"/> < 50 I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919	A <input type="checkbox"/> Abitativo	<u>1011</u>	A <input checked="" type="checkbox"/> > 65%	<u>131</u>
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input type="radio"/> 2,50 ÷ 3,49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo		B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3,50 ÷ 5,00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio		C <input type="radio"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input checked="" type="radio"/> > 5,00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici		D <input type="radio"/> Non utilizz.	
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.		E <input type="radio"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposita		F <input type="radio"/> Non finito	
<input type="radio"/> 7	Piani interrati	G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 85	G <input type="checkbox"/> Strategico		G <input type="radio"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8	A <input checked="" type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.			
	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> > 3		9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96				
			10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
			11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
			12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
			13 <input type="checkbox"/> > 2011				
				Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata			

Istat Provincia 0143 Istat Comune 01318 Squadra 11357 N° scheda 015 Data 12/11/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Incendio (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input checked="" type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="checkbox"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="checkbox"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input type="checkbox"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischi esterni (5)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.3) ripartire se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)

(2) Esito C nelle note (Sez.5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI)

(3) Esito D nelle note (Sez.5) specificare e motivare il tipo di approfondimento qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI)

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI)

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI)

8-C Sull'accuratezza della visita:
 1 Solo dall'esterno 2 Parziale 3 Completa (>2/3) 4 Non eseguito per:
 A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM) D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate e tiranti	7 <input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle lampenare e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controfittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili Nuclei familiari evacuati * persone evacuate


SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOVAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla


I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
LUIGIO BENEDETTI
STEFANO DE STEPHANIS

Firma *[Firma]*



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AnDES 07/2013)



**CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME**

ID SCHEDA: 40220

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA

Comune: PIEVE TORINA

Frazione/Localtà:
(denominazione Istat) PIECERETO

1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____ Num. Civici _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piane UTM geografiche altro

Fuso	Datum	Nord/Lat
(32-33-34)	<input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84	Est/Long

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra _____ Scheda n. 1006 Data 14/10/2018

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. VI Istat Prov. MC Istat Comune 01318

N° aggregato 976 N° edificio _____


Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio 59 Allegato _____
 Particelle 131

Posizione edificio isolato interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO STABIALE QUINI / MAGAZZINO + STABIALE QUINI / 1006 / Codice Uso 1S1

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	1 <input checked="" type="radio"/> < 1919	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
			2 <input type="radio"/> 19 + 45				
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> 1 < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 + 499	A <input type="checkbox"/> Abitativo	_____	A <input type="radio"/> > 65%	_____
<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	<input checked="" type="radio"/> 2.50 + 3.49	B <input type="radio"/> 50 + 69	L <input type="radio"/> 500 + 649	B <input checked="" type="checkbox"/> Produttivo	<u>14</u>	B <input type="radio"/> 30 + 65%	_____
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> 3.50 + 5.00	C <input type="radio"/> 70 + 99	M <input type="radio"/> 650 + 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	C <input type="radio"/> < 30%	_____
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 + 129	N <input type="radio"/> 900 + 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	D <input type="radio"/> Non utilizz.	_____
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input checked="" type="radio"/> 130 + 169	O <input type="radio"/> 1200 + 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	_____	E <input type="radio"/> In costruz.	_____
<input type="radio"/> 6		F <input type="radio"/> 170 + 229	P <input type="radio"/> 1600 + 2199	F <input type="checkbox"/> Deposite	_____	F <input type="radio"/> Non finite	_____
<input type="radio"/> 7	Piani interrati	G <input type="radio"/> 230 + 299	Q <input type="radio"/> 2200 + 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	G <input type="radio"/> Abbandon.	_____
<input type="radio"/> 8	A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	H <input type="radio"/> 300 + 399	R <input type="radio"/> > 3000	H <input type="checkbox"/> Turist.-ricett.	_____		
	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> > 3						
						Proprietà	
						A <input type="checkbox"/> Pubblica	B <input checked="" type="checkbox"/> Privata
						_____ %	<u>100</u> %

Istat Provincia 0142 Istat Comune 101318 Squadra 131519 N° scheda 10106 Data 10/11/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A Edificio ABIBILE (*)	<input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma ABIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input checked="" type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="checkbox"/>
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="checkbox"/>
					E Edificio INAGIBILE (4)	<input type="checkbox"/>
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (3)	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o a grafico) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C Sull'accuratezza della visita	<input type="checkbox"/> Solo dall'esterno	<input type="checkbox"/> Non eseguito per:	<input type="checkbox"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	<input type="checkbox"/> Rudere (RD)	<input type="checkbox"/> Demolito (DM)
	<input type="checkbox"/> Parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Completa (>2/3)	<input type="checkbox"/> Proprietario non trovato (NT)	<input type="checkbox"/> Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate e tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di corredi, parapetti, oggetti, ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle lampadare e tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasferimento e protezione passaggi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rinnettatura parete lato nord
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, cornicioni, cune fumarie, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili Nuclei familiari evacuati N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni


Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOZZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	<p>IL RANNEGLIAMENTO NELLA STRUTTURA INTERESSA LA PARETE LATO NORD CHE RISULTA INTERESSATA DA LESIONI RIFRUE E DISTACCHI DI INTONACO.</p> <p>Si necessita di puntellatura zona spigolo nord/est e rimozione intonaco pcedr.</p>		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)


CLAUDIO BENEDETTI STEFANO DE STEPHANIS

Firma



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: 40229

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: ACERATA

Comune: PIEVE TORINA

Frazione/Località:
(denominazione Istat) ACERETO

1 VIA _____

2 CORSO _____

3 VICOLO _____

4 PIAZZA _____

5 ALTRO _____
(indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro

Fuso	Datum	Nord/Lat	_____
(32-33-34)	<input type="radio"/> ED50		
	<input type="radio"/> WGS84	Est/Long	_____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ICICLIAMITICILI RIBIBERTIO STAVKIA

OVINI

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 13154 Scheda n. 1017 Data 12/11/10

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 44 Istat Prov. 0413 Istat Comune 10318

N° aggregato 977 N° edificio _____

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____

Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____


Dati catastali foglio 181 Allegato _____

Particelle 133 5NB4

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

Codice Uso _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. e ristr.		Uso	N° unità d'usc.	Utilizzazione	Occupanti
			1 <input type="radio"/> < 1919	2 <input type="radio"/> 19 ÷ 45	A <input type="checkbox"/> Abitativo	_____		
3 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	3 <input type="radio"/> 46 ÷ 61	B <input type="checkbox"/> Produttivo	_____	A <input checked="" type="radio"/> > 65%	_____	
4 <input type="radio"/> 10	2 <input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	4 <input type="radio"/> 62 ÷ 71	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%		
5 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	5 <input type="radio"/> 72 ÷ 75	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	C <input type="radio"/> < 30%		
6 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	6 <input type="radio"/> 76 ÷ 81	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	_____	D <input type="radio"/> Non utilizz.		
7 <input type="radio"/> 13		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	7 <input type="radio"/> 82 ÷ 86	F <input type="checkbox"/> Deposite	_____	E <input type="radio"/> In costruz.		
8 <input type="radio"/> 14		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	8 <input type="radio"/> 87 ÷ 91	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	F <input type="radio"/> Non finit.		
9 <input type="radio"/> 15		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	9 <input type="radio"/> 92 ÷ 96	H <input type="checkbox"/> Anist-icret.	_____	G <input type="radio"/> Abbandon.		
10 <input type="radio"/> 16		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	10 <input type="radio"/> 97 ÷ 01		_____			
11 <input type="radio"/> 17		I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	11 <input type="radio"/> 02 ÷ 08	Proprietà		A <input type="checkbox"/> Pubblica	B <input checked="" type="checkbox"/> Privata	
12 <input type="radio"/> 18		J <input type="radio"/> 500 ÷ 649	12 <input type="radio"/> 09 ÷ 11			_____ %	_____ %	
13 <input type="radio"/> 19		K <input type="radio"/> > 3000	13 <input type="radio"/> > 2011			_____ %	_____ %	

Istat Provincia 10413 Istat Comune 12218 Squadra 1131512 N° scheda 10109 Data 11/11/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (Sez. 6)	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Non Strutturale (Sez. 5)	Benificario (Sez. 7)	A	B
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A	B	C	D	E	F
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se lo temporanea inagibilità è totale e parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	2 <input type="radio"/> Parziale	3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RL)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
					D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL) _____	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
n°	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	n°	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature e tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle lampanature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input type="checkbox"/>	Trasemature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di infornaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumate, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili Nuclei familiari evacuati N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOZZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

STEFANO DE STEPHANIS Firma [firma]

CLAUDIO BENEDETTI [firma]